

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიერ
სოფ. მუცოს (დუშეთის მუნიციპალიტეტი) რეაბილიტაციის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების შესყიდვაზე 2014 წლის 07 ივნისს გამოცხადებულ კონკურსზე
(საკონკურსო განცხადების #1288) წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების
რეგისტრაცია

#	კონკურსანტის დასახელება	დოკუმენტაციის წარდგენის თარიღი და დრო	წელშემოწერა
1	აათ „ამერიკა“	22.07.2014 17:50 კონკურსის მიზანის მიზანის მიზანის	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

საკონკურსო აპარატის წევრი
ე. ბოლქვაძე



საგადახდო დავალება Payment Order

0 GEL

Digitized / Date: 17/07/2014

ს. ს. "თაგვისი შეან ჟის" მარგალიტები

Digitized by srujanika@gmail.com

ନୁହେନ୍ତିରେ / Ref. Num.

1065074706

10000-4100

50.00 GEI

თანხა სიტყვლეების
Amount in words

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୧୦ ଲାଖରେ

ପରେମ୍ବାରୀକାରୀଙ୍କ ଜୀବି ଟଙ୍କା, ଏବଂ କାନ୍ଦିଲାକାର କାନ୍ଦିଲାକାରୀଙ୍କ ଜୀବି ଟଙ୍କା କୁଳାତ୍ମକ
Information on a person on behalf of whom the payment is made

ନାମ / Name : ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁମତି

Business Name / Sender's Tax Code 200223347

23-20 / Receiver 2002230347

ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

Bank Name / Branch Name / Receiver's Acc. / Treasury
Code GE39TB7674034080100001

TBCBGE22

Hardware Configuration / Operation Details

Page: 1288

[Additional Information](#)

કાર્યપીઠિક વર્ગાંકા



ეს დოკუმენტის ხელმიწის კონფიდენციალურობას, რომ დატვირთვა იქმნება "თბილი ბაზის ფინანსურული გარემოებისა და სამართლებრივი ურთისესობის" www.lbcbank.ge ურთისესობის
სამსახურის მიერთვის შესახებ ხელშეკრულების მიზნებს (ან ხელშეკრულების შეტყობინების და დამტკიცების) და კომისიება მთ. რიცხვ ურთისეს
ზოგადისა და სამართლებრივის.

卷之三

006504706
7/17/2014 5:02:58 PM

931/102-01

სატენდერო წინადადების საგარანტიო უზრუნველყოფა # 1695444-2639792

თანხმობა

2014 წლის 17 ოქტომბერი

სს "თიბისი ბანკი", წარმოდგენილი მისი მარჯანიშვილის ფილიალის მექ-ოფისის უფროსი მენეჯერის თანათონ ზერჩევის სახით, მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძვლზე. გასცემის წინამდებარე გარანტიას ქვემოთ წარმოდგენილი მიწოდებით მიღობებით:

გარანტი:

სს "თიბისი ბანკი"

პრინციპალი:

 ასო ერლეტორულ შემცვიდრეობისა და დაცვის კეშირი 'აქტივი'
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 200223347

რეგ. თარიღი: 28/02/2007

ბენეფიციარი:

სსოჭ ერლეტორული შემცვიდრეობის დაცვის ეროვნული საგენტი

გარანტიის თანხა:

200,00 (ორათ ლარი) ლარი

გარანტიის გაცემის საფუძველი:

შენებისარის მიერ გამოცხადებულია კანკურტი, რომელიც გულისხმობს: მუცის სამრეცხო და სახარჯოადიგებული დოკუმენტების შედეგის მიმსახურებას. არის მულ კანკურტის მონიტორინგის მისაღებად პრინციპალის უნდა წარადგინოს სამარტი გარანტია.

გარანტიით უზრუნველყოფილი ვალიდულება:

"გარანტი" კინტერლობის ვალიდულების ყოველგვარი უარყოფისა და გასამოწირების უფლების გარეშე "შენებისარის" წერილობითი მოთხოვნის მიღებილი ხუთი სამარტი დასრულებული გადამი გადაუხადოს მას გარანტიის თანხა საგარანტიო წერილის პირობების შესაბამისად.

წერილობითი მოთხოვნა წარმოდგენილ უნდა იქნეს ს.ს. "თიბისი ბანკის" მარჯანიშვილის ფილიალის კანცელინისამი სამუშაო სახელშემსრულებელი.

"გარანტის" მიერ "შენებისარისათვის" გარანტიის თანხის გაცემი მოხდება მხოლოდ ის შემთხვევაში თუკი დაირღვა "პრინციპალის" მიერ "შენებისარის" წინაშე ნაკისრი ვალიდულება, რაც გამოიხატება შემდეგში:

თუ სატენდერო წინადადების გახსნის შემდეგ "პრინციპალის" ური განაცხადა ტენდერში მონაწილეობაზე, თავისი სატენდერო წინადადების ვადის დასრულებამდე;

თუ "პრინციპალი" გამორჩების შემთხვევაში უარი განაცხადება ხელშეკრულების დადგებაზე;

თუ "პრინციპალი" დისკვალიფირებულ იქნა პროცედურების დროს ასაკოთილი ნიდოების გამო;

გარანტია მაღამი შედის 17.07.2014 და მოქმედებს 22.09.2014 ჩათვლით. მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ "შენებისარის" მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას ამ თარიღის ჩათვლით.

გარანტიის მოქმედების ვადა:

თუ წინამდებარე სამარტი გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილ "შენებისარის" წერილობითი მოთხოვნა, მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება.

წინამდებარე გარანტიაზე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ერთად მოქმედებს საერთაშორისო სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დადგენილი უმილესი უფლებული წესები მოთხოვნის შემდეგ გარანტიაზე (სუბსტაცია #758).

სამარტი გარანტიის თაობაზე წამოტრილი ყველა დაცვის გადაწევება მოხდება ურთიერთმოღალასაკუნძოს გზით. შეთანხმების მოუღებელობის შემთხვევაში დაც გამიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ს.ს. "თიბისი ბანკის" მარჯანიშვილის ფილიალის მექ-ოფისის უფროსი მენეჯერი თანათონ / /
"შენებისარი"



დანართი №1

1. რეკვიზიტები:

კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: ააოპ კულტურულ მემკვიდრეობათა დაცვის
ქავშირი "ამქარი"

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: თხექმ ბანძელაძე

კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: თბილისი, ცოტნე დაღიანის 34, ქ. 16, ბ. 12

კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: თბილისი, ცოტნე დაღიანის 34 ქ. 16, ბ. 12

საიდენტიფიკაციო კოდი: 200223347

კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: (995 32) 69-27-27, (995 99) 18 40 84.

ელექტრონული მისამართი: zeindari@gmail.com

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE23TB1144436080100005

2. საკონკურსო წინადადების ფასი: 20000. ლარი

3. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა: 2014 წლის 22 აგვისტოს ჩათვლით

4. ავანსის გამოყენების შემთხვევაში საავანსო თანხის ოდენობა პროცენტულად: 0 %

ხელმძღვანელის ხელმოწერა



**კულტურულ მემკვიდრეობათა დაცვის კავშირი – "ამქარის" მიერ
ნატარებული სამუშაოები:**

- ქალაქ ყვარლის იხტორიული ცენტრის რესტავრაცია-რეკონსტრუქციის საპროექტო წინადადება და ითანე ნათლისმცემლის გადახსინა-გამაგრების პროექტი;
- წყალტუბოს რაიონის სოფელ დერჩის ითანე ნათლისმცემლის გადახსინის რესტავრაციის პროექტი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
- მცხეთის ჯვრის მცირე ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი;
- წხოროწყების რაიონის ს. ახუთის მაცხოვრის გადახსინის რესტავრაციის პროექტი;
- წყალტუბოს რაიონის სოფელ ჭაშლეთის მაცხოვრის გადახსინის რეაბილიტაციის პროექტი;
- ხომლის მთის მასივის მეცნიერულ-არქეოლოგიური შესწავლა და მასზე სამეცნიერო პოპულარული ფილმის გადაღება. (ანტიკური წყაროს ცნობით კოლხეთის ამ მთაზე მიჯაჭვული იქთ პრომეთე, ხოლო შეასაუკუნებში აქ ინახებოდა საქართველოს სახელმწიფოს განძი "მეფეთა საგანძურთ საღები"). მოეწყო აღმინისტრი ასვლები 300 მეტრიან შეკულ კედელზე. "მიერ" სტუდიასთან და სტუდია "პილიგრიმთან" ურთად შეიქმნა სამეცნიერო-დოკუმენტური სერიალი "ხვამლი";
- "ამქარის" სპეციალისტების მიერ, კომპანია "არსთან" ურთად, შესრულებულია პირიქითა ხევსურეთში ციხე-სოფელ მუცოს რესტავრაციის პროექტი;
- შატილის კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტი.

კულტურულ მემკვიდრეობათა დაცვის კავშირი "ამქარი"
ხელმძღვანელი იოსებ ბანძელაძე



ავტობიოგრაფიის ფორმა (CV)

იოსებ ბანძელაძე

საქართველოს საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვნების და
რესტავრაციის ცენტრის არქიტექტურის რესტავრაციის დეპარტამენტის უფროსი.

დაბ. 12. 08. 1953 თბილისი

მისამართი – თბილისი, ცოტნე დადიანის 34. ქ. 16 ბ. 12

ტ. 69-27-27; მობ. 8.99.18.40.84 e-mail - zeindari@gmail.com

განათლება – 1970-76 თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
სპეციალობა – არქიტექტორ-რესტავრატორი.

ცნობები მუშაობის შესახებ:

1975 – საქ. კალტურის სამინისტრო, ძეგლთა დაცვის სამუშაოები
მუზეუმები საბჭოს მუცნიერი-თანამშრომელი.

1978 – ძეგლთა დაცვის მთავარი სამსართველოს ადაპტაციის განყოფილება.

1981 – სპეც. სამეცნიერო სარესტავრაციო საწარმოო გაურთიანება

1990 – რესტავრაციის კვლევით-სამროვებო ინსტიტუტი "საქრესტავრაცია".

1995 – რესტავრაციის ინსტიტუტი. რეგენერაციის განყოფილების გამგე.

1998 – რესტავრაციის ცენტრი. საპროექტოს ხელმძღვანელი.

2000 – რესტავრაციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე.

2002-2011 საქართველოს სამატრიარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვნების და
რესტავრაციის ცენტრის ხუროთმოძღვრები ნაგებობების რესტავრაციის
დეპარტამენტის უფროსი

პედაგოგიური საქმიანობა:

1979 წლიდან თბილისის სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტი.

1995-96 – თბილისის სახულისიერო აკადემია. ლექციების ეურსი: –
"ხუროთმოძღვრების ხელოვნება".

არქიტექტურული პროექტები:

1977 – ძველი თბილისის ცენტრის რეკონსტრუქცია
(ოქროს დიპლომი. ქ. ტალინი-1977 წ.)

1975-2000 – 90-მდე ხუროთმოძღვრული ძეგლის საპროექტო კალევა, ფიქსაცია
და რესტავრაციის პროექტი.

2001 – ძალისის ნაქალაქარის საპროექტო და საკონსერვაციო სამუშაოები;
მთათუშეთში "კესალოს" ციხის კომპლექსის რესტავრაცია;

2000-2003 – "ჯვართამაღლების" ახალი ეკლესია ლენტეშვილი.

2002-2003 – აწყურის საკათედრო ტაძრის აღდგენა-გამაგრების პროექტი;

2001-2004 – ლაბეჭინას მთავარანგებლობის სამრეკლოს რეკონსტრუქცია.

2004 – პირიქითა ხევსურეთში ციხე-სოფელ მუცოს აზომვა-ფიქსაცია.

2002-2006 – სვეტიცხოვლის სამრეკლოს რეკონსტრუქცია.
ხედაზნის მონასტრის სარესტავრაციო-არქეოლოგიური კალევა.

ნაკურალების წმ. გიორგის ეკლესიის რეაბილიტაცია.

ჟალეთის ეკლესიის სარვაბილიტაციო სამუშაოები.

2005-2007 – გონის წმინდა გიორგის ეკლესიის რესტავრაცია.

2007 – დერჩის ნათლისმცელის ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი

2008 - მცხეთის ჯვრის რეაბილიტაციის პროექტი.

ციხე-სოფელ მუცოს რეაბილიტაციის პროექტი.

2009-2013 ბედიანის დედათა მონასტრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცი

2013 – თისლის გუმბათიანი ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი
შატილის რეაბილიტაციის პროექტი

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1997 – გონის კანკელი. ნომინატორი.

ფონდი „RGA საზოგადოება-სამართველო“

2006 – მცხვთის ჯვრის მონასტრის არქეოლოგიური ფიქსაცია.

ჯგუფის ხელმძღვანელი.

WORLD MONUMENTS FUND® Kress Foundation European Preservation Program

2009 – 2011 – ხომლის მთის მასივის მეცნიერულ-არქეოლოგიური შესწავლა და
მასზე სამეცნიერო პოპულარული ფილმის გადაღება.

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. „რშსთავების ცოცხლი“

2010 – პროექტი ძველი თბილისის იდენტობა და სული

სტუდენტური უორკშოპის თანაწამებანი.

პრიტანეტის საპრინციპო. „გოგიას ცენტრი“.

ენების ცოდნა: ქართული, რუსული, ფრანგული.

დამატებითი ინფორმაცია

საქართველოს სამართლიარქოს საეკლესიო ხელოვნების საბჭოს წევრი, (1998წლიდან)

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვის და სპორტის სამინისტრო,

ძეგლთა დაცვის სამეცნიერო-მეთოდური საბჭოს წევრი (2007-2008)

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს

სამეცნიერო საბჭოს წევრი, (2009 წლიდან)

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირი «ამქართა» დამფუძნებელი (2007 წ.)



საკვალიფიკაციო მონაცემები

სახელი, გვარი: ალექსანდრე ლევანიძე
დაბადების თარიღი: 1966 წლის 4 სექტემბერი
დაბადების ადგილი: საქართველო, ქ. ჭიათურა
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
სახლის მისამართი: საქართველო, 0179 თბილისი, გ. ფალიაშვილის ქ. N78 ბინა N92
ტელეფონი: (995 32) 29 19 66, მობ. (995 99) 29 19 66
ელ. ფოსტა: alebanidze@yahoo.com
სამსახურის მისამართი: საქართველო, თბილისი, მ. კოსტავას ქ. N72

განათლება:

1983-1990 წ.წ. საქართველოს გეგნიკერი უნივერსიტეტი.
სპეციალობა - სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა.

სამეცნიერო ხარისხი:

გეგნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.

სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება:

ასოცირებული პროფესორი.

პროფესიული საქმიანობა:

- 1990-2008 წ.წ. - საქართველოს გეგნიკერი უნივერსიტეტის სამშენებლო კონსტრუქტორის
კათედრის ასპირანტი, უფ. მასწავლებელი, დოცენტი, ასოც. პროფესორი.
2000-2006 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმო-
მეცნიერობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი.
2004-2006 წ.წ. - თბილისის სამხატვრო აკადემიის საინჟინრო კათედრის თანამშრომელი.
1999-2008 წ.წ. - შპს "კაპიტალი"-ს მთ. სპეციალისტი.
1998-2005 წ.წ. - შპს. აკადემმატენი"-ს მთ. ინჟინერი.

სამეცნიერო მრომები:

15 სამეცნიერო სტატია, 1 გამოყონება.

პროფესიული საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:

- პედაგოგიური - რეზიდენტის კონსტრუქტორის კურსი.
სამეცნიერო - ნაგებობათა სეისმომეცნიერობის საკითხები.
საექსპერტო - ნაგებობათა დამზადების დიაგნოსტიკა, მშიდუნარიანობის და სეისმომეცნიერო-
ბის შეფასება.
საპროექტო - შენობა-ნაგებობათა კონსტრუქტორის გაანგარიშება და დაპროექტება.
ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული (ქარგად), ინგლისური (საშუალო)

კომპიუტერის ცოდნა:

Microsoft Office, Visio 2003, SAP 2000, LIRA Windows.



გურამ სუთიძე

1. პირადი მონაცემები

სახელი	გურამ (გუგა) სუთიძე
მისამართი	თბილისი, ვაშლოვანის ქ., № 6
ტელეფონი	მობ: 5 99 48 91 84
პრეტენდენტის ფაქტური მისამართი:	gugasutidze@gmail.com
დაბადების თარიღი, ადგილი	05. 11. 81, თბილისი

2. განათლება

უმაღლესი განათლება	თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, არქიტექტურის ფაკულტეტი, რესტავრაციის განყოფილება; 1999-2005
კვალიფიკაცია	არქიტექტორ-რესტავრატორი სერტიფიკატი ქვის რესტავრაციისა და კონსერვაციის დარგში, კულტურის სამინისტრო, 2006

3. სამუშაო გამოცდილება

2013 - 2014	შატილის კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტი. თისელის გუმბათიანი ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი. უჯარმის ციხე-ქალაქის რესტავრაცია-ადაპტაციის პროექტი. ალექსანდრე ყაზბეგის სახლ-მუზეუმის რესტავრაცია- რეკინსტრუქციის პროექტი. თუშეთში კვავლოს კოშკის რესტავრაციის პროექტი. ს. დართლოს აზომვითი სამუშაოები. თელავში ბატონის ციხის აზომვითი სამუშაოები.
2010 - 2013	საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის დაკვეთით, ძველი თბილისი რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში. თბილისში - შენობა-ნაგებობების აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები. ლიტერატურის მუზეუმის, ბოტანიკურის ქ. №30; თბილისის მეჩეთი ბოტანიკურის ქ. №32, გომის ქ. №7, №9; გომის ნიხი №2, №4, №12-ში აღმაშენებლია გამზ. № 93, №98, №108, №118, №77, №82 №172, №174; ჯორბეგნაძის ქ. №18, №20, №9ა; თელავი - „ბატონის წყარო”, ერეკლე II-ს მოედანი №11; გ. სააკაძის ქ. №5.
2009	მუცო, აზომვითი სამუშაოები და საპროექტო სამუშაოები ხელმძღვანელი ი. ბანძელაძე, კომპანია "არსი",

2008	ბაგრატის საკათედრო ტაძრი, აზომვითი სამუშაოები
2007 – 2008	ICOMOS საქართველო. აბასთუმანი - მეფის ნაცვლის შენობების და აბანოს აზომვითი სამუშაოები. ქ. თბილისი - ეთნოგრაფიული მუზეუმი. ახალციხის, კახეთის და სამცხე-ჯავახეთის შენობა ნეგებობების აზომვითი სამუშაოები ქ. თბილისი - ასათიანის და ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე სახლების ფასადების აზომვითი და აღდგენა-რესტავრაციის საპროექტო სამუშაოები
2007	მცხეთის ჯვარი, აზომვითი სამუშაოები
2007	თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, აზომვითი სამუშაოები, შენობების რეკონსტრუქციის პროექტები
2007	თბილისის ისტორიული ძეგლები, აზომვითი სამუშაოები, რესტავრაციის პროექტები
2006	ძეელი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი
2005	ბეთანიის მცირე ეკლესია, აზომვითი სამუშაოები, რესტავრაცია-რეკონსტრუქციის პროექტი
2004	ლურჯი მონასტერი, რეკონსტრუქციის პროექტი.
2004	მუცო, აზომვითი სამუშაოები, კამერალური დამუშავება, ხელმძღვანელი ი. ბანძელაძე, კომპანია "არსი", პროექტი "ქართული სახლი"

ზოგადი უნარები

კომპიუტერი:	AutoCAD, MS Office
ენები:	ქართული, რუსული, ინგლისური



ერეკლე ნაროუშვილი

ფანასკერტელის 14 ქ. ბინა 66

თბილისი, საქართველო

ტელ: 599 / 617 518

e-mail: naroushvili@gmail.com

<http://www.archilovers.com/erekle-naroushvili>

დაბადების თარიღი 1981წ. 6 ნოემბერი

განათლება

2002 - 2007

ქ. თბილისის სამხატვრო აკადემია. რესტავრაციის, ხელ. ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი; უკრწერის რესტავრაციის განყოფილება, მაგისტრი.

2004 - 2005

გერმანია, ქ. შტუტგარტის სამხატვრო აკადემია. რესტავრაციისა და ქონსერვაციის ფაკულტეტი 2 სრული სემესტრი

2001 - 2002

გერმანია, ქალაქი პალბერშტატი. პრაქტიკული და თეორიული სწავლება - ისტორიული სახლების ფასადების რესტავრაცია, ტრადიციული მეთოდებით

1999 - 2001

ქ. თბილისის სახელმწიფო კულტურის ინსტიტუტი. ხატჩერის ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება

2013-2014

შატილის კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტი.

თისევის გუმბათიანი ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი.

უკარმის ციხე-ქალაქის რესტავრაცია-ადაპტაციის პროექტი.

აღვენებანდრე ყაზბეგის სახლ-მუზეუმის რესტავრაცია-რეკონსტრუქციის პროექტი.

თემეთში კვავლოს ქოშის რესტავრაციის პროექტი.

ს. დართლოს აზომვითი სამუშაოები.

თელავში ბატონის ციხის აზომვითი სამუშაოები.

2010 - 2013

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის დაკვეთით, ძველი თბილისი რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში, თბილისში- შენობა-ნაგებობების აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები. ლიტერატურის მუზეუმის, ბოტანიკურის ქ. №30; თბილისის მენეთი ბოტანიკურის ქ. №32, გომის ქ. №7, №9; გომის ზის №2, №4, №12-ზი აღმაშენებლია გამზ. №77, №82 №172, №174; ჯორბეგაძის ქ. №18, №20, №9ა; ასევე შენობა-ნაგებობების აზომვითი სამუშაოები ბეთლემის ქ. №4; №6; №15; №17; №18. თელავი - შენობა-ნაგებობების აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები: „ბატონის წყარო”, კრეპლე II-ს მოვდანი №11; გ. სააკადის ქ. №5. ქ. მესტია - ცენტრალურ მოედანზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების აზომვითი სამუშაოები.

2012

ქართულ კავკასიური კულტურის, ისტორიისა და ეთნოლოგიის კედლებითი ინსტიტუტი, შ.ა. „ 3DScanStudio”. დავით გაერჯის ლავრა, სკეტიცხოველის საკათეტიდო ტაძარი,

კურსის მუნიციპალიტეტი, "დოკუმენტის" მიღამოებში მდებარე სამნავიანი ბაზილიკა (არქეოლოგიური ძეგლი). 3D დაზერული სკანერი „Leica HDS"-ით, ციფრული დოკუმენტაცია და არქიტექტურული - არქეოლოგიური ანაზომების შესრულება (dwg ფორმატში).

2008 - 2010

შპ.ს. „რესტავრაციები და კონსანტა”. ბაგრატის საკათედრო ტაძრის არქიტექტურულ - არქეოლოგიური ანაზომი, უხევნური და რესტავრაცია - რეკონსტრუქციის პროექტი. მუშანახაზები. ა. ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კურსუსის ფასადების აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები. თბილისში ინგოროვას №14, ქურდიანის №17 და ჯავახიშვილის №6-ში მდებარე სახლების ფასადების აზომვითი სამუშაოები.

2007 - 2010

საქართველოს კროვნული არქივი. დოკუმენტების
რესტავრაციისა და მიერთყიდვირების დამორჩოვის
მთავარი სპეციალისტი

2008

შპ.ს. „მცენი გალავანი”. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი. სოფ. არგვეთა - „დედალეთისა” აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი. „ვანიაძიანის ყველაწმინდა”-ს რესტავრაციის, კონსერვაციის და აღამტაციის პროექტები.

2007 – 2008

ძეგლებისა და ღირსშესანიშნაობათა საერთაშორისო სამჭოს (ICOMOS) საქართველო.
აბასთუმანი - მეფის ნაცვლის შენობების და აბანოს აზომვითი სამუშაოები. ქ.
თბილისი - ეთნოგრაფიული მუზეუმი. ახალციხის, კახეთის და სამცხე-ჯავახეთის
შენობა ნეგებობების აზომვითი სამუშაოები
ქ. თბილისი - ასათოანის და ტაბიის ქუჩაზე მდებარე სახლების ფასადების აზომვითი
და აღდგენა-რესტავრაციის საპროექტო სამუშაოები

2007

ჯერის მონასტერი არქიტექტურულ-არქეოლოგიური აზომვითი სამუშაოები.

2006

ხელოენების საერთაშორისო ცენტრის და getty ფონდი
მარტვილის ღვთისმშობლის სახელობის საკათედრო ტაძრი. XIV-XVII ს.-ის ქვედა
მხატვრობის კონსერვაცია.

2005

G.B.H."Thomas Wieck" გერმანია, ქ. ურბანი. "St. Martinus Kirche" XVI-XVII ს.-ის ქვედა
მხატვრობის კონსერვაცია / რესტავრაცია

2003 - 2004

ფონდი "ქართუ". ქ. თბილისი, რესტავრაციის სახლობის თეატრი. „ქიმურიონის“ ფერწერის
კონსერვაცია / რესტავრაცია.

კომპიუტერი: AutoCAD, ArchiCAD , Photoshop ,
MS OfficeCYCLON, Claudwork

ენები

ქართული, რუსული, გერმანული



რევაზ შაშვიაშვილი

CURRICULUM VITAE

დაბადების თარიღი: 26/04/1983

მისამართი: ქ.თბილისი, ც. დადიანის ქ. № 303, II სადარბაზო, ბ.№ 29.

ოჯახური მდგრმარეობა: დაოჯახებული

ტელ: (+99593) 46 52 22; (+99599) 37 99 17; (+99532) 69 40 56.

E-mail: rezoshashviashvili@yahoo.com

პ/ნ 01005008514

განათლება:

2008 – 2010 წ. – ქ. თბილისის სახულიერო აკადემიასთან არსებული საღვთისმეტყველო ფაკულტეტის ქრისტიანული ხელოვნების ფაკულტეტი.

2002 – 2007 წ. – ქ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია.
სპეციალობა – არქიტექტორ-რესტავრატორი.

2000 – 2002 წ. – ქ. თბილისის სახულიერო აკადემიასთან არსებული საღვთისმეტყველო ფაკულტეტის ქრისტიანული ხელოვნების ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014 – “საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული ხააგენტი” – მთათუშეთის სოფ. დართლოს სახლების № 18; 19; 24-1; 24-2; 49-1 რესტაურაციის პროექტი.

2013 – ქუვეითის სახელმწიფო, ქ. ქავეთი, “დივანია”-სა და “აღ ქახრი”-ს ანაზომები (საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმისა და ქუვეითის კულტურის სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში).

2013 – ქ. წყალტუბოში, ფაზბეგის ქუჩაზე მდებარე სახაფლაოს წმ. გიორგის სახ. ეკლესიის სახურავის შეცვლის პროექტი.

2013 – სამცხე-სოფ. თიხევლი. გუმბათიანი ეკლესია. სარესტავრაციო პროექტი (ხელმძღვ. ი. ბანძელაძე)

2013 – წყალტუბოს რ/ნი, სოფ. ფარცხანაფანევი. ქაშევთის წმ. გიორგის სახ. ეკლესიის სახურავის შეცვლის პროექტი.

2013 – წყალტუბოს რ/ნი სოფ. გუმბარა. წმ ბარბარეს ეკლესიის სარესტავრაციო პროექტი

2013 – საჩხერის რ/ნი. ძირულას ხეობა. ნახოვლარი ურუნა. ღვთისმშობლის ეკლესიის რესტავრაციის პროექტი

2010 - წყალტუბოს რ/ნი. სოფ. ოფშევითი. ღვთისმშობლის ტაძრის სარესტავრაციო პროექტი

2009 – თეთრიწყაროს რაიონი. სოფ. კოლთევთი. კვირაცხოველის ეკლესია, აზომვა-გამოხაზვა და პროექტირება AutoCAD ფორმატში.

2008-2009 – რაჭა, სოფ. ზემო ბარი; ჭბოს მთავარანგელოზის ეკლესია – აზომვა-პროექტირება AutoCAD ფორმატში, შშენებლობის წარმოებაში მონაწილეობა.

2008 – მცეთის ჯვარი, მცირე ტაძარი, რეაბილიტაციის პროექტი AutoCAD ფორმატში.

2008 – ხევსურეთი, სოფ. მუცოს აზომვა-გამოხაზვა AutoCAD ფორმატში.

2008 - ქბათუმი, აბაშიძის ქ. ყოფილი მუხისაღური სეროლა: ანაზომი, პროექტი AutoCAD ფორმატში.

2008 - ქ. თბილისი, ლ. გურიაშვილის ქ. № 5, საჯარო ბიბლიოთეკის I კორპ: აზომვა-გამოხაზვა AutoCAD ფორმატში.

2008 - ქ. ქუთაისი, სახელმწიფო მუზეუმი: აზომვა-გამოხაზვა AutoCAD ფორმატში.

2007 - დმანისის რაიონი, "აბულბუქის ეპლებია" : აზომვა-გამოხაზვა AutoCAD ფორმატში.

2007-2008 - ქ. თბილისის მერია, "ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი" (OCRD) არქიტექტორ-რესტავრატორის თანამდებობა (რუსთაველის პროსპექტის რეაბილიტაცია – რესტავრაციის პროექტი; ლ. გურიაშვილის ქ. №11ა და №9 რესტავრაციის პროექტი; ლ-გურიაშვილის მოედანი, ახორციელების ნიხი №3 ფასადის რესტავრაციის პროექტი) AutoCAD ფორმატში.

2006 - დავითგარეჯას უდაბნო, იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი: აზომვა-გამოხაზვა.

2006 - ზედაზნის ციხე და იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი: აზომვა-გამოხაზვა.

2005 - სოფ. კავთისხევი „ლომისას წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია“. აზომვა-გამოხაზვა.

2005 - სოფ. ნიჩის, „სასხლის მთავარანგულობის სახელობის“ ეკლესია. აზომვა.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Word; Excel; Photoshop; AutoCAD; MS OfficeCYCLON, Cloudworks.

კნები:

ქართული - შშობლიური

რუსული - კარგად

ინგლისური - ელემენტარული

იტალიური - ელემენტარული



მუცის კომისალექსის რეაბილიტაციის სამრეკტო სამუშაოთა გეგმა-გრაფიკი

სამუშაოთა დასახველება	4 თვე			
	ავისტო	სეპტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი
1 განმარტებითი ბაზათი (პრობლემის დეტალური აღწერა);				
2 ფოტოფიტოგრაფია: ხედები, ფასადები, ინტერიერი, დეტალები.				
3 არსებული არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომის დაზუსტება რეალური მდგრამარების სახვითა და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანით (მასშტაბი გამოხაზული კონკრეტულ ანაზომი, მ. 1:50; დეტალები: მ. 1:25, 1:20, 1:10)				
4 კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სტემპები და ტექსტები აღწერილობა;				
5 ნავეობათა ტექნიკური მდგრამარების შეფასება და რეკომენდაციები;				
6 არქიტექტურული ნაწილი: განმარტებითი ბაზათი (პრობლემის გადაჭრის გზები და მეთოდოლოგიას დასამუშაოებს); კერძოს გეგმა - მ. 1:200; სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და ნიმუშების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50), ბაზლონები, ფრაგმენტები, დეტალები 1:50, 1:25, 1:20, 1:1), სპეციფიკურები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით				
7 კონსტრუქციული ნაწილი: განმარტებითი ბაზათი, სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და ნიმუშების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50, 1:25), სპეციფიკურები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით				
8 სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;				
9 ჩასტურებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა.				

კალტურულ მემკვიდრეობათა დაცვის კავშირი "ამჟარი"
ხელმძღვანელი იოსებ ბანძელაძე



მუცოს კომპლექსი
რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვა


20 ივნისი 2014 წელი

#	შესახრულებელი სამუშაო	ღირებულება ლარებში
	სრულიდიტაციის პროცესის შედეგი	
1	განმარტებითი ბარათი	700.00
2	ფოტოფიქსაცია: ხედები, ფასადები, ინტერიერი, დეტალები.	406.80
3	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომის დაზუსტება და სრულყოფარეალური მდგომარეობის ასახვით	3500.00
4	კონსტრუქციული დეტალების განლაგების სქემების სრულყოფა რეალური მდგომარეობის ასახვით და ტექსტური აღწერილობა	1500.00
5	ნაგებობათა ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები:	600.00
6	პროექტის არქიტექტურული ნაწილი:	7500.00
7	პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი:	1300.00
8	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი	500.00
9	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა.	1000.00
	ჯამი	17006.80
	ზედნადები 12%	2040.82
	მოგება 5%	952.38
	ჯამი	20000.00

კულტურულ მემკვიდრეობათა დაცვის კავშირი "ამარინი"
 ხელმძღვანელი თოსებ ბანძელაძე



მუცოს კომპლექსი



საკონკურსო განაცხადი
რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთალრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მიზნით

კულტურულ მემკვიდრეობათა დაცვის კავშირი "ამქარი"

ხელმძღვანელი იოსებ ბანძელაძე

თბილისი 2014



არქიტექტორ-რესტავრატორის რეკომენდაცია

მუცო პირიქითა ხელშერეთის მიღმახვევი, ანდაკისა და მუცოსწყლის (მახრაჯულას) კლდოვა- ან ხერთვისშე ტერასულად გაშენებული, მიკროურბანული გამაგრებული ნასახლარია. ნაშენია ფიქალი ქვით. შემავსებლად გამოყენებულია კირი, თიხა და მიწა. ფიქალი აქვთ მოტეხილი, მთა-ქედის ორივე ფერდზე. კარიტის დამუშავებასთან ერთად განაშენიანების მოწყობის მიზნით შემნილია ხელოვნური ტერასები, ხოლო მთის შევრვალის უკთ დაცვის მიზნით შეეცალი ქარაფები. შედევად წარმოქმნილია ციტადელი და ორი უბანი; ქვემოთ დასაურთა, ხოლო ზემოთ შეოცეურთა უბანი. მუცოში სახლობდნენ აგრეთვე ნაცაურნი, ჭინჭარაულნი და ბორჩაშვილები.

შეასაუკუნების უნიკალური კომპლექსიდან მეტნაკლები დაზიანებითა და დანაკარგებით ჩვენს დრომდე მოღწეულია 53 ნაგებობა:

- 5 საბრძოლო კოშე
- 23 ციხე-სახლი (აქვდან 10 მიშენებაა, მათ შორის 7 კ. წ. "ქარსე")
- 1 ნაბინავარი ნასახლარის შისასვლელთან
- 1 ნაეკლესიარი
- 1 ხატი და 2 ნიში
- 19 აკლდამა
- 3 სამარხი

მუცო საუკუნების მანძილზე ზიანდებოდა ხანძრისა და მიწისძვრისაგან. მიწისძვრისაგან წარმოქმნილი დეფორმაციები აშკარად ეტყობა ერთნაირად გადახრილ კოშეებს. მუცოს ნერება მისი მიტოვების შემდეგ დაიწყო. დიდოოვლობით და მოუკლელობით თანდათან ჩამოიქცა სიპიტის სახურავები, დაინგრა სართულშეა გადახურვები და ცალკეული კედლები. ზედა დონიდან ჩამოვარდნილი ქვა ანგრევდა ქვედა დონეზე აისპერდა ნაგებობებს.

ამჟამად კედლების ზედა ნაწილები გამოფიტებულია. ტერიტორია ფიქალის ნანგრევებით არის ჩახერგილი. ინტერიერში მცენარეულობაა. რამოდენიმე ნაგებობა კატასტროფის პირასაა. კედლის მასები დაბზარული და დეფორმირებულია. მათი ნერება სხვა შენობებსაც დაზიანებს და ნასახლარი სრულიად განადვერდება.

მუცოს არცერთი ნაგებობა არ არის მოელი. მაგრამ შემორჩენილი კედლების დაზიანების ხარისხის მიხედვით ნაგებობები სამ კატეგორიად დაკავით:

- სტაბილური – ნაგებობები, რომელთა კედლებს დეფორმაცია არ განუცდა დაზიანებული – დანგრეული, დეფორმირებული ან დაბზარული კედლებით
 - ავარიული – შენობები, რომელთა ნერება ფოველ წამს არის მოსალოდნელი. მუცოს შენობები როგორც აგებულებით, ასევე დაზიანების მახასიათებლებით ერთგვაროვანია. შესაბამისად ერთგვაროვანია მათი რესტავრაცია-კონსერვაციის მეთოდი რაც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:
1. ინტერიერისა და გარე ტერიტორიის გაწმენდა ნაშალისა და მცენარეებისაგან;
 2. ხარაჭის აგება ავარიული კედლის დაშლა-აწყობის ან საფასაღო ბზარების ინექტირების მიზნით;²

¹ მუცოს შემოგარენში დაცული სხვა ეთნოგრაფიული სიძეებულები, ამჟამად მიტოვებული საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობები: ბინები, ნაწისქეილარები, ბოსლები და სხვა ამ პროექტში არ არის შესული და ცალკე კედლების საგანია.

3. სართულშეა გადახურვის კოჭების აღდგენა და შეფიცვა;
 4. ბზარებისა, წყობათამორის არების ინტერიერა ან ამოგოზეა კირის ხსნარით³, (ინტერიერში, კურის მიღამოებში კედლები თიხით უნდა ამოვეოზოს);
 5. დეფორმირებული, დაბზარული ან გამოფიტული კედლების დაშლა და ხელახლა აწყობა თიხის შექვრელის გამოყენებით;⁴
 6. ფიქალის საბურავის აღდგენა;
 7. სართულშეა გადახურვების აღდგენა რეგენერაციის პროცესის შესაბამისად:
 - ა. კოჭებზე კავების გადება;
 - ბ. თიხატკების შრის მოწყობა;
 - გ. ფიქალის დაგება.

ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოები ახალულია 2008 წელს შესრულებულ პროექტში. თუმცა გასული ოთხი წლის მანძილზე მიღებული დანაკარგები და დაზიანებები მოითხოვს დამატებითი კვლევების ჩატარებას და პროექტში ცვლილებების შეტანას. ამის მიხედვით უნდა განისაზღვროს სამუშაოთა განხორციელების ეტაპები. პირველ რიგში სარეაბიტაციო სამუშაოები ავარიულ უბნებზე ჩატარდება, ხოლო შემდეგ ნაკლებად დაზიანებულ ნაგებობებზე. აუკილებელია წელსვე ჩაუტარდეს გამავრება და რესტავრაცია შეოთვალითა N25 კოშკს, №8 და №13 ციხესახლებს

მუცის რეპილიტაციის პროცესი არ არის სრულფოფილი, რადგან ძეგლი გახაწმენდა ჩახერგილობისგან. ნაშალ ფიქალში ჯერ კიდევ იყოთხება გაღავნის, შეკების და სხვადასხვა დონეთა დამაკავშირებელი კიბუცის ნაშთები. განსაკუთრებით საინტერესოა ამზამად სრულიად გამქრალი უზრუ-ბანები, რომელთა აღდგენის საშუალებას აქაიქ ფასადებზე შემორჩენილი საკოჭე ბუდის ნაშთი იძლევა. მუციში სულ ცოტა 12 უზრო უნდა ყოფილიყო. რეპილიტაციის პროცესში რამდენიმე მათვანი გრაფიკულად არის აღდგენილი.⁵ ნასახლარის უბნების გაწმენდა ჩახერგილი ფიქალისგან დაგვეგმარების სურათს უფრო მკაფიოს გახდის, რამაც შესაძლებელია პროცესში ცალკეული ცვლილება მოითხოვოს.⁶

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნატარების შემდეგაც კი კომპლექსის დაცვა შეუძლებელი იქნება მოსახლეობის დაბრუნების ვარეშე. ამისათვის მინიმალური კომფორტული საცილეა ჩრდილოების შექმნა საჭირო.

კოლექტურის საინიციო-ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერთვის და იმპლიკაციების:

1. ავტონომიური ენერგომილაგება – მიკროპესი, (ფარული საქაბულო ხდები)
 2. ნიალთა ავანიოლობა – წყალისაუკიდის თაოთვინიშით.

* ასეთი კრედიტის დაშლამდე აღგილზე განაცხობდებოდა დოობთა თარიღები და ცალკეული ქვები მართვა.

⁵ ერდო ხალხაქმის აღვითო იყო. აქ იქნებოდა ხალხური რეწვისა განუშეორებელი ნიშვნები, რომელიც სიცილით ხელისუფალი ადამიანთათვის მიზანის აუცილებლობას განიძის კონტაქტს.

⁶ Եսու Ձեր ամեն հակառապությունը լառնաբար քաշապության 120 բաժինի թվաբառը

თავისი ინტერესების მიხედვით მათ უნდა იყოს მარცვლებია և კაზაკი ფერითი გამჭენდითი სამუშაოების ჩატარების შემდეგ შესაძლებელი გახდება ამ კვანძების კონსერვაციის ან რეარნისტრაციის პროცესშის შემთხვევაში.

3. საკანალიზაციო ქსელი - შენიდმული შესკრები მიღლი გაფვანილი მუცის დასაცლებლით მოწყობილი გამწმენდი ნაგებობისკენ
 4. თბილისაგება და კენტილუკა - კლდანადგარები
 5. კომუნიკაცია - ინტერნეტი.

მუცის რეგიონალის პროგრამა დაწუსტდება რეკონსტრუქცია-რესტავრაციის პროცესში შედეგის შემდეგ.

თეტაშვილების კომპლექსის ძირითადი ნაწილის კონსერვაცია მუდის დაცვისა და უსაფრთხოების მიზანისათვის;

॥**კუტაპზე** უნდა ჩატარდეს ნაწილობრივი რესტაურაცია;

III - ეტაპზე შესაძლებელია ცალკეული ციხე-სახლების რეგისტრაცია (ინტერიერების აღდგენა საოჯახო ეზოებრაფიული ინვენტარით, ხალხური რესტვის და გამოფენებით ხელოვნების ნიმუშებით, დასაშუალების აღმატევიაჲ მცირე საოჯახო ბიზნესის კანკორდარებისათვის).

ადამიტაკვა-რენტურსაციის და პერსპექტივული განვითარების პროგრამის შედგენისათვის აუცილებელია გლობალური კონცეფციის შემუშავება. რაც უნდა მოიცავდეს ეკოსისტემის დაცულობისა, ანტროპოგენული ზემოქმედების, დემოგრაფიული, სოციოლოგიური, ეთნოფსიქოლოგიური ანალიზის. ამ საკითხების გათვალისწინებით შედგენილი პროგრამა ხელს შეუწყობს ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის განვითარებას, დაკარგული ხალხური რეწვის და გამოყენებითი სელოუნების აღორძინებას, მომავალი თაობის განათლების სპეციალურ რეფორმას, საზოგრაფის დაცვას. კონცეფციამ უნდა მოიცვას ტურისტული ინფრასტრუქტურის დაგვევმარების და რეკორნის დაცული ტერიტორიების მდგრადი განვითარების საკითხები, პირიქითა ხელსურეობის ნაციონალურ ნაკრძალად გამოცხადების პერსპექტივით.

პროექტის განხორციელება მუცოს იხსნის განადგურებისაგან. მუშავდება ძეგლის მუდმივი მონიტორინგის და დაცვის მექანიზმი. აგვას მიკროსკეპი. ამოქმედდება კომუნიკაციის საშუალებები, შეწყდება მიგრაცია. აღდვება სახელმწიფო საზღვრის დაცვის ისტორიული მოღვალი "ოჯახი-მესაზღვრე". ტურიზმის განვითარებით და გამოკუნძულოთ ხელოვნების აღორძინებით გაუმჯობესდება მოსახლეობის სოციალურ-კუნძომითური მოვალეობა.

ՃՐԱՆՑՈՒՅԹ. Օ. ԾԱՌԱՋՊՈՅԱՏՅ 18. 07. 2014

კომპლექსიში შემავალი ნაგებობების და მათი ტექნიკური მდგრმარეობის აღწერა:
 ციხე-სახლი №1-ით იწყება შეცოს განაშენიანების ქვემოთ გამდიდრი დაიაურთა უბანი. ზემოსა და აგებულების მიხედვით პირველადი №1 ნაგებობაა, რომელზეც შემდგომში უშვალოდ არის სამი კედლით მიღდმული შედარებით მომცრო და დაბალი №2 სადგომი. დამრკვეთ რელიეფის კანიასითვე მათი იატაკის დონეები აცვდებიან ურთმანეთს. განსხვავებულია სართულიანობაც - ციხე-სახლის მთავარ (№1), სამსართულიან ნაგებობაზე მიშენებული დამხმარე სადგომი (№2) ორსართულიანია. ნაგებობების ზურგის კედლიად ნაწილობრივ მქეცრად დაქანებული კლდოვანი ფერდია გამოყენებული. მიწის ზემოთ ამ მხარეს საცხოვრებლის მხოლოდ ზედა სართული ამოღის.

მთავარ ნაგებობას მხოლოდ აღმოსავლეთის, გვერდითი კუთხით აქვთ სრულიად ყრუ, პატარა სასინათლო და სათავედაცვი სარტყელ-სათოფერები წინა, სამხრეთის საფასადო კადვლისა და გვერდით კუთხით ასიმეტრიულად აქვთ განლაგებული. შედარებით იოლად მისადგომ დასავლეთის გვერდით ფასადზე სხვადასხვა ღვრძები განთავსებული ქვედა ორი სართულის თაღოვანი მოუფანილობის ქარი და II სართულის, ასევე თაღით დასრულებული, თითქმის კადრატული სასინათლო ღიაბიც, რომელიც დამზადა

სადგომის მიშენების გამო შემდეგ ინტერიერში მოქცეულა. რაც შევხედა III სართულის კარს, ის ზედა ტერასის დონეზეა გამართული ზურგის კედელში. ამავე მხარეს კედლად გამოყენებულ კლდის მასივს საფეხურისებური თაროები გახდევს სართულშეა გადახურვების დონეზე, რაც ჩანს კოჭების ჩამოხატვისად იყო გამოკვეთილი. ამასვე ადახტერებს საპირისპირო მხარეს, სამხრეთის კედელში შემორჩენილია კოჭის ბუღები. კლდის მასივის ინტერიერში მოქცევა და მისი ჩამოკვეთით თაროს მოშადება კონსტრუქციისთვის ხელს უწყობს სართულების მიხედვით ფართების მნიშვნელოვან ზრდას ზემოთქნ.

დაცულობა: ციხე-სახლი №1-2, მუცოს სხვა ციხე-სახლების მხგავსად მიმე ფიზიკურ მდგრმარეობაშია ჩაქცეულია. როგორც სართულშეა გადახურვები, ასევე დამასრულებული ბანური გადახურვა. კლდების ქვის წყობის ბოლო რიგები მოვლ პერიმეტრზე ნაწილობრივ ჩამოშლილია.

ციხე-სახლი №3-4 მუცოს განაშენიანებაში მნიშვნელოვან და ინდივიდუალური გადაწყვეტის ურბანულ ქანძს ქმნის. იყო თავის გვერდით მდგრმ - №5 გამაგრებულ საცხოვრებელთან ზედა სართულების ერდო-ბანების როგორ სისტემით ყოფილა დაკავშირებული, ხოლო ქვედა დონეზე, მათ შერის გამავალი შეკა დაიაურთა უბნის განაშენიანების ზედა ტერასას ჟავავმირდებოდა.

№3 შედარებით უკეთ შემონახულ სამსართულიან, გამაგრებულ საცხოვრებელს წარმოადგენს. ამ შენობის კლდოვან შემაღლებაზე ფარივით აღმართულ საფასაღო ხილტეკეს აგრძელებდა №4 ნაგებობის ამჯამად დანგრეული წინა კედელი, რომელიც ამ ტერასის განაშენიანებას სამხრეთ-დასავლეთით ასრულებდა.

გეგმაში წაგრძელებული მართკუთხების ფორმის №3 ნაგებობას მუცოს მისადგომებისექნ მიმართულ სამხრეთის მთავარ ფასაზე სხვადასხვა ფორმისა და ზომის სამშერ-საფვალთვალით, თავდაცვითი (სამშვილდისრე, საოთვური) და სასინათლო სარქმლები აქვს დატანებული, ხოლო ყოველი სართულის დამოუკიდებელი შესასვლელი გვერდით (წრდილო-აღმოსავლეთით) მდგარ №5 შენობასთან საერთო ეზოს მხარესაა. ნაგებობის ეს ორი, ღიობებიანი კედელი ძირითადად სრული სიმაღლითაა შემორჩენილი და სავარაუდო, გადახურვის ზესტ ნიშნულზე უნდა მიანიშებდეს რომოდე შევრილი ფიქალის ფილა საფასაღო კედლის კუთხებებთან. სახლი ყოველ სართულზე თითო სადგომს შეიცავს, ქვედა შედარებით ბერები სართული, წესისამებრ ბოსლად იქნებოდა გამოყენებული, ხოლო მეორე და მესამე სართული, ჩანს, საცხოვრებელი იყო. თიხამიწით შეღესილი კედლები შექვარისტულია. შედარებით ვიწრო №4 ნაგებობა არასრული ორი სართულის სიმაღლით არის მოღწეული. შესასვლელი №3-ის საპირისპიროდ. უკეთ შემორჩენილ მრუდებაზოვან დასავლეთის კედელში, ქვედა სართულის არეშია განთავსებული. ბოლომდე ჩამონაგრეული სამხრეთის საფასაღო კედლის გარდა ნაწილობრივ დაზიანებულია კლდეზე დაფურმნებული უქანა კედელიც. ეს ორივე ნაგებობა ერთი ოჯახის კუთხისილებაში უნდა ყოფილიყო, თუმცა №4-ს სავარაუდო, დამხმარე-სამეურნეო დანიშნულება შეიძლება ქონით.

დაცულობა: მუცოს სხვა ციხე-სახლების მხგავსად №3-4 ნაგებობაშიც ჩაქცეულია სართულშეა გადახურვები, აღარ არსებობს არც დამასრულებელი ბანური სახურავი. ამასთან ერთად, ინტერიერი და მიმდებარე ტერიტორია საესეა ნაშალი ქვის ფილებით. საზიარო კედლი სანახვროდ განადგურებულია, ხოლო №4-ის საფასაღე კედელი აღარ არსებობს. №5 ციხე-სახლთან დამაკავშირებელი ტერასების სისტემაზე მხოლოდ ქვის კიბეები, ბურჯი და კედლებში შემორჩენილი ხის კოჭის ბუღებიდა მოუთითებს.

ციხე-სახლი № 5 ძირითადად სრული სიმაღლით შემორჩენილი, ერთმანეთის თავზე განლაგებულ თითოსადგომიანი სამსართულიანი სახლი კლდის პირზე წამომართული და ვიწრო კედლის მხრიდან კოშკით გამოიყენება.

№3 და 5 სახლები ერთმანეთისექნ ფასადებითაა მიმართული. ამ მხრიდან, №5 ციხე-სახლი სამივე სართულის კარით გამოდის. ღიობები II და III სართულზე - ღიაგონალზე დაგდება. I სართულის - იგივე ძირის თვალის, საძროხეს თითქმის როჭანობა გარის ღიობის წინ მაღალი თაღოვანი გვირაბივით გამოშენებული, კარიბჭისებრი მოცულობაა მიღებული, რომლის ხელით შექმნილ ბაქანზე ზედა ქეთიდან ამავალი ვიწრო და ღიობით ფილებით გამართული, მყარად ნაგები

აქცესაფეხურიანი კიბე აღის. ბაქანი II სართულის კარის წინ იშლება. კარის კარგად გამოყენილთაღივანი ღიობი შესანიშნავი, სწორზედაპირიანი ზღუდარისა და განსაკუთრებით კი ორსაფეხურიანი ზღუდლის კარგად შერჩეული ღიდი ფილტრით იქცევს უკრადდებას. კარის საურდეულე ხერელიც კი, ღიდი და მძლავრი ურდეულისთვის ჩანს გამართული.

ფიქალის ფილტრით ჩაშენ კედლებში მიწანარევი ხენარია გამოყენებული. ქვედა სართულის კარის თავზე, კარგან, წყობაში ჩატანებული ფიქალის თხელი ფილტრი ნაშენი თაროს ქმნის, რაც შესაძლოა, ჭრაქის დასადგმელად გამოყენებულია. რაც შეეხება სასინათლო ღიობებისა და სათოფურისა, თუ საისრე ხერელებს, ისინი ძირითადად წინა კედლებში მოწყობილი და შეცოში ქვემოდან მომავალ ბილიკებს აკონტროლებს. მესამე, დამასწრელებელ სართულის ამავე მხარეს, კედლის შეამონაკეთში ფართო სანიაჟო ღიადი აქტებს.

დაცულობა: ციხე-სახლი №5, მუცოს სხვა ციხე-სახლების მხგავსად მიმექ ფიზიკურ მდგრმარეობაშია: ჩაქცეულია, როგორც სართულშეუ, ასევე დამასწრელებელი გადახურვები; პერიმეტრზე ნაწილობრივ მოწყვეტულია კედლების ქვის წერტილი რიცხვის მინიმუმით.

ციხე-სახლი № 6 სამსართულიანია. ერთ-ერთი კარგად ნაგები და შედარებით შეკრიცი შემონახული გამაგრებული საცხოვრებელია, რომლის ენთაზისიანი სილუეტი გადახურვის გარეშე სრული სიმაღლით იქმოხება. კლიფოვან სუბსტრუქციაზე დაფუძნებულ, კერტიკალური გვეგმარების კოშეს გადატობას თითო, შედარებით სწორი გვემეტრიული ფორმის მართვებისა სათავეს აქტებ კოველ სართულზე. საქმაოდ განიერი კედლები ზემოთ ვიწროვდება. სართულშეუ, გადახურვის კონსტრუქცია კოჭებსა და კედლების გასწვრივ გაფორმებულ ფიქალის ნაშენე თაროებზე იქმო ნამოყრდნობილი. ყოველი სართულის სადგომს, სხვადასხვა უზენჯერული დატვირთვიდან გამომდინარე თავისი დამოუკიდებელი კავშირი აქტეს გარემოსთან - I და III სართულის კარი კოშეს კენ მიმართულ, დახავდეთის კედლის სამხერეთისა და ნიდილოეთის კეთხევებთან, ხოლო II სართულის შესახლებით უკანა, ნიდილოეთის კედლის დასავლეთის კუთხესთან ახლოს გამართული. I და II სართულის მიწისპირა კარებისგან განსხვავებით, III სართულის სიმაღლეზე გატრიი კართან, მის გვერდით შემორჩენილი ბუდე მიანიშნება, რომ ასევდა აქ სამაგრებული კოჭისა და მისადგმელი კიბის საშუალებით იქმო შესაძლებელი. კარის ღიობები საქმაოდ მაღალია და ზემოთ შეკრიცი გადახული, სუსტად გამოხსატული თაღოვანი დასრულებით, ტრაპეციული მოყვანილობისა უფროა. ქვემო, შედარებით ბნელი სართული ჩანს, ბოხდად იქმო გამოყენებული, II - საცხოვრებელ სართულს მთავარი ფასადის შეაში განთავსებული თაღოვანი მოხაზულობის, მიგნო შემკლავების და ნაოთხალი წირთხლების საშუალებით გაფართოებული, მაღალ შებლიანი ხარქმელი აქტეს. ამავე კედლებში, სარქმლიდან აღმოსავლეთით, ასევე თაღოვანი მოყვანილობის თახნაა. მესამე სართულის სათავეს, რომლის კედლები საგრძნობლადა შევიწროებული, ფასადის შეა ნაწილში დიდი, სწორკუთხისა სანიაჟო ღიადითაა გახსნილი, კარის საპირისპირო მხარეს ერთი სარქმელია დატანებული.

დაცულობა: ციხე-სახლი №6 მიმექ ფიზიკურ მდგრმარეობაშია: ჩაქცეულია, როგორც სართულშეუ, ასევე დამასწრელებელი გადახურვები, თუმცა სიმაღლის ნიშნული ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია მტავარი ფასადის აღმოსავლეთის კუთხესთან შემორჩენილი გადახურვის ფილტრით. პერიმეტრზე ნაწილობრივ მოწყვეტულია კედლების ქვის წერტილი ბოლო რიგები. საფურადლებო, აღმოსავლეთ კედლის წერილ-წერილ ბზარები.

კოშე № 7

მუცოს ტერასულ-ბანიან განაშნიანებაში მნიშვნელოვანი ვერტიკალური მახვილი შეაქტეს დაიაურთა უბნის კოშეს (№7), რომელიც ურბანული განაშნიანების ხეთ ანალიტიკურ კოშეს შერის დღემდე ყველაზე ხალად არის მოღწეული. მას ღორგიერად უკავია ქვედა უბნის ცენტრალური მდებარეობა და ირგვლივ იქრებს გარშემოტებარე ციხე-სახლებს. გამორჩეული სილუეტის შემთხვევაში ნაგებობა მასშტაბურობით და კარგი პროპორციით ხასიათდება და მოუხედავად დროთა კითარებაში შეძლილი დეფორმაციებისა ხუროთმობლული სხეული მოხვდილოურობას და სიმწყობრეს

ინარჩუნებს. თოხი სართულისგან შემდგარი, გეგმით კვადრატული კოშკი, თუ ან საკონცენტრირებულ გადახურვას, სრული სიმაღლითაა შემორჩენილი. კოშკის ღიაბეჭი ანდაქის ხეობისა და შეცოს მისაღომების გადამყერე სამხრეთის საფასაღო კვდელზე, ერთ კურტიკაღურ ღერძზეა განლაგებული. კოშკის ძირი ნაკირული აქვს და კარის ღიაბი საკმაოდ მაღლა, 3 მ-ის სიმაღლეზეა გამართული. მისი ფორმა მუცოს არიქტურაში სახეობადოდ მიღებული ზემოთ შევიწროებული თაღოვანი მოყანილობისაა, რახაც ფიქალის ფილების საფეხუროვანი, კონსილუურიდ გადმინული წყობა შემოწერს. ასეთივე ფორმის, შემცირებული მასშტაბის ღიაბი განთავსებულია II სართულზე თაღით დასრულებული, თითქმის კადრატული სარტყლია III სართულზეც ამავე ღერძზე, ხოლო დამასრულებელი, საბრძოლო, IV სართული თოხივე მხარეს ფართო ღიაღებითაა გახსნილი, რომელთაც ძირში, ირივე მხრივ, კოშკის ბუდეები ახლავს.

დაცულობა: კოშკის, ჩანს მიწისძვრისაგან მიღებული აქვს ღაფორმაცია, სიღურების სისწორე დარღვეულია და გადახრილია გვერდზე აღმოსავლეთისკენ; მუცოს ციხე-სახლების მსგავსად დაიაურთა უბნის კოშკის სართულშეა გადახურვებიც ჩაქცეულია, აღარ არსებობს არც დამასრულებელი სახურავი. წინა კედელს კარის ღიაბი მცველი ბზარი ჩახდევს. წვრილი ბზარები შეინიშნება ცალკეულ მონაცემთვებში.

ციხე-სახლი № 8

მუცოს ურბანულ განაშენიანებაში კომპლექსს ქმნის დაიაურთა უბნის კოშკი და მასზე სამხრეთ-დასავლეთის მხრიდან მიშენებული ციხე-სახლი (№8). ეს სამსართულისანი ნაგებობა ოპტიმალურად იყენებს კოშკსა და მის სამხრეთ-დასავლეთით, ფრიალო ქლდებულების კადრატული სარტყლით იყო განათებული, რომელთა ღიაბით შემოწირებული გაფართოებულია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ინტერიერში ქუთხის სამკუთხა შემერავი ფილების და სხვადასხვა აღგიღიას წყობიდან გამოწეული ფილების საშუალებით თაროებია შექმნილი. ერთიანი, სუსტნაშევრიანი თარი გახდევს კედელს I და II სართულის ჭრის დონეზეც, ჩანს სართულშეა გადახურვის კონსტრუქციის გასამართად, რაც სიმაღლის მატების პარალელურად კედლის სიგანის კლებას იწვევს. შესამე სართულის კარი საპირისპირო კედელში, მიწიდან საკმაოდ მაღლადა გამართული და ჩანს, მისაღგმელი კიბის საშუალებით ხდებოდა მასთან დაკავშირება.

დაცულობა: მუცოს სხვა ციხე-სახლების მსგავსად №8 ნაგებობაშიც ჩაქცეულია სართულშეა გადახურვები, აღარ არსებობს, არც დამასრულებელი ბანტრი სახურავი; მთლიანად არის ჩამოქცეული №11 ნაგებობისკენ მიმართული გვერდითი კედელი, დანგრეულია შეკისებრ გამავალი კედლის ბოლო მონაცემი და ნაწილობრივ სამხრეთ-დასავლეთის საფასადო კედლის ქუთხი, როგორც ინტერიერი, ისე კედლების მიმდებარე გარე ტერიტორია ჩამოშლილი ფიქლის ფილების გროვებითაა ჩახერგილი.

ციხე-სახლი № 9-10 დაიაურთა უბნის განაპირი აღმოსავლეთის მდებარეობა უკავია, ამ ნაგებობასა და მის წინ აღმართული №5 ციხე-სახლის მაღალ ზურგს შორის ვიწრო შესა გადის. ზურგით კლდესთან მჭიდროდ მიქრეული ორსაღვომიანი საცხოვრებელის რთული კონფიგურაციის გეგმას არასწორი გეომეტრიული მოხაზულობა აქვს. რკლიეფიდან გამომდინარე კლდის დიდი ურაგმენტები შემოჭრილია ორივე საღვრომის ინტერიერში.

ძირითად, №9 სამსართულიან ნაგებობას, რომელმაც მხოლოდ ორი სართულის სიმაღლით მოაღწია დასავლეთიდან, №6 ციხე-სახლამდე, ნანგრევებით ამოვსებული დიდი ეზო ბაქანი გმიჯნება. ამ მხარეს ნაგებობის გვერდითი კედელი დანგრეულია. სავარაუდოდ კარი კედლის წინა ნაწილში უნდა კოფილიყო განთავსებული. ჰკვდა, სამეურნეო სართულის ფართობი ინტერიერში შემოჭრილი კლდის გამო შედარებით

თუ სათოფერი ღირებებითა და ნაკლებად არ მოგვიანება, მაშენ მარტივობაზე
№11 ციხე-სახლის ქვედაში წყოქალის ფილტრი მსხვილმარტივობაზე
ხრეშმერეული, მიწანარევი ბათქაშით არის შეკავშირებული. კვდლის ზედაპირი შიგნით
ნაღესებით ყოფილა დაფარული, რომლის დიდი ფრაგმენტები უმეტესად IV
სართულზეა შემორჩენილი.

დაცველობა: მეცნის სხვა ციხე-სახლების მსგავსად №11 საცხოვრებელ სახლშიც
ჩატვეულია სართულზე გადახურვები, აღარ არსებობს არც დამასრულებელი ბანგრი
ჩაქცეულია სართულზე გადახურვები, აღარ არსებობს არც დამასრულებელი ბანგრი
სახურავი. ამასთან ურთად, მორცეულია ჭის წყობა საფასადო კედელში ჰიდა მხარიდან
არსებოւთ კუთხის ბუღებისა და ლითების მომიჯნავე უბნებზე.

ციხე-სახელი № 13. ორსართულიანი, გვემაში მართკუთხა ფორმის (9,5X7,8) შენობა ნაგებია ფიქალი ჭით ტალახის ხენარზე. I სართული ნიდილოეთით მიმართული ზურგით კლდეშია შეკრილი და კედლად კლდეა გამოყენებული. ციხე-სახლი ტერასულად განვითარებული საინტერესო და ფუნქციურად გამართული კიბეთა სტრექტურით გამოიჩინება (იბის საფეხურები შერალად ნაწყობი განიერი სიპი ჭვებია). ოთხივე სართულის შესახლევლები აღმოსავლეთ ფასადიდან პქონდა ამ მხარეს კედელი მთლიანად დანგრულია, შემორჩენილია შეოლოდ II სართულის კარის შარჯვება ნაოთხალი წირთხლი ჩარჩოს და კარის ჩახარაზე ძლიერი ფოსტებით. I სართულზე მოხვედრია ხდებოდა I სართულის დონის ჭვებით, აღმოსავლეთით განვითარებული, ნიდ-ზურგით კლდეში შეკრილი, გვემაში ოდნავ წაგრძელებული, მცირე ზომის დამხმარებელას-სადგომიდან, ხადაც ციტადელზე ამავალი ბილიკის განშტოებიდან (რომელიც №16 სახლისკენ მიემართება), აღმოსავლეთის მხრიდან ჩადის კიბე და ამ სათავსის გავლით, ასევე კიბით უკრთდება მარცხენა კუთხეში მდგბარე კარს. II სართულის კიბეც ამ ხადგომიდანაა გამართული. III სართულზე ამავალი კიბეები ნიდილოეთ ფასადის წინ მდგბარე მცირე მოვენიდან არის მოწყობილი. კარი აქ მარჯვენა კიდეში უნდა ყოფილიყო. IV სართულზე ასახლებოდი, სავარაუდოდ, III სართულის ჭრში უნდა ყოფილიყო გაჭრილი.

დაცულობა: ციხე-სახლის სამხრეთი კლდის მარჯვენა ნახევარი ნამონგრულია და შემორჩენილ ნაწილში I და III სართულების თოთო სარკმელია. ნიდილოეთი კედელი ურთა (აქ შეოლოდ II სართულზე კედლიდან ნაშევრი ცრთი თაროა). დასავლეთით I სართულის გადამხურავი კოჭების ორი ბუდეა, II სართულისთვის – ცრთი მოზრდილი ცენტრში, რომლის თავზე კედელი მთვლის ხევრძეზე კოჭების სამოსადგებად თარო გასდევს და ნიდ-კედელზეც გრძელდება. მესამე სართულის გადახურვისათვის სამი ბუდეა, ხოლო IV სართულის გადახურვის ღონე არ შემორჩენილა. მარცხენა და მარჯვენა კუთხეებში სამკუთხად ნაშევრი ნამკეტი თაროებია კლდის წყობაში ჩატანებული. • შენობის კონსტრუქტორი მოლიანობა დარღვეულია. აღმოსავლეთ კედლის დიდი ნაწილი, სამხრეთი კედლის ნახევარი და ნიდილოეთ კედლის ზედა ნახევარი გადახურვებითურთ ჩაქცეულია

შენობის კონსტრუქტორი მთლიანობა დარღვეულია. აღმოსავლეთ კედლის დიდი ნაწილი, სამხრეთი კედლის ნახევარი და ნიდილოეთ კედლის ზედა ნახევარი გადახურვებითურთ ჩაქცეულია

ციხე-სახელი № 14 მუცოს ურბანულ განაშენიანებაში არსებულ შეწყვილებულ ციხე-სახლებს შორის, რომელთაგან ერთ-ერთი ძირითად ნაგებობას წარმოადგენს, როგორც მასშტაბით, ასე არქიტექტურული დამუშავებით, ხოლო მასზე მიღვმედი მური ნაგებობა შედარებით მცირე მასშტაბით, დაბალი სართულიანობით და დამუშავების სიმარტიფით ხასიათდება, რაც მის დამხმარე-სამუშარენეო დანიშნულებაზე უნდა მიანიშნებოდეს, №13 და №14 ციხე-სახლები ერთგვარად თანაბარმნიშნელოვნად გამოიყერება. ციცაბოდ ამართულ კლდოვან კონცენტრი დაშენებული ამ წყვილი ნაგებობით იწყება შეთვეურთა უბანი, სადაც კლდოვანი ბილიკითაა შესაძლებელი ასელა.

№14 სამსართულიანი ციხე-სახლი სამი კედლით უშუალოდ კიბუნება №13-ის დასავლეთის კედელს, თუმცა კარით არ არის დაკავშირებული მასთან. თვალშისაცმია ნაგებობის ერთი სართულით მაღალი უკანა კედელი, რომელიც №13-ის საზიანო კედელთან ერთად ჩანს, მხოლოდ ნაწილობრივ ფარგლებადა ირი მხრიდან და, ბანით დასრულებულ III სართულს.

I და II სართულის თაღოვანი შესახლები დასავლეთის კედელში აქვს გამოღებული. ამავე მხარეს ზურგის კედლელთან გამავალი შექისგან მცირე ეზოს გამოსაყოფად ზღვდეა აშენებული, რომელიც მთავარი ფასადის ნიდილო-დასავლეთ კეტხის მიმართ პერპენდიკულარულად არის მიმართული. ამ კედლის შექის მხრიდან ქვის დიდი ფილების გამოყენებით შერალად ნაწყობი მიღალი კიბე ასდევეს II სართულის კარაბდუ, კიბის ბაქანს ქვეშ შექმნილი გასახლევლით შემოფარგლული ეზოს არეში მოქცეულ ქვედა სართულის კართანაა შესაძლებელი დაკავშირება. ამავე ფასადზე ქვის წყობაში გამოღებული კოჭის ბუდეები მიუთითებს ხევადასხვა ღონეზე გამართული ერთოვების არსებობაზე თავის დროზე. ნაგებობის ინტერიერში II სართულის კედლებს უხეშად წასმული შეღეხილობა აქვს ფრაგმენტულად

შერჩენილი, რაც ამ სართულის საცხოვრებელ დანიშნულებაზე უნდა მოქმითებდეს. წინა კედლის შეს ხაზზე ორივე სართულის სადგომს თაღოვანი სარქმლებია განთავსებული.

დაცულობა: მუცოს სხვა ციხე-სახლების მხგავსად №14 საცხოვრებელ სახლშიც საქცეულია სართულშეს გადახურვები, აღარ არსებობს არც დამასრულებელი ბანური სახურავი. წვენამდე ვერც ერდომ მოაღწია.

ციხე-სახლი № 15 მდებარეობს გამაგრებულ ნახოვლარ მუცოს ზედა და ჭვედა – დაიაურებისა და შეთექაურების უბნის მოჯნაზე, ქვედა უბნის უკიდურეს განაპირა აღმოსავლეთის ნაწილში. ერთი მოგრძი, მართკუთხა ნაგებობისა და მასზე დასავლეთის მხრიდან საფასადო კედლის გაგრძელებაზე მიშენებული ზედუდისგან შემდგარი ციხე-სახლი როტელ და მიუდგომელ აღგილზეა აგებული. მთავარი სადგომის ზურგის კედლად შევედი კლდევა გამოყენებული, ვიწრო, აღმოსავლეთის კლდელიც ციხაბო უერდობზეა დაუუძნებული, ხოლო ფასადი ასევე, დამრეცი კლდოვანი უერდისკენაა მიმართული. ძლიერი დაზიანებით გამოწვეული სახერგილობა კიდვე უფრო მიუდგომელს ხდის სახლს. შეგნით ამოსული ხშირი და მაღალი ჭინჭრები ინტერიერის დათვალიერების საშუალებას არ იძლევა და მესამე კლდელი. რომელიც სათავსს უნდა ქრავდეს კლდოვან ზურგით, არ იქთხება.

ციხე-სახლის წინა კედლი საქმაოდ მაღალია, სავარაუდოდ თრი სართულის სიმაღლისა, თუმცა ზედა ნაწილში შემორჩენილ, ნაწილობრივ დაზიანებულ სარქმლამდე ყრულ ამოდის. ზღუდე ღონისა დაწეული ნაგებობის საფასადო ხიბრტყიდან, თუმცა იმავე ხასს აგრძელებს.

დაცულობა: ციხე-სახლი №15 მუცოს მძიმედ დაზიანებულ ნაგებობებს მიუკუთვნება. გადარჩენილი კლდები არასრული სიმაღლითაა მოღწეული, ინტერიერში მოხვედრა მიუდგომელი რელიეფის, სახერგილობისა და ხშირი და მაღალი ჭინჭრის გამო, შეუძლებელია. სართულანობა არ დგინდება, კარი არ შემორჩენილა.

ციხე-სახლი №16 მდებარეობს შეთექაურების უბნის უკიდურეს აღმოსავლეთით, ისე რომ აღმოსავლეთის ფასადით მუცოს წელის ვიწრო ხეობას გადასურებს. გვამაში მართკუთხა ფორმის სამსართულიანი შენობა ნაგებია ფიქალი ქვის მშრალი წყობით. ჩრდილოეთის ზურგით და დასავლეთ ფასადის მარცხენა ნაწილი პირველ-მეორე სართულების ღონეზე კლდეშია შექრილი. დასავლეთ ფასადის მარჯვენა კიდეში 2 მ. ხიერძისა და თრი სართულის სიმაღლის ყრუ, შეკრილი კლდელია ამოვენილი. შესახელელი კარი სამივე სართულს დამოუკიდებლად აქვს გაჭრილი და მარჯვნიდან მარცხენივ (სართულების შესაბამისად), საფეხურებრივად ვითარდება, ისე რომ მესამე სართულის კარი ცენტრში კლდევა. სამივე კარი შეგავსი ფორმისაა: ნაოთხალი წირთხლებით, რომელთაც ჩარჩოსა და ჩასარაზი ძელისთვის ფოსოები აქვს დატოვებული. მათი ზედა ნაწილი კინსოლისებურად თანდათან გადმოწეული სიპეტით ისრული თაღის ფორმას იძლევა. I სართულზე მხოლოდ ერთი ვიწრო სარქმელია ხამხრეთ კლდელში და ერთიც ნიშა. შეგნით აღმოსავლეთ კლდელს სარტყელი გასდევს (ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში II სართულზე ახასელებელი ხიპი ქვის კიბე ჩანს). II სართულის ხამხრეთ კლდელში ახიმეტრიულად გაჭრილი მოზრდილი სარქმელია ნაოთხალი წიბოთი და ერთი ვიწრო საცამური სარტყელის ქვეშ. აღმოსავლეთ კლდელში ერთი სარქმელია ნაოთხალი ცალი წიბოთი (მის თვეზე შეგნიდან ხის ფიცარია ნასმული სარქმლის ჩასარაზად) და თრი ფოსო კოჭისთვის (მარჯვენა გამჭოლია), ანალოგიურია მოპირდაპირე კლდელზეც. ჩრდილო-დასავლეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეებში კუთხის შემკვრელი თითო ხიპი ქვის სამკუთხა თართა, ხოლო ხამხრეთ დას. კუთხეში წყვილი. შესამე სართულის ხამს. კლდელში სიმეტრიულად განთავსებული რომ მოზრდილი სარქმელია ნაოთხალი წიბოებით, ასეთივე სარქმელია აღმოსავლეთ ფასადის მარჯვენა ნახევარში. რთხივე კუთხეში წყვილ-წყვილი კუთხის ჩამკეტი სამკუთხა თართებია. დასავლეთ და აღმოსავლეთ კლდელებში შემორჩენილია სამ-სამი ფოსო სახურავის კოჭისთვის, რომელიც ბანური იყო, ბანზე მოხვედრია კი ჩრდილოეთის ტერასიდან ხდებოდა. III სართული შეგნიდან შეღესილია ტალახით. დასავლეთ ფასადზე შვერილ კლდელსა და ჩრდილოეთ ტერასაზე გადებული ძელებით III სართულის აიგანი იყო მოწყობილი.

დაცულობა: სხვა შენობებთან შედარებით №16 სახლი გაცილებით ახალია, თუმცა პირველი-მეორე სართულის ქვის წყობა განსხვავდება III სართულისაგან (უფრო მსხვილი ქვებია გამოყენებული). სახლის კედლები ურყვია, ბ'არები არ შეინიშნება. III სართულის კარის თავზე მოთავსებულ მოგრძი ქვაზე ამოკეცილია ერთი ჯვარი და ორი სპირალის ფორმის კუდიანი პიქტოგრამა. კიმის გადახურვა და სართულშეუკინებელი ჩამოქცეული. დაზიანებულია ბოლო სართულის კედლების ზედა ნაწილები. სხვა მხრივ, მუცის კომპლექსში მდგბარე საცხოვრებელი თუ სათავდაცვი ნაგებობებთან შედარებით შენობა №16 კონსტრუქციულად მყარია

ციხე-სახლი №17 მდებარეობს შეთეკაურების უბნის ცენტრალურ ნაწილში. ნაგებია ფიქალი ქვებით ტალახის ხენარზე. გეგმაში მომრგვაცებული, მართკუთხა ფორმის (6,5X4,8) ორსართულიანი შენობის I სართული ნიღილოვანის ზურგით კლდეზე მიძღვნილი, ხოლო დასავლეთის კედლად №18 სახლის კედვითია გამოყენებული. პირველ სართულს შესასვლელი სამხრეთიდან აქვს მარჯვენა კიდეში და ვიწრო შუქაში გამოდის. კარის წირთხლები ნაოთხალია და ფოსტები აქვს კარის სასარაზად. შეისრული გადახურვა ჩამოქარისილია, მაგრამ კარის თავზე შემორჩი პირი ზონტალურად ნაშეერთ თავსართი. დასავლეთისკენ სამხრეთის კედვით იღნავ ირკალება და №18 სახლის კედვის ებჯინება. ინტერიერში: I სართულის სარემბლი ერთი აქვს, დასავლეთით და ისიც №18 შენობის აღმოსავლეთ კედვისა გაჭრილი. ნიღილოვანი კედლის მარცხნია კიდეში მოზრდილი

ნიშაა, მარჯვენა კიდეში კი პატარა. ასევე მოზრდილი ნიშის კვალი ნანს მარჯვენა ნახევარშიც. სამხრეთ კედვის ერთი გამოლენილი, ნახანძრადი ნიშა და კოჭის ორი ბუდე. თითო კუთხის ნამკები სიახლი სამხრეთ-აღმოსავლეთით და ნიღილო-აღმოსავლეთით სამკუთხა თანრიგბს ქნიან. II სართული სანიავთა (საზაფხულო სადგომი), ყოფილი დანიშნულებისა და მისი ნიღილოვანის და სამხრეთის კედლები სანახულერდა გახსნილი. შესასვლელი ნიღილოვანიდან, კლდესა და კედვის ზორის დატოვებული ვიწრო ბილიკების აქვს. აღმოსავლეთ კედვისში, იატაკის დონეზე ერთი ვიწრო სარემბლი, ზეფით ორი ნიშა, მათ შორის მარცხნია კუთხისას თარო აქვს.

დაცულობა: ორივე სართულის კედვით შეგნიდან შედესილია. გადახურვები ჩამონიშვნეულია. შენობის გადახურვა და სართულშეუკინებელი ჩამოქცევები პირველი სართული სანახულერდ ამოცსებულია სია ქვებითა და კლდის ნაშალით. I სართულის კარის შეისრული გადახურვა ჩამოქარისილია.

ციხე-სახლი № 18 მდებარეობს შეთაქურების უბნის ცენტრში. ორსართულიანი, გეგმაში კვადრატული ფორმის (5,5X5,8) ციხე-სახლი ნიღილოვანის ზურგით კლდის უკრდშია შექრილი და ამ მხარეს სახლის კედლად კლდეა გამოყენებული. ნაგებია ფიქალის ქვის მშრალი წყობით. ორივე სართულს შესასვლელი კარი სამხრეთიდან აქვს. I სართულის კარი ცენტრიდან ორნავ მარცხნივ არის ნაწელი, აქვს ნაოთხალი წირთხლი კარის ნასარაზა ფოსტებით. შეისრული გადახურვა თანდათან გადაწელი სია ქვებითა და მათი ნამკები გრძელი ქვით იქმნება. მეორე სართულის კარი მარცხნია კუთხეშია გაჭრილი, ამჟამად შელახულია - ჩამოცვენილი აქვს ისრული თაღი და წირთხლები. ცენტრალურ ნაწილში გაჭრილია მცირე ზომის სარემბლი კარის მსგავსი გადახურვითა და ნაოთხალი წირთხლით. აქედან თრი გამჭოლი ბუდე II სართულის აივნის კოჭებისთვის. I სართულის ერთადგროთი სარემბლი აღმოსავლეთ კედვისა გაჭრილი და №17 სახლის I სართულში გადის. შეგნით, დასავლეთ კედვის პირველი სართულის გერის დონეზე განიერი თარო გასხვეს კოჭების ნამოსადგებად. გადახურვები არ შემორჩენილა. II სართულის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეში ერთი კუთხის ჩამკები სია, რომელიც სამკუთხა თაროს ქმნის. სამხრეთი კედვით დასავლეთ მხარეს №19 სახლის აღმოსავლეთ კედვის შეუკინებელია და ზედა ნაწილში წყობითა გადაბმული.

დაცულობა: ციხე-სახლის გადახურვა და სართულშეუკინებელი ჩამოქცევები. დაზიანებულია ბოლო სართულის კედლების ზედა ნაწილები. მეორე სართულის კარის გადახურვა და წირთხლები ჩამოცვენილია.

ციხე-სახლი № 19 ციხე-სახლი მდებარეობს შეთეკაურების უბნის დასავლეთ ნაწილში. სამსართულიანი, გეგმაში რომბისებური ფორმის (6,5X6,5 მ) შენობა, ნაგებია

იქნებოდა გამოყენებული სართულშეა კონსტრუქციის საუზღვნად. II სართულის გვერდითი კარი, რომელიც ნაგებობის დასავლეთით, ახლოს მდგარ №22 ციხე-სახლების არსებულ კიშრი და ტრაპეციულ ხაერთი ეზოს უკავშირდება, საქმაოდ მაღლაა ნიადაგითან. ღიობის გარედან ცალი კუთხით კედლითან მკაფირდად გამოსული ზღურბლი და ზედ დამატებული მახიური ქვის თარო ახლავს, რაც ნანს მისადგმელი კიბისთვის გამოყენებოდა.

დაცულობა: სხვა ნაგებობათა მსგავსად, №20-21 ციხე-სახლების სართულშეა გადახურვები და დამასრულებელი ბანური სახურავი არ შემორჩენილა. მორყელია ქვის წყობა №20 ნაგებობის საფასადო კედლის ზედა, მარცხენა არ შეიძლო, კუთხებთან ახლოს განხილია ღრმა ბზარი და არსებობს ჩამონიშვილის რეალური საურთხე. განადგურებულია №21 ნაგებობის წინა კედლი, III სართულშე უკანა კედლის ნაწილი და ასევე, გვერდითი კედლის ზედა ნაწილები

ციხე-სახლი № 22 სამსართულიანი, გეგმაში ოთხკუთხა ფორმის ციხე-სახლი ნაშენია ფიქალის ქვით ტალახის სხნარზე. მდგრადულის შეთეკაურების უბნის უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთით, ხაითაც სრულდება განაშენიანების განვითარება. ზურგის, ჩრდილოეთ კედლით კლდეშია შექრილი, სამსრევთის პირით კი კლდეშია გადმოყიდვებული და ანდაქის წყალს გადახურვებს. სამივე სართულის კარი დამოუკიდებლად აქვს გაჭრილი აღმოსავლეთ ფასადზე. ღიობითა კომპონიცია კითარდება საფეხურისებრივად, ღიაგონალურად მარცხნიდან მარჯვნივ (სართულების შესაბამისად), ისე რომ II სართულის კარი შეაშია მოქცეული. სამივე კარი მსგავსი ფორმისაა: ნაოთხალი წირთხლებით, რომელთაც ჩარჩოსა და ჩასარაზი ძელისთვის ფოსტები აქვს დატოვებული. მათი ზედა ნაწილი კონსტრუისტურად თანხათან გადმოწეული ხიპებითა და თავზე დაღვებული გრძელი, ნამეტები სიპირ თავზაკვეთიდან ისრული თაღის ფორმას იძლევა. სამხრეთი ფასადი კლდოვან პირს მიუკვება და ამიტომ მის მოსაზღვრე №21 ციხე-სახლთან შედარებით ოდნავ სამხრეთ-დასავლეთითაა პირშეცეცელი. ამ მხარეს მხოლოდ II-III სართულს აქვს გაჭრილი თითო სარქმელი, კრიმანების თავზე, ცენტრიდან ოდნავ მარჯვნივ ჩაცურებული. ამავე ფასადის მარჯვენა კუთხეში II სართულის ხავამური გამოიდის. შეგნით – დასავლეთ და აღმოსავლეთ კედლებს, I და II სართულის დონეზე სიგრძივ თარო გასხვეს სართულშეა გადახურვისთვის, III სართულის გადახურვისათვის კი თითო კოჭის ბუდეა, ხოლო სამხრეთ კედლები I და II სართულების გადახურვის კოჭის ორ-ორი ბუდეა დატოვებული. სამხრეთ-აღმოსავლეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეებშიც კუთხის ჩამეტებია, რომელიც სამკუთხა თაროებს ქმნის.

დაცულობა: სახლის გადახურვები ჩაქცეულია. I სართული ნაწილობრივ ამოცებულია კლდის ნაშალით.

ნაგებობა №23 და №24 მდებარეობს შეთეკაურების უბნის უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილში. შენობები კრთი კომპლექსის შემადგენელი, მიჯრით ნაშენი ნაწილებია, რომელთაგან №23 დამხმარე სათავსი გაცილებით აღრეულია და შეცოს კომპლექსის საცხოვრებელ არქიტექტურაში იგი ერთადერთ კამაროვან სათავსს შეიცავს. №24 ნაგებობა ჩრდილოეთის, ზურგის კედლით მაღალ კლდეშია მიბჯენილი. ნაგებია ფიქალი ქვის მშრალი (მდარე) წყობით. მხოლოდ პირველი სართულის გეგმა იკითხება, თუმცა ნანს, რომ ორსართულიანი იყო. სამხრეთის კედლი 1.5 მ. სიმაღლეზეა შემორჩენილი და შესასვლელი კარიც აქვდან აქვს, რომელსაც მარჯვენა ნაოთხალი წიბოდა აქვს შემორჩენილი. აღმოსავლეთის ნახევრად დანგრეული კედლი ყრუა. ინტერიერი ამოცებულია კედლის ნაშალით. დასავლეთიდან კოჯორი №23 შენობას და გასზეა მიღგმული. სადაც მოხვევდრა მხოლოდ აქვდან არის შესაძლებელი.

№23 ნაგებობაც ჩრდილოეთის, ზურგის კედლით მაღალ კლდეშია მიბჯენილი. ნაგებია ფიქალი ქვის მშრალი წყობით. გეგმაში ხუთკუთხაა (მეხუთე კუთხე კლდის ფორმის გამო ჩნდება) და შემორჩენილია I სართულის დონეზე და ისიც ამოცებულია კლდის ნაშალით. შეგნით მოხვევდრა მხოლოდ №24 შენობის გავლით არის შესაძლებელი. კარი გაჭრილია აღმოსავლეთ კედლებში, აქვს ნაოთხალი წიბოდი, ხოლო ზედა ნაწილი კონსტრუისებურად თანხათან გადმოწეული ხიპებით და თავზე დაღვებული გრძელი. ნამეტები სიპირ თავზაკვეთიდან ისრული თაღის ფორმას იძლევა. აქვეა შემორჩენილი კრთი ცალი სართულშეა გადახურვის კოჭის ბუდე. კრთადერთი სარქმელის ნაშთი

სამხრეთის კვდლის ცენტრშია დარტენილი. ნაგებობას დასავლეთით ახლავს დასავლეთისა და ჩრდილოეთის კვდლით კლდეზე მიძღვნილი კრთხართულიანი მცირე ზომის სათავსი. ფიქალი კვები ტალახზეა ნაწყობი, გადახურვა კამაროვანია, თუმცა ჩრდილოეთ ნახევარი სამოქცეულია. სახურავზე შემორჩენილია სიპი ჭის ფილტრი. შეისრულთაღიანი კარი დიდი სათავსიდან არის გატრილი.

ამ ნაგებობათა ჩრდილოეთით, მომიჯნავედ ხატის პატარა ნიშია აღმართული, წმინდა აღვილის ასეთ სიახლოევეს საცხოვრებლის არსებობა საკუთა შესაძლებელია ისინი სწორედ ამ ხატის (ნიშის) დამშემარვე ნაგებობები ჭოფილიყო (მაგ: ხატის ბეღული / კამაროვანი სათავსი /, საღუდვე, საჯარევე).

დაცულობა: შენობის გადახურვა და სართულშეა კონსტრუქციები ნამოქცეული. პირველი სართული ამოებსებულია კლდისა და კვდლის ნაშალით, თავად ნაგებობაც პირველი სართულის დონეზეა შემორჩენილი

კოშკი № 25

გამაგრებული ურბანული დასახლების - მუცოს ტერასულ-ბანიან განაშენიანებაში მნიშვნელოვანი აქცენტები შეაქვს კოშკებს, რომელთა ვარტიკალური სილუეტები თვალსაჩინოდ იქითხება შორ, თუ ახლო ხედებში, თავს უკრის და აგვირგვინებს ნაგებობათა ჯგუფებს, თუ მთელ ხუროთმოძღვრულ კომპლექსს და რთულ რელიეფზე გადაადგილებისას სხვადასხვა შთამბეჭდავი რაკურსით შემოდის ხედვის არეში. ერთ-ერთი უძნიშვნელოვანების მათგან, პირველ რიგში თავისი მდებარეობით, მთელი დასახლების დამასრულებელ კლდოვან კონცენტ აღმართული, ციტადელის ქადა, ამგამად შეთეკაურებისად წოდებული კოშკია.

არასრული სიმაღლის მოუხვდავად, ნაგებობა მასშტაბურობით გამოირჩევა, ღრუთა ფითარებაში შექმნილი დუღურმაცია, რაც მირითადად მთელი ხურითმოძღვრული სხეულის აღმოსავლეთით გადახრაში გამოიხატება, კვდლების გამჭვილი ბზარებისა და უმიმდები ავარიული მდგრადარების ფონზე სავალადო სურათს ქმნის. სავარაუდო, კოშკის დამასრულებელი საბრძოლო სართული ნამონგრეულია.

გვემით კვადრატული კოშკის მხოლოდ ორი - სამხრეთისა და დასავლეთის კვდელია სამი სართულის სიმაღლით მოღწეული, ნაგებობის მონოლითურობა დარღვეულია და დანარჩენი ორი - აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთის კვდლის ვრთი სართულის სიმაღლის ნაწილები ჩამონგრეულია. კოშკის ღიობები მუცოს განაშენიანებისკენ მიმართულ სამხრეთის ფასადზე, ერთ ვერტიკალურ ღერძზეა განლაგებული. შვეულ კლდეზე დაფურმებულ ჩაქორულ ძირის ზემოთ გაჭრილი I სართულის კარის ღიობის საქმიანობა მაღლა, 2.30 მ-ზეა განთავსებული. ღიობის მუცოს არქიტექტურაში მიღებული წესის მიხედვით ფიქალის ფილების საფეხუროვანი, კონსოლურად გაღმოწეული წყობით შემოწერილი თავისითავადი, ორქანობა-თაღოვანი ფორმა აქვს. კარს ზემოთ საფასადო კვდელში განლაგებულია შემცირებული მასშტაბის თაღოვანი სარტმლები, რაც იღუზორულად აძლიერებს პერსპექტივს.

დაცულობა: კოშკი, ჩანს მიწისძვრისაგან მიღებული აქტები დეფორმაცია, გადახრილია აღმოსავლეთით; დარღვეულია ნაგებობის მთლიანობა, კვდლების სიმაღლების შერის სხვაობა ერთ სართულს შედგენს. მთავარ ფასადზე, II სართულის სარტმლის გვერდით გამჭვილი ბზარია განხილილი და სამხრეთ-აღმოსავლეთის კუთხე მისი მიყოფილი აღმოსავლეთის კვდლიინად გამოწეულია საკრთო სიბრტყიდან და შემთხვევით შექმნილი წონასწორობით არის განვრცებული ამ მდგრადარებაში

კოშკი № 26

ციტადელის ტერიტორიაზე, რომელიც მუცოს ურბანული დასახლების დამაგვირგვინებელ თხემზეა გამლილი, ნაგებობათა რამდენიმე ჯგუფი გამოიყოფა. „ბროლის“ ხატის, დღეს „შეთეკაურების“ კოშკად წოდებულ ციტადელის ქვედა კოშკება და მის მიმდებარე ვრცელ კლდოვან პლატფორმას თხემის ზედა ნაწილისგან ბაქნის ბუნებრივი შეკიწროება გამოიყოფს. ციტადელის ზედა ნაწილი შეკიწროებულ ყელთან ქარაფის პირზე გაყოლებული გალავნის დაბალი კვდლითაც არის შემოზღვეული, რომელშიც ვიწრო შესახვლელია გამართული.

შესახვლელთანევე, მარჯვნივ თავმოყრილია ნაგებობების კოშკი, კლდების ნანგრევი და მათ შერის გამავალი დაბალი რკალური ზღუდვე, რომელიც ესოს შემოფარგლავს.

ნაგებობათა განლაგება და საერთო გვეგმითების ორგანიზაცია მათ შორის ფუნქციურ ურთიერთკავშირს მიანიშნებს. მშენებლობის საწყის ეტაპზე ციტადელის სახისაგრო ნაგებობებისა და კელების აშენება უნდა მოშენდარიყო, რაც მაც შემდგომში, ტრადიციული სარიტუალო პროცესის შესაბამისად, შესაწირი დასაკლავი საქონლის სადგომ გასამართად კელებისათვალზე ზღუდით შემოფარგლული ეზოს მოწყობა და სავარაუდოდ, ციტადელის სიმაგრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაგებობის – შეაციხისთვის საკულტო დანიშნულების შეთავსებაც უნდა მოყოლოდა.

გვეგმით ოთხეუთხა კოშკი ბუნებრივ შემაღლებაზე დგას. ნირდილო-დახავლების მხრიდან ნაგებობის სტრუქტურაში კლდის დიდი მასივია ჩართული, რაც მას სიმტლავრეს და თავისთავადობას ანიჭებს. კედლები ფიქალის ფილების შროალი წეობით არის ნაშენი. კოშკი ერთი სართულის სიმაღლითაა მოღწეული. თარიღის განსახლებისთვის ხელმოსაკიდი ხუროთმოძღვრული ფორმები, ღიობები, თუ სხვა კლემენტები არ შემორჩენილა, თუმცა აღნიშნულ ნაგებობათა ლოგიკური ურთიერთკავშირი სავარაუდოს ხდის კოშკისა და კელების თანადროულობას, ანუ განვითარებულ შეასუენებებში ციტადელის მოღიანი სტრუქტურის შემაღლებლობაში ჩამოყალიბებას, რასაც ბუნებრივია, მომდგრან ისტორიის მანიფესტი ტრადიციულ-კონსერვატული მიღვოთ განხორციელებული არაერთი აღდგენა-განახლება უნდა მოყოლოდა; თუმცა დღემდე კოშკის მხოლოდ ძირმა მოაღწია

დაცულობა: კოშკის ქვედა სართულიც არ არის სრულად მოღწეული – დაშლილია სამხრეთის კედლის დიდი ნაწილი, კედლებს შემორჩენილ ნაწილებშიც აქვს ბზარება.

კელების № 27

მუცოს, მაღალი მთის ფერდობზე გაშენებული ისტორიული გამაგრებული დასახლების თავში, გრძლებულ გამლილ, მოსწორებულ კლდოვან თხემზე განთავსებული ციტადელის შეასახულება მდებარეობს ნანგრევების სახით მოღწეულ ნაგებობათა ჯგუფი, რომელშიც აღმოსავლების ნაპირა მდებარეობა უკავია შეკული ფლატის პირას დაშენებულ, გვეგმით სწორეუთხა, კვადრატის მიახლოებულ ნაგებობას. მკაფიოდ გამოხატული აღმოსავლეთ-დასავლების დამხრობა და ამასთან შიდა გვეგმითების დამახასიათებელი ნიშნები მას მთის კელებისათვა ჯგუფში აქცვებს, მოუხედავად იმისა, რომ ნაგებობა კლასიკური ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ნორმებს მოღად არ ეთანხმება, გამარტივებულია და შეზავებული აღვილობრივი ტრადიციული ხატ-საღორცავების გადაწყვეტასთან.

კირსხნარზე ნაწყობი ფიქალის ფილებით ნაგები კედლების ზედა ნაწილები და გადახურვა განადგურებულია. განსაკუთრებით დაზიანებულია ნირდილოების კედლები, საითაც კელების მინაშენი უნდა ქრონიდა. შიგნით ნაგებობის ამ ნაწილს ნაშალი აქვებს. მინაშენის არსებობაზე უზუგურად მიუთითებს აღმოსავლების კედლის ნირდილოებით გაგრძელებული ძირი.

კელების ერთადერთი ფართო სარქმელი აღმოსავლებით არის მიმართული. მას, ისევა-როგორც – ნირდილოებით კედლის დახავლებით კუთხებთან განთავსებულ, ამ მხარეს არსებულ მინაშენთან დამაკავშირებელ საქმოდ განიერ კარის ღიობს, პარალელური წირთხლები აქვს. ხაკურივ მინაშენში მოხვედრა, ჩანს, დასავლების მხრიდან იყო შესაძლებელი – ღიობი შედარებით უკეთ შემორჩენილ ამ კედლებში დღესაც იყოთხება. დაზიანების გამო არ ვიცით როგორი იყო კარის ღიობების მოყვანილობა. რაც შევხება სარქმელის, შემორჩენილ ნაწილის მიხედვით ცხადი ხდება, რომ მას თაღოვანი ფორმა უნდა ქრონიდა. ძნელია გადახურვის ტიპის დადგენაც, თუმცა სამხრეთის კედლის აღმოსავლები კუთხის დამასრულებელი ნაწილის ოდნავი მორკალვა კამარის ჭეხლად შეიძლება მიუიჩნიოთ. კელების საკურთხეველი მთის სხვა კელებისათვა მსგავსად სწორეუთხაა. სამხრეთ-აღმოსავლები კუთხებში კედლებულია დიდი, კედრატული ბაქანი, რომელიც ჩანს ტრაპეზის ქვის ფუნქციას ასრულებდა. სამკეუთლო-სანათლების ფუნქცია უნდა ქრონიდა ნირდილოების კედლებში მოწყობილ ნიშას და ამავე მხარეს, ნირდილოების კედლის სიგანეში შეკრიდ, კუთხესთანვე გამართულ მოზრდილ უბეს.

კელების სამხრეთის კედლებში ნართულია ბუნებრივი, თუმცა პირმოსწორებული დიდი კლდის მასივი, რომელზეც ფიქალის წყობაა შემოშენებული. კელების შიდა დამუშავებიდან აღსანიშნავია კოდევ ერთი მართულთხა ნიშა, რომელიც ამ მასივისა და

დასავლეთ კედლის ქუთხებთან არის გამართული და ასევე, ჩამოსაჯდომი ხაფუხური, რომელიც ჩანს, ხამხრეთ კედლის მოედნ სიგრძეზე გასდევდა. კელების დასავლეთის კედლისა და ხამხრეთ-დასავლეთით მდგარ, ქლიერ დაზიანებული კოშკის კლდოვან ხუბსტრუქციას შორის ნახევარწრიული მოხაზულობის დაბალი ზღვებით მცირე ეზოა შემოქავებული, რაც, ჩანს, კელების შესაზირი საჭირდის ხადგომად გამოიყენებოდა.

დაცულობა: საკონსერვაციო სამუშაოების დროულად ჩატარების გარეშე დაიკარგება ნაგებობის გეგმარების სპეციფიკური თავისებურებანი:

- ჩამოიშლება ნრდოლო-დასავლეთის ქუთხებთან არსებული ნიშა-შეღრმავება
- დაიკარგება კამარის ქუთხები მიმანიშნებული მცირე მორქალვა ხამხრეთ-აღმოსავლეთის ქუთხის ზედა ნაწილში
- ჩამოინგრება საკურთხევლის სარქმლის თაღოვანი მოუკანილობის საწყის მარჯვენა წირთხლის ზედა მონაკვეთში კიდვე მეტად წაიშლება ნრდილოვთის მინაშენის კონტურები

კოშკი № 28

ციტადელის ზედა კოშკი, რომელიც მუცოს ისტორიული დასახლების დამაგვირგინებული თხემის სეღ ზემო ნაწილში კოშკისებურად ამოხიდულ კლდოვან კონცხს ასრულებს, ოთხკუთხა, მონილითურ, სამსართულიან ნაგებობას წარმოადგენს. მისი ფასალი მიმართულია თხემზე განაწილებული ბუნებრივი სტრუქტურებისა და ნაშენი ნაგებობებისკენ - კლდების, მისი მოსაზღვრე ციტადელის შეა კოშკის, ხევისუფლის კლდეში გამოკვეთილი ვეებერთელა სავარქმლისა და ვრცელი კლდოვანი პლატფორმის, „ბროლის კალოს“ წმინდა გორგის ხატის და ასევე, თხემის უკიდურეს ხამხრეთ კიდეში.

აღმართული, ციტადელის ქვედა (დღეს შეთეკაურებისად წოდებული) კოშკისკენ მოუხედავად იმისა, რომ ციტადელის კოშკის რეალური ზომა დანარჩენი ნაგებობების შესატვებისა, უფრო მოკრძალებულიც კი, მძლავრი ბუნებრივი ხუბსტრუქციისა და პროპერციის წყალობით ის მასშტაბურობას იძნეს და ერთგვარად გაბატონებულია მოცემულ გარემოში.

აღნიშნული ტერასის ის ნაწილი, რომელ ზეც ციტადელის ზედა კოშკი, კელებია და შეა კოშკის ნანგრევია განაწილებული, „ბროლის კალოს“ კლდოვანი პლატფორმისგან ტერიტორიის შემომზარგდავი ზღვდითაა გამოყოფილი, რომელშიც ვიწრო შესახლელია მოწყობილი.

ციტადელის ზედა კოშკი, ხაცხოვრებული და სათავდაცვო ფუნქციის მქონე ნაგებობაა რომელსაც პირიქითა ხევსურები თორლვას სახელს უკავშირებენ, თუმცა გვიანი ხანის ამ ხალხურ გმირს რეალურად კავშირი არ შეიძლება პქინდეს უდაოდ ბევრად ხახდაზმეულ, სავარაუდოდ განვითარებული საუკუნეების ამ ნაგებობასთან. კირის დუღაბზე ნაწილი ფიქალით ნაგები კედლების სიგანე პირველ სართულზე 0. 60—0. 65 მ-ს უდრის, ხოლო ზემოთ თანადათან იკლებს და 0. 50 მ-ის ტოლია.

კოშკი სამი მხრიდან მოუდგომულია და ერთადერთი თაღოვანი კარიც კლოვანი ფუძიდან საქმაოდ მაღლა, 1. 30 მ-ის სიმაღლეზე განთავსებული. პირველ სართულზე კიდვე ერთი საქმაოდ მოხსრილი დიობია დასავლეთით. ამას გარდა არის სამხერ-საისრე ხერელები, როგორც სამხრეთის, ასევე აღმოსავლეთის კედლებში, მათგან კი უკანასკნელი ორმაგხერელიანია და თუ ერთი პირდაპირია მიმართული, მეორე დაბლა ფლატეზე გამავალ ბილიკს აკონტროლებს. ამ სართულზე, ნრდილოვთის კედლებით ქვის წყობით 0. 80მ X 0. 55მ ზომის, 0. 75 მ-ის სიმაღლის საკურთხევეელია გამართული. მეორე სართულზე აღმოსავლეთით ერთი დიდი სარქმელია, ნრდილოვთით — ორი ვიწრო სამხერ-საისრე ღიობი, მათგან ერთი ორმაგხერელიანია. სამხრეთის კედლებში სამი საისრე, თუ სათოფურია — ერთ, ორ და სამხერელიანები, სხვადასხვა შეარეს მომზირალ-მაკონტროლებელი.

კოშკის მესამე სართულის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის კედლებში განთავსებულ ფართი (1. 60მ), სანიაკი ღიობებს გარდა, ნრდილოვთით ორი სათოფური, ხოლო სამხრეთის კართან მისახლელს ზემოთ შეწყვილებული ხალოვა, რომელიც კედლის

ზედამირიდან 0. 43 სტ-ით წინ არის გამოზიდული. ასეთივე ხალოდები უნდა პქნოდა კოშეს დანარჩენი ხაზი მხრიდანაც. ხალოდების ქვეშ აღმოსავლეთის და დასავლეთის კედლების შიგნით ფიქალის შეკრილი ფილების თარო გასძევს სართულშეა გადახურვის კონსტრუქციისთვის. კონსტრუქციული დანიშნულება აქვს, აგრეთვა- ურგელი კუთხის აყოლებით წერილი ჩატანებული შემქრავ სამკეთხა ფილებს, რაც საუთველთაოდ მიღებული ხამშენებლო ხერხია მუცოს ხევადასხვა დროის ციხე- სახლებისა და კოშებში.

დაცულობა: კოშეს გადახურვა და სართულშეა კონსტრუქციები დიდი ხნის წინ არის ხამოქცეული. დაზიანებულია ბოლო სართულის კედლების ზედა ნაწილები, მათ შორის საღრმოს ზემოთაც. ფასაღის მხრიდან კედლის მარჯვენა კუთხებთან ახლოს ქის წყობას ბზარი მიუკება. ამასთანავე დეფორმირებულია აღმოსავლეთის კედლის დამასრულებელი ნაწილი, რომელიც შეაშინებოდა.

კოშე № 29

თორდვას კოშე მუცოს ციტადელის დასავლეთით, კლდოვანი ფერდის შეაწელზე, კრთ- ვერთი კლდის ქმნება აღმართული. სამსართულიანი, გეგმაში კვადრატული მიახლოებული კოშე ნაგებია ფიქალი ქვით მიწანარევი კირის ხენარზე. დაახლოებით პირველი სართულის დონეზე ოდნავ ენტაზის იკუთხის, ზეკითქვენ კი ისევ გარეთ გამოდის. სამხრეთის და დასავლეთის ფასაღები ანდაქისწყლის ხეობას გადმოუკრებს. შესახვლელი ხამხრეთიდან აქვს კლდის მხარეს, მოუღიომევია და მაღალზეა გაჭრილი. კარი საქმაოდ განიერი და მაღალია მსუბუქად შეისრული თაღითა და ნაოთხალი წირთხლით, ხადაც შერჩენილია კარის ხის ჩარჩოს ნაწილი. ხის კრიო ცალი მსხვიდი კუჭია შემორჩენილი I ხართულის იატაქისთვის (ხელ სამი იყო), იატაქის ქვეშ დაახლოებით 50 სმ. ხემაღლის ხარდაფია (შეიძლება ცხვრის დასამწვდევად იყენებდნენ, რაღაც სამხრეთ კედელში იატაქის დონეზე პატარი ნახვრებია), სართულები საქმაოდ მაღალია, სართულშეა გადახურვის კუჭები ლერძების მონაცვლეობით იყო გადებული, ამგვარი განხლაგებით დატვირთვები თოხსავე კედელზე თანაბრად ნაწილებია ჩანს, რომ III სართული საცხოვრებლად გამოიყენებოდა. რაღაც აქ სამხრეთ და დასავლეთ კედლებში მოხრდილი სარქმლებია შეისრული თაღითა და ნაოთხალი წირთხლით (ამათგან სამხრეთის სარქმლეში ხის ჩარჩოა შემორჩენილი). ამ სართულზეცა აღმოსავლეთ კედელში ორი სათოფური, ჩრდილოეთ კედელში კი კრიო ცალი საქმაოდ გამდილი წირთხლებით. I სართულზე ცერად გაჭრილი სათოფურია და სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ იმზირება საიდანაც ბილიკ ამოღის. I-II სართულების თოხივე კუთხებში სამ-სამი კუთხის ჩამკეტი სამკუთხა თაროებია, მეხამე სართულის გადახურვის კუთხოვან “სვეტებზე” – თოთო. ასეთივე თოთო თარო I სართულის იატაქის ქვეშაა. მუცოს სათავდაცვო კოშებს შერის თორდვას ციხე ჰკელაზე კარგ მდგომარეობაშია მოღწეული

დაცულობა: კოშეს გადახურვა და სართულშეა კონსტრუქციები ნამოქცეული. დაზიანებულია ბოლო სართულის კედლების ზედა ნაწილები.

უზრდუება № 30

მაღალი მთის კლდოვან ფერდობზე ტერასულად გაშენებული გამაგრებული ისტორიული დასახლების მუცოს მისაღომებთან, აღმოსავლეთ ფერდის სამხრეთ კიდეში მდებარე კრთხართულიანი, წაგრძელებული მართკუთხედის გაგმის მქონე ნაგებობა (№30), ყველა სხვა შენობისგან განსხვავებული გადაწყვეტით, მარტივი არქიტექტურული ხახით და განცალკევებული მდებარეობით გამოირჩევა. ზღუდის გარეთ მოქცეული ეს ორსაღვრმიანი შენობა, საერთაულოდ, ბინა-ფარები უნდა ყოფილიყო. მუცოში, ხადაც კონიგრაფიული მასალების მიხედვით ურბანული დასახლების დამცავი ზღუდის კარი დაღამებისას იკერტოდა, შეგვიანებული მგზავრების, მოქარავნებისა და საქონლისთვის ხაჭირი იქნებოდა სათანადო ნაგებობის არსებობა, როგორსაც, ჩანს, წარმოადგენდა აღნიშნული დამის თავშესაფარი. საფარაულოდ, სწორედ ეს ფუნქცია უნდა განაპირობებდეს მის უფანჯრობას. შენობის კედლები საქმაოდ განიერია; უკანა მხრიდან მას კლდოვანი ფერდი ებჯინება. რაც შეეხება წყობას, ის შერაღი ჩანს, ხენარის კვაღი არ იკითხება. ნაგებობის ხადგომები

ერთმანეთისგან ურუ კედლით არის გაყოფილი. ორივე თახასს დამოუკიდებელი, მუცოს არქიტექტურისთვის საზოგადოდ დამახასიათებელი კურცხისებურთაღოვანი შესასვლელი აქვს, რაც ფიქალის ფილების კონსოლური, საფეხუროვანი ნაშერებით შემოიხასება. კარის ღიობის სიმაღლეც აქაური წესისამებრ ისკონა, რომ ადამიანი მოხრილი თუ შევიდოდა შიგ.

სამხრეთის საღვროს კარი ხევისკენ, ორი საღვროის საზიარო კედლის ქუთხებთანცვა აქვს გამართული, ისევ, რომ მისი წირთხლი კედლის გაგრძელებას წარმოადგენს. უფრადღებას იქცევს წირთხლისა და მხარის შემკერელი ერთიანი ფილები, რომლებსაც სამოტეხვით კუთხოვანი ფორმა აქვს მიცემული. ღიობი მაღლად განთავსებული და ზღურბლი შიგნით ორი საფეხურით ეშვება. ძევდან გამომდინარე, უნდა ვივარაულოთ, რომ ნაგებობის ეს ნაწილი მგზავრთა თაეშესაფარ ბინას წარმოადგენდა. შემორჩენილია გადახურვის კონსტრუქციის კვადები – ამ საღვროის საფასადო კედლის შიგდა მხარეს კარს ზემოთ, მის გვერდით და ცოტა მოშორებით გადახურვის კოჭების ბუდეები, ხოლო განაპირა გვერდითა კვდელზე კი, წყობის უკან დახვევით შექმნილი თარი.

ნაგებობის ნიდილოეთის, სავარაუდოდ საკუთრივ ფარების ფუნქციის მქონე საღვროს კარი გვერდითი, რულიად საღა ფასადის შეაში აქვს მოქცეული. ღიობის ზედა ნაწილი დაზიანებულია, თუმცა მეორე საღვროის კარის ანალიზური თაღოვანი მოხაზულობა ჯერ კიდევ იკითხება. წირთხლები აქაც კუთხოვანი ძვებით არის შეკრული. საღვროის კედლები შედარებით ნაკლები სიმაღლითაა დაცული, რის გამოც გადახურვის კოჭის ბუდეები არ შემორჩენილა. *

დაცულობა: ნაგებობა გადახურვის გარეშეა, კედლები ნიდილოეთის ნაწილში მოედო სიმაღლით არ არის შემორჩენილი, ცალქრედ მონაკვეთებში ქვის წყობა მორცეულია.

ანაზომები:

1. სიტუაციური გეგმა.
2. კომპლექსი სამხრეთიდან.
3. კომპლექსი ხედი და ჭრილი აღმოსავლეთიდან
შეთექაურების უბნის განშლელი
№20 და №19 ციხე-სახლები
4. ციხე-სახლი №№: 1, 2, 3, 4.
5. ციხე-სახლი №№: 3, 4, 5, 6.
6. დაიაურთა კოშკი. №7
7. ციხე-სახლი №№: 8, 9, 10, 11.
8. ციხე-სახლი №№: 11, 12,
9. ციხე-სახლი №№: 13, 14, 15, 16 და ერდო.
10. ციხე-სახლი №№: 16, 17, 18, 21.
11. ციხე-სახლი №№: 22, 23, 24 და ნიში
12. შეთექაურთა კოშკი №25 და ციტადელის ეკლესია.
13. ციტადელის კოშკი №28 და ნიდილოეთის აკლდამა №5
14. "თორდვას" კოშკი (საბაჟოს ნამკერი კოშკი №29 და ფუნდუკი №30




მუცო


საფუძვლის გეგმა













მასშტაბი 1 : 1000





















WLM





Skizze Nr. 2-2



Skizze Nr. 2-3



Skizze Nr. 2-4




Skizze Nr. 2-5


Skizze Nr. 2-6













Skizze Nr. 2-7










Skizze Nr. 2-8









ARCHITECTURAL DRAWING
200223347























მუცო სამხრეთაღმოსავლეთიდან 1989



2014





მუცო. სავარაუდო რეკონსტრუქცია



მუცო შეთეპაურების კოშკიდან





ავარიული №№ 3, 8, 13 ციხესახლები და ქარასტროფული შეთექაურთა კოშკი
აუცილებელია გამაფრთხილებელი ბანერის ადგილზე დამონტაჟება რათა
შეისძლებოს ტურისტთა მიმოსვლა კოშკის გამაგრებამდე



დაიაურთა უბანი





შეთეკაურთა კოშკი და ბროლისკალოს წმ გიორგი

