

## დ ა ს პ პ ნ ა

წყლის სტანდარტული ძიმიური ანალიზის შედეგების მიხედვით

ლაბ. №№108-109-110

პიდრობეოლოგიური კიროგები: წყალშემცავი გრუნტი №№1-2-3 ჭაბურღილების უბნებზე  
 $h_1=0.7$  მ,  $h_2=0.9$  მ და  $h_3=0.9$  მ სიღრმეებზე წარმოდგენილია  
კენჭნაროვანი გრუნტებით.

ფილტრაციის კოეფიციენტი  $K_f > 0,1$  მ/დღ

საპროექტო კონსტრუქციის მოკლე დახასიათება:

დასაპროექტებელი კონსტრუქცია რკინა - ბეტონის სამირკველი.

გამოკვლეული წყალი - გარემო:

- I. დასაპროექტებელი კონსტრუქციის ბეტონის მიმართ:
1. პორტლანდცემენტის (10178-76 სტანდარტი), პორტლანდცემენტის (10178-76 სტანდარტი) კლინკერში ჩანართებით  $C_3S$  არაუმეტეს 65%,  $C_3A$  არაუმეტეს 7%,  $C_3A + C_4AF$  არაუმეტეს 22%, წილაპორტლანდცემენტის და აგრეთვე სულფატმდგრადი (22266-76 სტანდარტი) ცემენტების გამოყენებისას –  
არააგრესიულია  $W_4-W_6-W_8$  წყალშეუღწევადობის მარკის ბეტონების მიმართ.
  - II. არმატურის მიმართ:
    - არ არის აგრესიული წყლის გარემოში მუდმივად ყოფნის დროს;
    - სუსტად აგრესიულია წყლის გარემოში პერიოდულად ყოფნის დროს.

ს 6 და წ 2.03. II - 85  
„სამშენებლო ნაგებობათა დაცვა კოროზიისაგან”  
(ცხ. №№5, 6, 7)

31 მარტი, 2015 წ.

ანალიზი ჩაატარა

6. სურგულაძე

წამყვანი ინჟინერ გეოლოგი

დ. ახობაძე