

კონსტრუქციული ნაწილი
განმარტებითო ბარათი

ქ. თბილისში, დვინის აღმართის №8-ში მდებარე შენობა სამ სართულიანია. შენობის მზიდი კედლები აგურის წყობითაა შესრულებული. სართულშუა გადახურვები ძირითადად ხის კონსტრუქციებია.

ქანობიანი სახურავები მოწყობილია ხის ნივნივებზე. შენობის მზიდ კედლებში შეინიშნება ვერიკალური ბზარები, რაც ძირითადად სეისმური ზემოქმედებით და მასალების ამორტიზაციითაა გამოწვეული.

არ შეინიშნება მნიშვნელოვანი ჯდენითი პროცესები.

მთლიანობაში შენობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და შესაძლებელია განხორციელდეს ფასადების სრულყოფილი რეაბილიტაცია.

კონსტრუქტორი

ო. ქვრივიშვილი

ქ. ქვრივიშვილი



3. 19 თ. ს. ქ.