

„ას „ახალი საქმალაშვეროებრივი“ სახელმწიფო გეოლოგიური კვლევების განყოფლება		ტექნიკური ანალიზის გ ე დ ე გ ე ბ 0			გეოტექნიკური ლაბორატორია ქ. თბილისი გორიუას გვ. №10			
ო ბ 0 ე ქ 0 ს დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა დაბა სტეპანიძე, სოფ. გერგეტი შსს სსიპ საბანგებო სიტუაციათა მართვის სააგენტოს შენობა								
ტექნიკური ანალიზის ნორმი სიმაღლის სიღრმე h = 0.7 მ								
ლაბ. № 108		მიმღები შემადგენლობა						
ვინიკური თვისებები		ტექნიკური მაჩვენებელი		pH	7.2			
ბაზურინგალობა	უნალექო							
ვერი	უვერო							
ნალექი	უნალექო							
სუნი	უსუნო							
გემო	არ გასინჯელა							
ტემპერატურა	—							
სიხისტე								
დასახელება	გერმანული გრადუსი	მგ/მკვ						
საერთო	7.00	2.5						
კარბონატული	16.8	6.0						
არაკარბონატ.	0	0						
ჰანგადობა	O ₂	მგ/ლ	6.0					
ტექნიკური მარილობა შემადგენლობა (კურლოვის ვორმულა)								
$M_{0.9} \frac{HCO_3^{3-} Cl_{34}^{1-} SO_4^{4-}}{Na_{83} Ca_{11}}$								
0 6 0 6 0 6		0 9 6 0 0 9						
ნატრიუმი	Cl ⁻	177.5	5.00	34.42				
სულფატი	SO ₄ ²⁻	170.0	3.53	24.29				
ნიტრიტი	NO ₂ ⁻	0.1	კვალი					
ნიტრატი	NO ₃ ⁻	0.3	კვალი					
ჰიდროკარბონატი	HCO ₃ ⁻	366.0	6.00	41.29				
კარბონატი	CO ₃ ²⁻	არ შეიცავს						
ჰაგი		713.9	14.53	100				
ნატრიუმი	K ⁺	276.6	12.03	82.79				
კალიუმი	Na ⁺							
ამონიუმი	NH ₄ ⁺	0.3	კვალი					
კალციუმი	Ca ²⁺	32.0	1.60	11.02				
მაგნიუმი	Mg ²⁺	10.9	0.90	6.19				
რკინის ჰიდრაცია	Fe ³⁺	0.1	კვალი					
რკინის ჰაგი	Fe ²⁺							
ჰაგი		319.9	14.53	100				
გონირადინაცია								
მშრალი		მშევრის.		მგ/ლ	907.0			
ნაზო		გამოთვლ.		მგ/ლ	856.8			
ნახშირორჟანგი CO ₂								
თავისუფალი CO ₂			მგ/ლ					
აბრესიული CO ₂		გამოთვლ.		არ არის	44.0			

