

შენიშვნა - ნაგებობის ფუნქციური ტექნიკური დავალება:

არსებული საცურაო აუზის განმარტება

მოცემული შენობა-ნაგებობა ფუნქციით საცურაო აუზი 2-სართულიანია, გაბარიტული ზომებით: 30,0X30,5 შენობა სავარაუდოდ აშენებულია 80-იან წლებში, ნაგებობას გააჩნია გარკვეული ტიპის დაზიანებები, შესაძლებელია მათი აღმოფრქვა და გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დაყრდნობით (დასკვნა №010122512). იგეგმება ზემოთაღნიშნული შენობის თავდაპირველი ფუნქციის აღდგენა და სხვა სპორტულ გამაჯანსაღებელი ფუნქციებით გაჯერება, აქედან გამომდინარე ვიღებთ მრავალფუნქციურ გამაჯანსაღებელ სპორტულ კომპლექსს.

I-სართული

- ა) სპორტული ოთახი (4ც-ველოსიპედი, 4ც-სარბენი ბილიკი) 30/40 მ2
- ბ) ინსტრუქტორის ოთახი - 2კაცი
- გ) მაგიდის ჩოგბურთის ოთახი (შეხედულებისამებრ)
- დ) სამედიცინო მომსახურების ოთახი - 2კაცზე (2ც-სამუშაო მაგიდა, ერთი საწოლი)
- ე) მომსახურე პერსონალის ოთახი - 2კაცზე
- ვ) სათავსო სპეც ინვენტარისთვის (10/15 მ2)
- ზ) მენეჯერის ოთახი - 1კაცზე
- თ) საკუჭნაო დამლაგებლისთვის

II-სართული

- ა) საცურაო აუზი
- ბ) გასახდელი მამაკაცთა 8-საშხაპე 2-სველი წერტილი - (20-ადამიანზე გათვლილი)
- გ) გასახდელი ქაღთა 1-საშხაპე 1-სველი წერტილი - (5-ადამიანზე გათვლილი)
- დ) საჭიდაო დარბაზი (მცირე აუზის ადგილზე იხილეთ: აზომვითი ნახაზი გეგმა II-სართული N-1)
- ე) კრივის ოთახი (30/40 მ2)
- ვ) სპორტული ოთახი (ძალოსნური 10-ადამიანზე 60/70მ2)