


სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიერ
ვბეთანიის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე 2014 წლის 15 აპრილს გამოცხადებულ კონკურსზე
(საკონკურსო განცხადების #1205) წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების
რეგისტრაცია

| # | კონკურსანტის დასახელება | დოკუმენტაციის წარდგენის თარიღი და დრო | ხელმოწერა |
|----|---|--|--------------|
| 1 | თემი „საქართველოს მემკვიდრეობის მისამართის მიერ მომსახურების შესყიდვის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიერ ვბეთანიის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე 2014 წლის 15 აპრილს გამოცხადებულ კონკურსზე (საკონკურსო განცხადების #1205) წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების რეგისტრაცია | 30.04.2014 14:45 | ვ. ასაკოვიძე |
| 2 | ასეთი მისამართი მიერ მომსახურების შესყიდვის დაცვის ეროვნული სააგენტო | 30.04.2014 14:52 ბრტყელი ფორმა | ვ. ასაკოვიძე |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

საკონკურსო აპარატის წევრი
გ. გოგაძე



28/04/2014

გადამხდელის დასახელება ა.ი.კ. საქართველოს მემკვიდრეობა, 204545652

ანგარიში (დგმეტი)

GE98BR0000010211014055

გადამხდელის ქ.თბილისი, სს ბანკი "რესპუბლიკა"
ბანკი

ბანკის კოდი REPLGE22

თანხა

50.00 GEL

გადასახადის გადამხდელის ა.ი.კ. საქართველოს მემკვიდრეობა
დასახელება

გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო კოდი

204545652

საბიუჯეტო შემოსავლის
კოდითანხა სიტყვებით
თრმოცდათი ლარი 00
თვეზე

მიმღების დასახელება სსიპ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

ანგარიში (კრედიტი)

GE52BR0000010591718543

მიმღების ქ.თბილისი, სს ბანკი "რესპუბლიკა"
ბანკი

ბანკის კოდი REPLGE22

გადახდის დანიშნულება ბეთანიის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა

დამატებითი ინფორმაცია კონკურსის უწინალური კოდი 1205


ბანკის აღნიშვნები

პარტნერის სახელი 28/04/2014
თარიღი

გადახდის ბანკის მიერ 28/04/2014

შელმოწერა

შელმოწერები



საკონკურსო წინადაღების საგარანტიო უზრუნველყოფა

(საბანკო გარანტიის შემთხვევაში)
FG14 011568

ვითვალისწინებთ რა, რომ საქართველოს მემკვიდრეობა (ს/კ: 204545652) შემდგომში "პრეტენდენტი", მზად არის ნარმოადგინოს თავისი საკონკურსო წინადაღება სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ბეთანიის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (კონკურსი #1205), ჩვენ ს ს "სადაზღვევო კომიტეტი" შემდგომში "გარანტი", საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674)

ვ ა დ ა ს ტ უ რ ე ბ თ, რ ო მ

ვიღებთ ვალდებულებას სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში "შემსყიდველი" / "ბენეფიციარი") წინაშე, რომლის მიხედვითაც დროულად და სრულად უზრუნველვყოფთ შემსყიდველისათვის 250 (ორას ორმოცდათი) ლარის გადახდას

შემდეგ შემთხვევებში:

- თუ საკონკურსო წინადაღების გახსნის შემდეგ პრეტენდენტმა უარი განაცხადა კონკურსში მონაწილეობაზე, თავისი საკონკურსო წინადაღების მოქმედების ვადის დასრულებამდე;
- თუ პრეტენდენტი გამარჯვების შემთხვევაში უარს განაცხადებს შემსყიდველთან სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე;
- თუ პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებულ იქნა შესყიდვის პროცედურების დროს არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენის გამო.

გარანტია ძალაში რჩება 2014 წლის 28 აპრილიდან 2014 წლის 01 ივნისის ჩათვლით. გარანტიის მასშტაბის ვადის დასრულების შემდეგ, პრეტენზია შემსყიდველის მხრიდან აღარ მიიღება.

გარანტი უზრუნველყოფს საგარანტიო თანხის გადახდას შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი მტკიცებულებების ნარმოდგენის გარეშე. იმ პირობით, რომ შემსყიდველის მოთხოვნაში მითითებული იქნება, რომელი ზემოაღნიშნული შემთხვევას დადგომის გამო ეკუთვნის მას ეს თანხა და შემსყიდველის მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გაღაბდაზე წარედგინება გარანტის, გარანტიის მოქმედების ვადის დასრულებამდე.

გარანტია გაიცემა გარანტსა და პრეტენდენტს შორის 2012 წლის 21 თებერვალს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 049/12 საფუძველზე.

გარანტი

სს "სადაზღვევო კომიტეტი უი პი აი ჰო ჟო დი ინგი"

შედეგ მმინარიშვილი

ტანანსური რისკების მენეჯერი

თარიღი: 28.04.2014

საკონკურსო განაცხადი ბეთანიის ეკლესიის რეაბილიტაციის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების
შესყიდვაზე



საკონკურსო განაცხადი ბეთანიის ეკლესიის რეაბილიტაციის
საპროექტო-სახარჯთალრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების შესყიდვაზე

შემსყიდველი:

სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო



პრეტენდენტი:

ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა



გამგეობის თავმჯდომარე:
კახა ტრაპაიძე

თბილისი 2013წ.

ალბომის შემადგენლობა

- I) კონკურსანტის საკვალიფიკაციო მონაცემები
 - რეკვიზიტები.
 - პრეტენდენტის პროფესიული გამოცდილება.
 - პროექტის მონაწილეები
 - ინფორმაცია მონაწილეების კვალიფიკაციისა და პროექტირების გამოცდილების შესახებ.
- II) სადემონსტრაციო მასალა
 - ბეთანიის ეკლესიის არსებული მდგრამარეობის ფოტოფიქსაცია.
 - ბეთანიის ეკლესიის სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა,
 - ბეთანიის ეკლესიის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა.
 - ბეთანიის ეკლესიის წინასწარეული არქეოლოგიური კვლევა.
 - მოსაზრებები სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეთოდოლოგიისა და ტექნოლოგიის განსასაზღვრად.
- III) საკონკურსო წინადადება, საპროექტო ხარჯთაღრიცხვა და აფიდავიტი
 - საკონკურსო წინადადება და საკონკურსო წინადადების ფასი.
 - გასაწევი მოშსახურების ხარჯთაღრიცხვა.
 - აფიდავიტი

კონკურსანტის საკვალიფიკაციო მონაცემები



რეკვიზიტები





საქართველოს მთავრობის
მინისტრის მინისტრი

1. რეკვიზიტები:

კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: ა(ა)იპ საქართველოს
მემკვიდრეობა

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: გამგეობის თავმჯდომარე – კახა ტრაპაიძე

კონკურსანტის იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, 0179, ბოკვაძის ქ. №2

კონკურსანტის ფაქტური მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. №22

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204545652

კონკურსანტის ტელეფონის ნომერი: 595 33 59 33, 577 46 22 41

ელექტრონული მისამართი: kakhatrapaidze@gmail.com

ბანკის დასახელება: ბანკი ოქსანიშვილი

ბანკის კოდი: REPLGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE98BR0000010211014055

2. საკონკურსო წინადადების ფასი: 24 970 ლარი

3. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა: 2014 წ 30 მაისი

4. ავანსის გამოყენების შემთხვევაში საავანსო თანხის ოდენობა პროცენტულად: 30 %

ხელმძღვანელის ხელმოწერა

პრეტენდენტის პროფესიული გამოცდილება





ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა

განხორციელებული პროექტები

| N | პროექტის დასახელება | წელი | დამკვეთი |
|----|---|--------|---|
| 1 | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ჩხივთა სიონის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები | 2008წ. | ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი |
| 2 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2008წ. | საქ. კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო |
| 3 | მარტვილის მუნიციპალიტეტი, მარტვილის მონასტრის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული მარანის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება | 2008წ. | საქ. კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო |
| 4 | ქ.თბილისში, თაბუკოშვილის #5-ში მდებარე შენობის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება | 2008წ. | საქ. კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო |
| 5 | არბოს წმ. გიორგის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები | 2009წ. | აშშ ელჩის გრანტი |
| 6 | ტირქნისის წმ. სამების ერთნავიანი ბაზილიკის სარესტავრაციო სამუშაოები | 2009წ. | აშშ ელჩის გრანტი |
| 7 | გელათის არქეოლოგიის დროებითი გადახურვა | 2009წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 8 | მონამეთას სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2009წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 9 | რკონის სვიმონ მესვეტეს სახელობის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები | 2010წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 10 | ქ.თბილისში, ფურცელაძის ქუჩაზე მდებარე წმ. სამების სახელობის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები | 2010წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 11 | ონის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ღების დუროიანი სახლის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2011წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| 12 | ზუგდიდის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი (დადიანების სასახლე) საგანძურის რესტავრაცია რეაბილიტაცია | 2011წ. | იაპონიის ელჩის გრანტი |
| 13 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თუშმალიშვილების კოშკის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2011წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 14 | დუშეთის ილია ჭავჭავაძის სასამართლოს შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2011წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 15 | ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ცხეთის ნმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2011წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 16 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ.ტვიბის მთავარანგელობის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2011წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 17 | ვანის ქვაბების გუმბათაზანი ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2012წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 18 | სოფ. კვარშას რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2012წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 19 | ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ცხეთის ნმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები | 2012წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 20 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ.ტვიბის მთავარანგელობის სახელობის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები | 2012წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 21 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოხასტერის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2012წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |
| 22 | არქეოლოგიური მუზეუმის სრულყოფა ქალაქ ბათუმში | 2013წ. | იაპონიის ელჩის გრანტი |
| 23 | ნიკოლაძის კოშკის (ქ. ფოთი) რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები | 2013წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო |

| | | | |
|----|--|--------|---|
| 24 | ბეთანიის ეკლესიის პირველი ეტაპით გათვალისწინებული საპროექტო სამუშაოები | 2013წ. | სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო (მიმღინარე პროექტი) |
| 25 | სოხასტერის კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 2013წ. | ისტორიულ ძეგლთა დაცვის და გადარჩენის ფონდი (მიმღინარე პროექტი) |
| 26 | გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის გუმბათის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 2013წ. | ამერიკის ელჩის გრანტი (მიმღინარე პროექტი) |

გამგეობის თავმჯდომარე

კ. ტრაპეაძე

პროექტის მონაწილეები



პროექტის მონაწილეები

| | |
|--|-------------------|
| პროექტის ხელმძღვანელი: | კახა ტრაპაიძე |
| ნამყვანი არქიტექტორ-რესტავრატორი: | თენგიზ გაბუნია |
| კონსტრუქტორი: | დავით რამიშვილი |
| ხელოვნებათმცოდნე: | სოფიო მაჭავარიანი |
| კედლის მხატვრობის სპეციალისტი: | ნანა კუპრაშვილი |
| მინერალოგ-პეტროგრაფი: | მანანა კავსაძე |
| ბიოლოგი: | თამარ ლილიაშვილი |
| სარჯთაღმრიცხველი: | ვიტალი ნაზაროვი |
| კედლის მხატვრობის სპეციალისტის დამხმარე: | გვანცა ფოცხიშვილი |
| სტუდენტ-პრაქტიკანტი: | გიორგი ტრაპაიძე |

ინფორმაცია მონაწილეების კვალიფიკაციისა

და პროექტირების გამოცდილების შესახებ



კახა ტრაპაიძე

ხელოვნებათმცოდნე
კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტი

დაბადებული: 03.11.1964

განათლება

- 1986 შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური
ინსტიტუტი, თეატრმცოდნების ფაკულტეტი,
წარჩინების დიპლომი
- 2009 ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო
აკადემია, კულტურული მემკვიდრეობის მეცნიერები,
დოქტორანტი

სტაჟირება, კვალიფიკაცია

- 2005 აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამა
„კულტურული მემკვიდრეობისა და მუზეუმების მართვა“
2005 მუზეუმების მეცნიერები, სმიტსონიანის ინსტიტუტის
მიერ ორგანიზებული ტრენინგი
- 2004 იაპონიაში მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის მიერ
ორგანიზებული სწავლება-სემინარი „მსოფლიო
მემკვიდრეობის ძეგლების მეცნიერები“, მონაწილე
- 2002 ინგლისში კულტურული მემკვიდრეობის მართვის
სისტემების შესახებ მსოფლიო ბაზის მიერ
ორგანიზებული სწავლება-სემინარი, მონაწილე.

პროფესიული გამოცდილება

- 2008 წლიდან ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო
აკადემია, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
- 2005-2008 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, აღმასრულებელი
დირექტორი
- 2004-2005 საქართველოს კულტურის, სეგლობა და
სპორტის სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის
დეპარტამენტი, დირექტორი
- 2001-2004 საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი,
თავმჯდომარე

| | |
|------------------------------|---|
| 1995-2001 | საქართველოს კულტურის სამინისტროს კულტურულ ფასეულობათა და კულტურის ინდუსტრიის დეპარტამენტი, დირექტორი; |
| 1987-95 | საქართველოს კულტურის სამინისტროს ხელოვნების სამმართველო, წამყვანი საკუთადისცი; |
| 2002-04 | კუროპის საბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის კომიტეტი, საქართველოს წარმომადგენელი. |
| შესრულებული პროექტები | |
| 2011-2012 | "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს" მიერ დაფინანსებული პროექტი – სოფ. ცხეთის (ცაგერის მუნიციპალიტეტი) წმ. გიორგის სახელობის კალვიის პროექტირება-რეაბილიტაცია, პროექტის ხელმძღვანელი |
| 2011-2012 | "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს" მიერ დაფინანსებული პროექტი – სოფ. ტეიბის (ლენტების მუნიციპალიტეტი) მთავარანგელოზის სახელობის კალვიის პროექტირება-რეაბილიტაცია, პროექტის ხელმძღვანელი |
| 2011 | იაპონიის საელჩოს მიერ დაფინანსებული - ზუგდიდის ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმი (დადიანების სასახლე) საგანმურის რესტავრაცია-რეაბილიტაცია, პროექტის ხელმძღვანელი |
| 2009-10 | გელათის სამონასტრო კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, პროექტის ხელმძღვანელი |
| 2009 | "კონფლიქტების შემდეგი გადაუდებელი ქმედება კულტურულ გარემოსა და საზოგადოების ხოციალური და ეკონომიკური რევიტალიზაციისათვის გორის მუნიციპალიტეტში", კუროპის საბჭოს პროექტი, პროექტის მენეჯერი |
| 2009 | აშშ-ის ელჩის კულტურის დაცვის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი – არბოს წმ. გიორგის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაცია, პროექტის ხელმძღვანელი |
| 2009 | აშშ-ის ელჩის კულტურის დაცვის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი ტირმინის სამების კალვიის რესტავრაცია, პროექტის ხელმძღვანელი |
| 2008 | გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტი, კონსულტანტი |
| 2008 | თბილისი, თაბუკაშვილის ქ. №5-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის რეაბილიტაციის პროექტი, კონსულტანტი |
| 2008 | მარტვილის მუნიციპალიტეტი, მარტვილის მონასტრის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული მარნის რეაბილიტაციის პროექტი, კონსულტანტი |
| 2008 | ჩხითას სოფის ტაძრის რეაბილიტაცია, პროექტის ხელმძღვანელი |

| | |
|---------|---|
| 2008 | აბედათის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები, პროექტის ხელმძღვანელი |
| 2008 | სერგიეთის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები, პროექტის ხელმძღვანელი |
| 2008 | სეფიეთის ეკლესიის სარესტავრაციო სამუშაოები, პროექტის ხელმძღვანელი |
| 2008 | საქართველოს ეროვნული გადაურესი რეაბილიტაციის პროექტი; პროექტის დირექტორი |
| 2008 | ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის პროექტი, პროექტის კონსულტანტი |
| 2007 | თბილისის არქეოლოგიის მუზეუმის განვითარების რეაბილიტაციის პროექტი; პროექტის დირექტორი |
| 2006-07 | ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო დივალება, კოორდინატორი |
| 2006 | ფოტო-გამოფენა „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შედევრები“, ქ. სტრასბურგი, კოორდინატორი |
| 2006 | გიორგოლისის ქართული დარბაზის პროექტი, ქლონდონი, პროექტის დირექტორი |
| 2006 | გამოფენა „ფიროსმანი თბილისი-კიუპი-თბილისი“, კოორდინატორი |
| 2006 | ფიროსმანის ნამუშევრებს გამოფენა ქ. კიუპში, კოორდინატორი |
| 2005 | საყრანგეთის კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსი, თარგმნა, აღაპეტიონება, რედაქტიონება |
| 2005 | „კულტურული მემკვიდრეობის სამართლებრივი რეფორმის პროექტი“, ექსპერტი |
| 2004 | საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სტრუქტურული ინსტიტუციონალური რეფორმა, თანამდებობი |
| 2003-04 | „ევროპის მემკვიდრეობის დღეები“, კოორდინატორი საქართველოში |
| 1981-95 | 10 სამეცნიერო ნაშრომი და სტატია ჟურნალ „ხელოვნებასა“ და „თეატრალურ მოამბეჭი“ |
| 2003-04 | სტატიები კულტურული მემკვიდრეობის მართვისა და რეფორმირების შესახებ („24 საათი“, რეზონანსი“, ჟურნ. „წელიწდეულის“) |
| 2003-04 | ევროპის საბჭოს პროექტის, „სამხრეთ კავკასიის ისტორიული ქალაქების მართვის საცდელი პროექტი“, კოორდინატორი საქართველოში |
| 2003 | ევროპის საბჭოს პროექტის, „მიწისძვრით დაზარალებული ქალაქ თბილისის ისტორიული ნაწილის სახწრაფო-გადაუდებელი ქმედებები“, კოორდინატორი |
| 2003 | იუნესკოსა და მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის პროექტის, „მიწისძვრით დაზარალებული ქალაქ თბილისის ისტორიული ნაწილის სახწრაფო-გადაუდებელი ქმედებები“, დირექტორი |

- 2003 „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, თანაავტორი
- 2002 „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ კანონპროექტი, თანაავტორი
- 2001 „კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავ ძეგლთა აღრიცხვისა და პასპორტიზაციის სახელმწიფო მისნობრივი პროგრამა, ავტორი
- 2001 „კულტურულ ფასეულობათა საზღვარგარეთ გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ“ და „მუსეუმების შესახებ“ საქართველოს კანონები, თანაავტორი
- 1995 საქართველოს კულტურის სამინისტროში კულტურულ ფასეულობათა სამმართველოს ჩამოყალიბება და მისი სამართლებრივი ბაზის მომზადება
- 1990 „საქართველოს რეგიონების კულტურულ-სოციალური ცხოვრების ზოგიერთი ასპექტი“ (სტატიის ციკლი დაჯილდოვდა საქართველოს ოფატრალური ქავშირის პრემიით – წლის საუკეთესო ნაშრომებისათვის), ურნ. „ხელოვნება“, 1990წ., №10-12

ენები

ქართული – მშობლიური, ინგლისური, რუსული - თავისუფლად

პროფესიონალური პროგრამული უზრუნველყოფა

საოფისე პროგრამები

CV

სახელი, გვარი – თენგიზ გაბუნია

დაბადების წელი, ადგილი – 1954. 21. 03. ქ.თბილისი

განათლება – 1961–1971წ.წ თბილისის 47-ე საშ.სკოლა

1974 – 1980 წ.წ სამხატვრო აკადემია, არქიტექტურის ფაკ. რესტავრაციის განხრა.

პროფესია – არქიტექტორ რესტავრატორი

საქმიანობა წლების განმავლობაში

1972-1974 სარესტავრაციო სახელოსნო, ტექნიკოსი.

1980-2001 ძეგლთა დაცვის სამსართველო, არქ-რესტავრატორი.

2001-2011 საქართველოს საპატიოარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვნების და
რესტავრაციის ცენტრი. ფონდი “ძველი საქართველო” არქიტექტორ-რესტავრატორი
მნიშვნელოვანი პროექტები

1980 -2010 სამშვილდის ნაქალაქარი: სიონი (1985 დაიწყო კონსერვაცია და შეწყდა
1992წ), სამნავიანი ბაზილიკა (განხორციელებული), თევდორეწმინდა, წმ. გიორგი,
პალატის ეკლესია, ციხიდები, ისტორიული გზა-გალავანი, (ნაწილობრივ განხორციელდა 1980-1983 სვანეთი. ეკლესიები: მულახი, ლატალი, ჩვაბიანი. სივე წაუზის კოშკები-
მაჩუბები)

1983 ვაკის ნახოვდარის დეპარტამენტები (განხ.)

2000 დაგით გარეჯი: ლავრასაცხოვრებელისახლი და სატრაპეზო
(განხორციელებული,

2004 დაგით გარეჯი: აღდგომის ეკლესია(განხორციელებული) წმ ელიას
ნიში(განხორციელებული), ორმოცმეტამეთა (განხორც.)

1992-1993 ქამურტის წმინდა გიორგის ეკლესია(განხორც.)

1998 -2010 ნიქოზის სამონასტრო კომპლექსი: დვორაქის ტაძარი, ეპისკოპოსის
სასახლე,

სამრეკლო,(სამივე განხორციელებული)

2009 ქვემო ნიქოზის წმ. გიორგის(განხ)

1995 ქვემო ნიქოზის კვირაცხოველის ეკლესია(განხ)

2004-2008 წყლულეთის ივერიის დეპარტამენტის ეკლესია (განხ)

2005 ტიმოთესუბანი (განხორც)

2005-2010 სამთავისის კომპლექსი; სამრეკლო, მცირე ეკლესია, ძველი ბაზილიკა
(სამივე

განხორციელებული)

2001- 2008 კაცხის სფერის კომპლექსი: მესვეტეს ეკლესია , სფერის ეკლესია, სენაკები
სეუტებ. (სამივე განხორც)

2008-2009 ჩავარძეთის წმ. გიორგის ეკლესია(განხორც)

19887 ქსნის ციხის კონსერვაცია აღდგენა (განხორც)

1984-1989 გორის ციხის კონს-აღდგენა(განხორც)

1980-1981 დვირის კეირიკერმინდის ეკლესია. კვლევა-გაწმენდა პროექტირება.

2004 ატენის სიონი, სუბსტრუქტიის კვლევა პროექტირება(განხ)

2005-2006 მარტვილის ტაძარი. კვლევა პროექტირება

2001 თიდვას ტაძარი,(განხ)

2002 ურბნისის საკათედრო ტაძარი (განხორც.)

2003-2008 ალევის სამების სამონასტრო კომპლექსი (ჩაწ. განხ)

2006 მოსაბრუნის დარბაზული ეკლესია (განხ)

2007 წირქოლის ეკლესია (განხ)

2006 ტბისის დეპარტამენტი (განხ)

.2006-2011 კვიპროსის ოქსპებლიკაში დეპარტამენტის სამონასტრო კომპლექსი (განხ)

2007 ძველი თბილისის საცხოვრებელი სახლები (ჩაწ. განხ)

2011 ეინცვისის სამრეკლო (განხ)

2011 ნატახტარის ეკლესია (განხ)

2011 ანაკლიის ციხესიმაგრე (განხ)

1980-2011 წწ კვლევითი, აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები: კაჭარეთის სამება, გოგიას ციხე ბორჯომში, პეტრესციხე ლიკანში, სლენის ციხე, დვირის ციხე, უფიბისის ეკლესია, რევლის ციხე ახალდაბის კოშკი, ფერგასხევის კომპლექსი, წეროსხევის კომპლექსი, დავათის ეკლესია, მიტარბის ეკლესია, თორის საყდარი, ჭობისხევის კომპლექსი, ჩითახევის მწვანე მონასტერი, ვახვახიშვილების სახლი თელავში, საჩინოს ეკლესია, ჩხარის, თუზის ეკლესია, ქოზიფას მონასტერი, ხანდას ციხე, ჭავჭინჯის ციხესიმაგრე, კორცხევლის ეკლესია, შხეფის ციხის კომპლექსი, აბედათის კომპლექსი, ქსეუის და თამარაშენის ეკლესიები, თეკლათი, ქსნის გავაზი, სარკის მონასტერი, ბრეთი, სამდერევთის კომპლექსი, ხიდნაძის კოშკები, გალავანი, სახლები, და სხვ.

1988-1989წწ. ძეგლების აზომვა, კვლევა ფიქსაცია ნუსხისათვის (მეორე, მესუმე ტომი) გამოქვეყნებული სტატიები – ძეგლის მუზარი--- “გორის ციხე”,

ნიჯიხევის რვააბსიდიანი ეკლესია

საქართველოს გარეთ ჩატარებული კვლევითი საპროექტო და საჭარბოსამუშაოები –

ჩეჩენი-ინგუშეთი: ტერბაერდი, ალბიერდი, დადეხტანი : დათუნას ეკლესია,

აზერბაიჯანი(საინგილო) კვიპროსის რესპუბლიკა დალის მონასტერი.

კონკურსები – ფონდ “ლია - საქართველოს” გრანტით:

1997-1998წწ კვლევითი და აზომვითი სამუშაოები ქვემო ქართლში

აზომილია და შესწავლილი 200 ზე მეტი ძეგლი

2004წ. გამარჯვებული პროექტების(ფილმების) “სამშვილდე” და “ქვათა შეკრება”

ხელმძღვანელი, /თანაავტორიები: ლ.კანდელაქი, გ. მორბედაძე /

ა.შ. შ-საჯღარის და მსოფლიო ბანკის მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში

გამარჯვებული და დაფინანსებულ პროექტები (კვლევები და აღდგენითი სამუშაოები):

გიმოთესებანი, ატენის სიონი, გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ჩართულსი უკვდერით,
უინწყისის

სამონასტრო კომპლექსი. დავით გარეჯი-ლავრა, თიღვას ტაძარი, ურბნისის საკათედრო
ტაძარი, ნიქონის ღვთაება და სამრეკლო, ნოქალაქევის სასახლე, მარტვილის ტაძარი

CURRICULUM VITAE
დავით რამიშვილი

დაბადების თარიღი: 1964 წლის 24 აპრილი
მისამართი თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. 97
ტელეფონი (995 32) 2 95 92 89
593 31 72 61

განათლება:

1980-1985 წ.წ.

საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი,
სამოქალაქო-სამრეწველო მშენებლობის სპეციალობით

1990-1993 წ.წ.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომეცნიერობის
ინსტიტუტის ასპირანტურა

სამეცნიერო ხარისხი:

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.

(8 პუბლიკაციისა და 2 გამოგონების ავტორი)

სხვა კვალიფიკაცია:

2006 წლის მაისი – პეტერბურგის ფინანს მიმოსვლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტრენინგი

–“შენობა-ნაგებობებისა და კონსტრუქციების ტექნიკური გამოკვლევა და ექსპერტიზა”

– 72 საათი (სერთიფიკაცია)

პროფესიული გამოცდილება:

1994 წ.- დან 2010 წ. – სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომეცნიერობის ინსტიტუტის

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ჩექნიკური ექსპერტიზისა და ექსპერიმენტული
პროექტირების ლაბორატორიის გამგე;

–ამავე ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

–ამავე ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

2002-2005 წ.წ.– სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის
საინჟინრო დისკიპლინების კათედრის გამგე

1990-1985 წ.წ. – საკაფშირო დაქვემდებარების საპროექტო ინსტიტუტ
“საქსახმოექიმის” ინჟინერი, წამყვანი სპეციალისტი.

კონფერენციებში მონაწილეობა:

1999 წ. ქ. თბილისი – საერთაშორისო სიმპოზიუმი “სეისმომედუგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია”

2001 წ. გერმანია, ქ. შტუტგარტი – საერთაშორისო სიმპოზიუმი “Connection between Steel and Concrete”

ენების ცოდნა: რუსული, ფრანგული

კომპიუტერული პროგრამები: MS windows/ms word

შესრულებული საპროექტო სამუშაოები:

- ქ. ფოთის ტერმინალის პროექტი (კონსტრუქტორი)
- ქ. ვლადიმირის მსუბუქი მრეწველობის საწარმოო კორპუსის პროექტი (კონსტრუქტორი)
- ქ. კიხლოვოდესკის მსუბუქი მრეწველობის საწარმოო კორპუსის პროექტი (კონსტრუქტორი)
- ქ. ზაპოროევის ავტოსამრეწველო კომპლექსის რეკონსტრუქციის პროექტი (კონსტრუქტორი)
- სს “საქართველოს ბანკის” ცენტრალური ოფისის რეკონსტრუქცია-გაძლიერების პროექტი (კონსტრუქტორი)
- საქართველოს “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ცენტრალური კორპუსის გაძლიერების პროექტი (კონსტრუქტორი)
- “კერინატალური მუდიცინისა და მეანობა-გინეკოლოგიის ინსტიტუტის” ცენტრალური კორპუსის გაძლიერების პროექტი (კონსტრუქტორი)
- გამსახურდიას გამზ. №23 რეასართულიანი საცხოვრებელი სახლის გაძლიერების პროექტი (კონსტრუქტორი)
- საბურთალოს ქ. №42/6 ოთხსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გაძლიერების პროექტი (კონსტრუქტორი)
- იოსებიძის ქ.№71 ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გაძლიერების პროექტი. (კონსტრუქტორი)
- ორბელიანის ქ.№18 ოთხსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (მთ. კონსტრუქტორი)
- დიდი დიღმის IV მ.კ.რ.-ში შვიდსართულიანი მრავალფუნქციური სახლის პროექტი (მთ. კონსტრუქტორი)
- შინდისში სამსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (მთ. კონსტრუქტორი)
- თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე სამსართულიანი სახლის პროექტი (მთ. კონსტრუქტორი)
- 14-სართულიანი მსხვილპანელური შენობების გაძლიერების პროექტი
- ეთნოისტორიულ უბნებში ხანდაზმული შენობების რეკონსტრუქციისა და გაძლიერების კონსტრუქციული გადაწყვეტები

საქართველო საქმიანობა:

- ქ. თბილისში ი. აბაშიძის ქ. 65-67-ში ათსართულიანი მრავალფუნქციური სახლის პროექტის ექსპერტიზა და მიმდებარე საცხოვრებელ სახლზე ზეგავლენის საკითხის შესწავლა
- ამხანაგობა “ბარნოვი 2”-ის მშენებარე მრავალფუნქციური სახლის პროექტის ექსპერტიზა და მიმდებარე საცხოვრებელ სახლზე ზეგავლენის საკითხის შესწავლა
- ქ. თბილისში პეტრი მე-2 ჩიხი №2-ში მშენებარე მრავალფუნქციური სახლის პროექტის ექსპერტიზა და მიმდებარე საცხოვრებელ სახლზე ზეგავლენის საკითხის შესწავლა
- ქ. თბილისში ფერისცვალების ტაძრის გაძლიერების პროექტის ექსპერტიზა
- ქ. ბათუმში პუშკინის ქ.-ზე მდებარე რეასართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის ექსპერტიზა
- ქ. თბილისში ტოვესტონოგოვის ქ№3-ში მშენებარე მრავალფუნქციური სახლის პროექტის ექსპერტიზა და მიმდებარე საცხოვრებელ სახლზე ზეგავლენის საკითხის შესწავლა
- ქ. თბილისში წინამძღვრიშვილის ქ. 176-ში მშენებარე მრავალფუნქციური სახლის პროექტის ექსპერტიზა და მიმდებარე საცხოვრებელ სახლზე ზეგავლენის საკითხის შესწავლა
- საჯარო სკოლების ტექნიკური ექსპერტიზა
- ქ.თბილისში სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების მზიდი კონსტრუქციების დეტალური ტექნიკური ექსპერტიზა
- ეთნოისტორიულ უბნებში ხანდაზმული შენობების ტექნიკური ექსპერტიზა

CORRICULUM VITAE

ნანა კუპრაშვილი

მისამართი:

თბილისი, ა. წერეთლის გამზირი 79.

ტელეფონი:

34-49-97 877 45 31 97

დაბადების აღგილი
და თარიღი:

10.09. 1964, ქ. თბილისი

განათლება:

1982-1987, ქ. თბილისი
უნივერსიტეტი,
ხელოვნებათმცოდნები.
2006 საკანდიდაციო დისერტაცია

სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

შრომითი მოღვაწეობა:

2004 – 2012 ა. ქუთათელაძის სახ. თბილისის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია. რესტავრაციის,
ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი,
დეპარტაციი „კროფესირი“.

2013 - დღემდე ა. ქუთათელაძის სახ. თბილისის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია. რესტავრაციის,
ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი,
დეპარტაციი „მოდერნიზაციის სახელმწიფო კროფესირი“.

1989-2006, გ.ჩებინაშვილის სახ. ქართული
ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი, მეცნიერ-
თანამშრომელი.

1991-2004, ძეგლითა დაკვირვების დამსახურებელი; წამყვანი
სპეციალისტი (მხატვრობა)

1996-1998, ძეგლი მხატვრობის ტექნიკური კვლევის
კურსი „ბეთანია“, დირექტორის მოადგილე

1998-დღემდე, ეპრივალივას სახ. მხატვრობის
ტექნიკური კვლევის (კურსი „ბეთანია“ დირექტორი

პედაგოგიური საქმიანობა:

1992-2004, თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი,
პუმანიჩარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი, კვლევის
მხატვრობის ტექნიკური და ტექნიკური კვლევის
კურსი

2001-დღემდე, თბილისის სამხატვრო აკადემია,
მხატვრობის ტექნიკის კურსი.

2002 – 2007, თბილისის კულტურის უნივერსიტეტი,
მხატვრობის ტექნიკის კურსი

კონფერენციები:

გ. ჩებინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების
ისტორიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერთა
კონფერენცია, თბილისი 1993 „შეა საუკუნეების
ქართული მონუმენტური მხატვრობის
ტექნოლოგიური თავისებურებანი (გელათის მთავარი
ტაძარი)“;

გ.ჩებინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების
ისტორიის ინსტიტუტის, ახალგაზრდა მეცნიერთა

კონფერენცია, თბილისი 1995 „კომპოზიციის აგების გროვ ტექნოლოგიური მეთოდი XVI საუკუნის ქართულ კედლის მხატვრობაში (გელათის მონასტრის მთავარი ტაძარი)“

ი.ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია მიმდვნილი კოფიაშვილის ხსოვნისადმი 2003. პირდაგდულის მონასტრის კომპლექსური კვლევის წინასწარი შედეგები.

Determination of the treatment and restoration needs of medieval frescos in Georgia. ICOM-is me_XIII trienale, Rio de Janeiro 2002

ვ.ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი - ქართული ხელოვნება კვრობისა და აზის კულტურათა კონტექსტში 2008. გელათის დეთაბეჭმლის ტაძრის XII საუკუნის მოხატვლობანი

Art, Science or Craft? Problems of Heritage Conservation in Post-Soviet Georgia

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF GEORGIAN CULTURE, The Caucasus: Georgia on the Crossroads. Cultural exchanges across the Europe and Beyond

2009, Florence, Italy

Geoitalia 2011 - VIII Forum Italiano di Scienze della Terra, Torino, 2011

პროექტებში მონაწილეობა:

„მხატვრობის ტექნიკური მეთოდებით კვლევის ლაბორატორიის დაარსება“ – ფონდის „ლია სახოგადოება საქართველო“ გრანტი 1995.

„ქვემო ხვანეთის მხატვრობა. მონაცემები კომპიუტერული ბანკისათვის“ – ფონდის „ლია სახოგადოება საქართველო“ გრანტი 1997, 1998

„ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების კორპუსი“ (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 1997)

ფონდის „ლია სახოგადოება საქართველო“ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული პროგრამის 1997, 1998 წლის საახგარისტო გამოყენა, „გადავარჩინოთ ყინწვისის ფრესკები“ ფონდის „ლია სახოგადოება საქართველო“ და იტალიური სატრასტო ფონდის გრანტები 1996, 97,99.

„მცხვარა“ გზამკლევი. ქომპანია „ფილიპ მორის მენეჯმენტ სერვისის“ გრანტი 2000წ

„ყინწვისის ფრესკების ფოტოფიქსია“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის გრანტი 2000წ

მხატვრობის ტექნიკური მეთოდებით კვლევის ლაბორატორიის აღჭურვილობა“ – ფონდის „ლია სახოგადოება საქართველო“ გრანტი 2000.

„გიმოთვესუბნის გაძრის მოხატულობა“
(მდგომარეობის შესწავლა და რეკომენდაციები
საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის) – სამუშა
ქრესტის მსოფლიოს მონუმენტების გადარჩენის
ფონდის პრანგი 2001

„საქართველოს ქვემო ქართლის პროგინციებში
გამოქვაბული სოციალური და კლდეგში ნაკვეთი
მემკვიდრეობის შესწავლა.“ შვეიცარიის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრანგი 2001-2003

გელათის ღვთისმშობლის ხას. კლების
მოხატულობის კვლევა. ამერიკის საელჩოს კლინიკის
პრანგი 2003.

მარტვილის კლების მოხატულობის კვლევა.
პ. გერის ფონდი 2003-2004

უბისის გაძრის მოხატულობის ტექნიკური კვლევა –
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის
პროგრამა 2005

ზარზმის გაძრის მოხატულობის ტექნიკური კვლევა
– საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის
პროგრამა 2005

ნიკორწმინდის გაძრის მოხატულობის ტექნიკური
კვლევა და საკონსერვაციო პროცესი –
საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და
გადარჩენის ფონდი 2005

ძუღაშის გაძრის კონსერვაცია – საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2005

ყინწვისის ღვთისმშობლის ხახელობის გაძრის
მოხატულობის ტექნიკური კვლევა – საქართველოს
კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის
სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის
პროგრამა 2005

ერეთის გაძრის მოხატულობის ტექნიკური კვლევა
და კონსერვაცია – საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა
დაცვისა და გადარჩენის ფონდი 2005

ზარზმის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2006-2008

მარტვილის კლების მოხატულობის რესტავრაცია
პ. გერის ფონდი 2006-2008

განის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2006

წევის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2006

შემოქმედის მოხატულობის რესტავრაცია
საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და
გადარჩენის ფონდი 2007

**ქორეთის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2007**

**ხონის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2007**

**ხობის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2008**

**ბოლნისის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და
გადარჩენის ფონდი 2008**

**ილემის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2008**

**გარმისის ანანაურის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და
გადარჩენის ფონდი 2008**

**ჭულეს მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2008**

**საფარის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2008**

**ჭულეს მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2009**

**საფარის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2009**

**ზღვიმევის მოხატულობის რესტავრაცია საქართველოს
საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და
გადარჩენის ფონდი 2009**

**ნიკორწმინდის მოხატულობის კონსერვაცია
საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და
გადარჩენის ფონდი 2010**

**ბიძთის მოხატულობის კონსერვაცია საქართველოს
ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი
2010**

**თბილისის სამების გაძრის მოხატულობის
კონსერვაცია საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა
დაცვისა და გადარჩენის ფონდი 2010**

**ნიკორწმინდის მოხატულობის კონსერვაცია
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული საგაენტო 2011**

***Research and education for the conservation of cultural
heritage in Georgia – გელათის წმ. გიორგის ჯამარი
(2010-2011 შეკვეთის მეცნიერების ეროვნული
ფონდი)***

ზემო კრიხის მთავარანგელოზის ეკლესიის
მოხატულობის წინასაპროექტო შეფასება
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2011,
მანგლისის ტაძრის მოხატულობის წინასაპროექტო
შეფასება
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2011,
მანგლისის ტაძრის მოხატულობის კონსერვაცია
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2012,
გარდის კედლის მხატვრობის კონსერვაცია
ლონდონის უნივერსიტეტის კურჩოს ინსტიტუტის
კედლის მხატვრობის კონსერვაციის დეპარტამენტი
თბილისის სახ. სამხატვრო ოკადემიის რესტავრაციის,
ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი,
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო)2012, 2013
ატენის სიონის სამშენებლო მასალის
მდგომარეობის შეფასება, ლაბორატორიული კვლევა
და კონსერვაცია სამხრეთ შვეიცარიის
გამოყენებითი მეცნიერების უნივერიტეტი (SUPSI)
თანამონაწილეობით კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო 2012,
თბილისის მეცნიერების სარგაბილიტაციო სამუშაოების
ღონისძიებების ფარგლებში ტაძრის კარიბჭის
სამშენებლო მასალის მდგომარეობის შეფასება და
ლაბორატორიული კვლევა კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2012,
ივარის ტაძრის მოხატულობის წინასაპროექტო
შეფასება
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2012
გელათის წმ. მარინეს ეგვდერისა და სამხრეთი
კარიბჭის მოხატულობის კონსერვაცია. ხელოვნების
საერთაშორისო ცენტრი. ამერიკის ელჩის გრანტი

სოფ. აკურას მამა დავითის ეკლესიის
რეაბილიტაციის წინასაპროექტო შეფასება
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2013

მარიამხევის (იგივე მარიამშინდის) ეკლესიის
(გორის მუნიციპალიტეტი) კედლის
მხატვრობის პირველადი, გადაუდებელი
საკონსერვაციო და სრული საკონსერვაციო
სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2013

თანამშრომდობა
საერთაშორისო ცენტრებთან :

ლონდონის უნივერსიტეტის კურტოს ინსტიტუტის
კედლის მხატვრობის კონსერვაციის დეპარტამენტი;

ICCROM-ი;

ICOM-ი

ICCOMOS-ი

რომის კონსერვაციის ინსტიტუტი CBC;

შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური
ინსტიტუტი (ETH);

სამხრეთ შვეიცარიის გამოყენებითი მუზეუმურების
უნივერიტეტი (SUPSI)

სტაჟირება:

ლონდონის უნივერსიტეტის კურტოს ინსტიტუტის
კედლის მხატვრობის კონსერვაციის დეპარტამენტი;
1998. 2001.

ციერისის ტექნიკური ინსტიტუტი და
ნაციონალური მუსეუმი. 2002

ICCROM – 2003წ. ოქტომბერი–დეკემბერი.

ძირითადი პუბლიკაციები:

ძერთის სახარება, „ლიტერატურა და ხელობნება“,
1992 № 3-4. გვ.195-213

ქართული მონუმენტური მხატვრობის ტექნიკოგიის
ზოგი საკითხი, „მეცნის მემკვიდრეობის“ 1993 №1. გვ.30-34.

კომპოზიციის აგების კრის ტექნიკოგიური
მეთოდი XVI საუკუნის ქართულ კედლის
მხატვრობაში „საქართველოს თხმორისა და
ქულტურის ძეგლთა დაცვისა და გამოყენების
მთავარი სამეცნიერო საწარმოო სამსართველო
სამეცნიერო მრომების წელიდწლეული“ II 1996.

Conservation of the Kintsvisi Wall Painting – Example of Integrated Intervention Program. Glaenik #26. Beograd 2002.

Determination of the treatment and restoration needs of medieval frescos in Georgia. ICOM Committee for Conservation, vol II, 2002

პირდებულის მონასტერი – 1989 და 2002-2003 წლების
მულტიდისტიკლინარული ძელუვის შედეგები
შვეიცარიის ნაციონალური სამეცნიერო ფონდისა და
ფონდის „ედაბნო“, გამოცემა. თბილისი 2005

შეა საუკუნეების ქართული მონუმენტური
მხატვრობის ტექნიკის ზოგიერთი თავისებურება
(გელათის ღვთისმშობლის შობის ტაძრის სამხრეთი
კარიბჭე). ACADEMIA, №6-7, 2006

გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის XII საუკუნის
მოხატულობანი
ქართული ხელოვნება ევროპისა და აშშ-ის
ძელიერობა კონტაქტში.. 2009

*Art, Science or Craft? Problems of Heritage
Conservation in Post-Soviet Georgia*
The Caucasus: Georgia on the Crossroads.
Cultural exchanges across the Europe and Beyond 2011

*Research and Education for the Conservation of
Cultural Heritage in Georgia*, Arkos Scienza e Restauro
dell'Architettura, vol. 29, 2012 (G. Cavallo, A. Felici, M.
Janjalia, N. Kuprashvili, T. Liliashvili, K. Catenazzi)

ნიკორწმინდის ტაძრის მოხატულობა, საკონსერვაციო
სამუშაოები, მცენ ხელოვნება დღეს. №3 2012

საზოგდოებრივი საქ.

1991-1998 ქვეყლოა დაცვის დეპარტამენტის სახვითი
ხელოვნების ხელციის წევრი

1998-2004 ქვეყლოა დაცვის დეპარტამენტის სახვითი
ხელოვნების ხელციის თავმჯდომარე

2002 - ICOMOS-ის წევრი

2003 – სისველეთი ექსპერტი, ეროვნული აკადემიის
იურიდიული სამმართველოს ლიკენზია.

2004 – 2008 საქართველოს კადტერის, ქვეყლო
დაცვისა და სპორტის სამინისტროს კადტერული
მემკვიდრეობის დეპარტამენტის საბჭოს სახვითი
ხელოვნების ხელციის თავმჯდომარე.

2008 – 2010 კადტერული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს დეპარტამენტის საბჭოს
სახვითი ხელოვნების ხელციის წევრი

2009- ICOM-ის წევრი

2011- IIC-ის წევრი

CV

სახელი, გვარი, მამის სახელი: მანანა რევაზის ასული კაგიაძე

დაბადების თარიღი: 1959 წლის 2 ივნისი

დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი

მისამართი: ბახტონის ქ. 29 ბ. 83

ტელეფონი: 935250, 899 310694

განათლება 1) საქართველოს პოლიტიკური ინსტიტუტის

გეოლოგიის ფაკულტეტი(1977-1982 წ.წ.),ინჟინერ-
გეოლოგის კვალიფიკაცია;

2) ლენინგრადის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკოლოგიის მ/ფ (1984-1985 წ.წ.) რენტგენსტრუქ-
ტურული ანალიზის მეთოდების სპეციალიზაციით;
3) თბილისის სასულიერო აკადემიის მოწყალების
დეპისა და სოციალური მედიცინებს ფაკულტეტი
(2004-2007 წ.წ.) მოწყალების დის სპეციალიზაციით.

სამუშაო ადგილი: ივ. ჯავახიშვილის სახ. თელ-ს ჯანელიძის გეოლოგიის
ინსტიტუტი, ინჟინერ-გეოლოგი

პედაგოგიური საქმიანობა: 2009-დღემდე, თბილისის სამხატვრო აკადემია, საშენი
მასალებისა და გეოლოგიის კურსი

მონაწილეობა სა-
რესტავრაციო-საკონ-

სერვაციო პროექტებში:

1) ტაბაკინის ჭმ. გიორგის ტაძრის მოხატულობა
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2010,

2) ფუძნარის დემოსტენის შობის ეკლესიის
რეაბილიტაციის პროექტი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2011,

3) ზემო ქრისტის მთავარანგელოზის ეკლესიის
მოხატულობის წინასაპროექტო შეფასება
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2011,

4) მანგლისის ტაძრის მოხატულობის წინასაპროექტო
შეფასება
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2011,

5) ატენის ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესიის,
ცხეთის წმ. გიორგის ეკლესიის
კომპლექსის საშენი მასალის

მინერალოგიურ პეტროგრაფიული ანალიზი 2011
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2011,

6 ვარძიის კედლის მხატვრობის კონსერვაცია (ლონდონის
უნივერსიტეტის კურტოს ინსტიტუტის პედლის მხატვრობის
კონსერვაციის დეპარტამენტი თბილისის სახ. სამხატვრო
აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და
თეორიის ფაკულტეტი, საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო)2012,

7) თბილისის მეტეხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დონისძიებების ფარგლებში ტაძრის კარიბჭის
სამშენებლო მასალის მდგომარეობის შეფასება და
ლაბორატორიული კვლევა კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო 2012,

8.) იუვარის მხატვრობის წინასაპროექტო შეფასება
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2012,

9) მარიამხევის (იგივე მარიამჭმინდის) ეკლესიის
(გორის მუნიციპალიტეტი) კედლის
მხატვრობის პირველადი, გადაუდებელი საკონსერვაციო
და სრული საკონსერვაციო სამუშაოების საპროექტო
სახარჯოთადრიცხვო
დოკუმენტაცია საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2013

10) ხოუ. აკურას გამა დავითის ეკლესიის
რეაბილიტაციის წინასაპროექტო შეფასება
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2013

**პერსონალური
ინფორმაცია**

| | |
|------------------|---|
| სახელი გვარი | თამარ ლილიაშვილი |
| მისამართი | 0160, თბილისი, იოსებიძის ქ. №74, ბ. 1 |
| ტელეფონი | +995 (32) 2 37 37 27 მობილური: +995 (95) 37 05 55 |
| E-mail(s) | tamarlil@yahoo.com |
| დაბადების თარიღი | 29.10.1966წ. |

| სამუშაო გამოცდილება | |
|---|--|
| თარიღი | 1988-1990წწ. |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | ლაბორანტი |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | ს/გ „საქმიოფარმპრეპარატები”, თბილისი, წულაძის ქ.№34 |

| | |
|---|--|
| თარიღი | 1990-1991წწ. |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | აზალი ტექნოლოგიებისა და საინფორმაციო სისტემების ინჟინერი |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | ს/გ „საქმიოფარმპრეპარატები”, თბილისი, წულაძის ქ.№34 |

| | |
|---|--|
| თარიღი | 1991-1999წწ. |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | უფროსი ბაქტერიოლოგი |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | ს/გ „საქმიოფარმპრეპარატები”, თბილისი, წულაძის ქ.№34 |

| | |
|---|---|
| თარიღი | 1999-2000წწ. |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | ბიოლოგი, სექტორის ხელმძღვანელი |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | ჯდს სამკურნალო საშუალებათა ხარისხის ინსპექცია, თბილისი, კ. გამსახურდის გამზ. №24 |

| | |
|---|---|
| თარიღი | 2000-2001წწ. |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | ბიოლოგი-ბაქტერიოლოგი |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია, თბილისი, კ. გამსახურდის გამზ. №24 |

| | |
|---|---|
| თარიღი | 2001-2006წწ. |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | ბიოლოგიურ-ბაქტერიოლოგიური სამსახურის უფროსი |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | წამლის ხარისხის კონტროლის ცენტრი, თბილისი, კ. გამსახურდიას გამზ. №24 |

| | |
|---|--|
| თარიღი | 2006-2007წწ. |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | დირექტორის მოადგილე |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია, თბილისი, კ. გამსახურდიას გამზ. №24 |

| | |
|---|---|
| თარიღი | 2006-2009წწ. |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | მტატგარეშე პედაგოგი |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | აპოლონ ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამსატვრო აკადემია |

| | |
|---|---|
| თარიღი | 2007-2008წწ. |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | მიკრობიოლოგი |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | კომპანია „ივერიაფარმა”, თბილისი, დ. ალმაშენებლის ზეივანი, მე-10 კილო |

| | |
|---|--|
| თარიღი | 2008-2009 |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | ტექნიკური დირექტორი |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | კომპანია „ივერიაფარმა”, თბილისი, დ. ალმაშენებლის ზეივანი, მე-10 კილომეტრი |

| | |
|---|---|
| თარიღი | 2009-დღემდე |
| საქმიანობა ან თანამდებობა | ასისტენტ-პროფესორი |
| დამსაქმლებლის დასახელება და მისამართი | აპოლონ ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამსატვრო აკადემია |

| | |
|---|---|
| თარიღი | 1983-1988 |
| მიღებული პვალიფიკაციის დასახელება | სპეციალობა: მიკრობიოლოგია კვალიფიკაცია: ბიოლოგი, ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი |

| | |
|--|---|
| თარიღი | 2009-დღემდე |
| მიღებული კვალიფიკაციის დასახელება | დოქტორანტი |
| განათლების მიმცემი ორგანიზაციის დასახელება და ტიპი | თბილის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, კონსრვაცია/რესტავრაციის მიმართულება. |

| |
|---|
| პერსონალური უნარები და კომპეტენციები |
|---|

| | |
|---------------|---------|
| შპობლიური ენა | ქართული |
|---------------|---------|

| |
|----------|
| სხვა ენა |
|----------|

| თვითშეფასება | გავება | | საუბარი | | წერა |
|--|--------|--------|-----------------|-----------------------|------|
| კვროპული დონე | სმენა | კითხვა | თანამოსაუბრეობა | თავისუფალი საუბარი | |
| ინგლისური | C1 | C1 | B2 | B2 | B2 |
| რუსული | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
| (*) Common European Framework of reference (CEF) level | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| ტექნიკური უნარები და კომპეტენციები | ბიოლოგიური და ქიმიური ანალიზების თანამედროვე მეთოდების ფლობა; პედაგოგიური გამოცდილება; ტექნიკური (პროფესიული) ლიტერატურისა და მეთოდური რეკომენდაციების აღაპტაცია. |
|---------------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| დამატებითი ინფორმაცია | 2004-2005წწ. საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვის და გადარჩენის ფონდის პროექტი – “ბიოლოგია ხელოვნების ნიმუშების კონსერვაციის საქმეში” – სახელმძღვანელოს “Biology in the conservation of works of art” აღაპტაცია; |
| სარესტავრაციო პროექტებში მონაწილობა | ნიკორწმინდის მოხატულობის კონსერვაცია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2011 Research and education for the conservation of cultural heritage in Georgia – გელათის წმ. გიორგის ტაძარი (2010-2011 შეჯირების შეცნიურების ერთურნების ფასტი) ხემო ერთის მთავარანგელოზის ეკლესიის მოხატულობის წინასაპროექტო შეფასება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2011, მანგლისის ტაძრის მოხატულობის წინასაპროექტო შეფასება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2011, ვარძის კედლის მხატვრობის კონსერვაცია (ლინდონის უნივერსიტეტის კურსოს ინსტიტუტის კედლის მხატვრობის კონსერვაციის დეპარტამენტი თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული |

სააგენტო)2012,
ატენის სიონის საამშენებლო მასალის მდგომარეობის შეფასება,
ლაბორატორიული კვლევა და კონსერვაცია სამხრეთ შეეიკარიის
გამოყენებითი მეცნიერების უნივერიტეტი (SUPSI)
თანამონაწილებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო 2012,
თბილისის მეტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დონისძიებების
ფარგლებში ტაძრის კარიბჭის სამშენებლო მასალის
მდგომარეობის შეფასება და ლაბორატორიული კვლევა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2012,
იურის ტაძრის მოხატულობის წინასაპროექტო შეფასება
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტო 2012,

**მარიამხევის (ივივე მარიამწმინდის) კლების
(გორის მუნიციპალიტეტი) კედლის
მხატვრობის პირველადი, გადაუდებელი საკონსერვაციო და
სრული საკონსერვაციო სამუშაოების საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო 2013**

სოფ. აკურას მამა დავითის კლების რეაბილიტაციის
წინასაპროექტო შეფასება საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2013

სოფიო მაჭავარიანი

საქართველო, თბილისი, დავით აღმაშენებლის 83/23

ეროვნული: ქართველი

სახლი: 995 296 74 74

დაბადების თარიღი: 04/სექტემბერი/1990

მობ.: 995 593 61 49 29

E-mail: sophiomatchavariani@gmail.com

განათლება

უმაღლესი სასწავლებელი

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ფაკულტეტი

რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის
ფაკულტეტი, არქიტექტურულ ძეგლთა რესტავრაცია-
კონსერვაციის სპეციალობა

კურსი

მაგისტრატურა I კურსი

თარიღი

2011 – დღემდე

უმაღლესი სასწავლებელი

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ფაკულტეტი

რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის
ფაკულტეტი, ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალობა

თარიღი

2007-2011

საჯარო სკოლა

№24

თარიღი

1996-2007

გამოცდილება

ივლისი 2012

თბილისის მეჩეთის ტაძრის ქვის საკონსერვაციო
სამუშაოები – მდგომარეობის წინაშარი კვლევა
(კარიბჭე, აღმოსავლეთ ფასადი)

თებერვალი-მარტი, 2012

აზერის სიონის ტაძრის კედლის მხატვრობისა და
ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები – მდგომარეობის
წინასწარი კვლევა

| | |
|-----------------------------|--|
| სექტემბერი – ნოემბერი, 2011 | <p>საქართველოს მემკვიდრეობა ტვიპის მოავარანგვლითხის სახელობის ეკლესია – რეაბილიტაციის პროექტი. ხელოვნებათმცოდნე აზომვითი სამუშაოების მონაწილე.</p> |
| ივლისი – აგვისტო, 2010 | <p>საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი, ა. ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სომიწის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია -ძეგლის შესწავლა, გაწმენდა და აზომვა.</p> |
| 2010 წ. | <p>თსსა. ექსპედიცია – სამცხის ტერიტორიაზე არსებული ძეგლების აღიაღების შესწავლა-მუშაობა.</p> |
| 2011 წ. | <p>თსსა. გ. ჩებინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. თემა - „კინოთეატრი აპელი”.</p> |
| 2011 წ. | <p>ბათუმის „ხტულენტა რესუბლიკერი სამეცნიერო კონფერენციის”. თემა - „მოდერნის ხეილის არქიტექტურა, თბილისისა და ბათუმის მაგალითები”.</p> |
| 2011 წ. | <p>თეატრისა და კინოს მუსეუმი. სტაუთირი ბიბლიოთეკის განყოფილებაში.</p> |
| 2011 წ. | <p>გვრცელები სკოლა. ხელმძღვანელი საკურსო თემაზე „ანთიხხატი”.</p> |
| 2009 წ. | <p>თსსა – „ქვა, ქადაღდი, მაკრატელი” – ბრიტანეთის ხაზოს კოლექციის გამოფენის workshop მონაწილე.</p> |

2008 წ.
 სახუმავლო პრაქტიკა საქართველოს საგარეო საქმეთა
 სამინისტროს საერთაშორისო ეკონომიკურ,
 კულტურულ და პუმანიტარულ ურთიერთობათა
 დეპარტამენტში.

ენები

| | |
|-----------|--|
| ქართული | მშობლიური |
| ინგლისური | კარგად CALLAN METHOD Certificate stage 7 |
| რუსული | საშუალოდ |
| იტალიური | დაწყებითი A2 |

კომპიუტერული პროგრამები

- Microsoft Office
- Internet
- ArchiCAD
- AutoCAD

ვიტალი ნაზაროვი

ხმელნიცკის ქუჩა 44 „ა“
საქართველო
0136 თბილისი
ტელ: (995 32) 79 10 76
მობ: (995 93) 39 31 55
ელ.ფოსტა: vivanazarone@mail.ru

პირადი ინფორმაცია

- ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
- სქესი: მამრობითი
- დაბადების თარიღი: 27.05.1951
- დაბადების ადგილი: თბილისი

განათლება

1973-1980 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
(სამრეწველო და ქალაქებურებითი მშენებლობის ფაკულტეტი)
ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია 1980
მაგისტრის ხარისხი ქალაქ-გეგმარებით მშენებლობაში.
თელავის ღვინის ქარხნის პროექტირება, ხარჯთაღრიცხვა, არქიტექტურა, ვენტილაცია.

მუშაობის გამოცდილება

| | |
|---|-------------|
| შ.პ.ს. „ტოპ“ - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | |
| ტექნიკური განყოფილების ინჟინერი შ.პ.ს. „მ & ნ“ | 2006-დღემდე |
| ქალაქებურებითი ინჟინერია - „კარიტას საქართველო“ | 2004-დღემდე |
| დაგეგმარებისა და ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსი | 1989-2004 |

„სპეცრემდიზაინმშენი“

| | |
|--|-----------|
| დაგეგმარებისა და ინდუსტრიის დეპარტამენტის უფროსი | 1980-1989 |
| სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების საბჭოში | |

კულტურის სამინისტროში

ქალაქებითი ინჟინერიის სამშენებლო დეპარტამენტში 1975-1980

ვაჭრობის სამინისტროს ექსპერტი და მრჩეველი სამშენებლო საქმიანობაში.

შესრულებული სამუშაოები

- კარიტასის ახალგაზრდული ცენტრი
- სარემონტო სამუშაოები ისტორიული ძეგლები: იყალთოს მონასტერი, უბისის მონასტერი, სომხური კათედრალი თბილისში, ვარძის ისტორიული კომპლექსი.
- მიწისმვრით დაზიანებული საბავშვო ბაღებისა და სკოლების ზედამხედველობა
- ობერისა და ბალეტის თეატრის აღდგენითი სამუშაოები, ფასადის მოპირკეთება.
- სამხატვრო აკადემიის აღდგენითი სამუშაოები
- რუსთაველის თეატრის სრული რეკონსტრუქცია და აღდგენითი სამუშაოები
- სახელმწიფო კონსერვატორიის რეკონსტრუქცია და აღდგენითი სამუშაოები
- საქართველოს ეროვნული ბანკის რეკონსტრუქცია
- ქუთაისში კალათბურთის სპორტული კომპლექსის ხარჯთაღრიცხვა
- საცურაო აუზების და სპორტული დარბაზების ხარჯთაღრიცხვა: გურჯაანი, საგარეჯო, მესტია, ლანჩხუთი, ჭიათიურა.
- სასტუმრო გუდაურში

ენები

- ქართული-კარგად
- რუსული-კარგად
- სომხური-კარგად
- ინგლისური-საშუალოდ

კომპიუტერული პროგრამები

- Microsoft Excel, Microsoft Word
- Archicad

CURRICULUM VITAE

გახორციელებული

პირადი ინფორმაცია

| | |
|------------------|-----------------------------|
| დაბადების თარიღი | 14.02.1989 |
| მისამართი | დ. უზნაძის ქუჩა №2, თბილისი |
| E-mail | tasopotskhishvili@gmail.com |
| Tel. | + (995 99) 50 50 56 |

განათლება

| | |
|-----------------------|---|
| თარიღი | 2012წ. – დღემდე |
| სახვავლო დაწესებულება | თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი, მონუმენტური მხატვრობის რესტავრაცია - კონსერვაციის სპეციალობა |
| საფეხური | მაგისტრატურა |
| თარიღი | 2008წ. – 2012წ. |
| სახვავლო დაწესებულება | თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია |
| ფაკულტეტი | რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი, დაზგური მხატვრობის რესტავრაცია- კონსერვაციის სპეციალობა |
| საფეხური | ბაკალავრი |
| თარიღი | 2004წ. – 2008წ. |
| სახვავლო დაწესებულება | თბილისის დაგურამიშვილის სახელობის უმაღლესი პედაგოგიური სასწავლებელი |
| ფაკულტეტი | გამოყენებითი ხელოვნება |
| საფეხური | ბაკალავრი |
| თარიღი | 1995წ. – 2004წ. |
| სახვავლო დაწესებულება | თბილისის გურამ რამიშვილის საავტორო საშუალო სკოლა |

სამუშაო გამოცდილება

| | |
|-----------|---|
| 2012-2013 | ვარძიის კედლის მხატვრობის კონსერვაცია ლონდონის უნივერსიტეტის კურტოს ინსტიტუტის კედლის მხატვრობის კონსერვაციის დეპარტამენტი თბილისის სახ. სამხატვრო ოკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. მონაწილე |
| 2012-2013 | ონის, ქუთაისის, ყვარელის, ხაშურის, ცაგერის, გორის მუზეომების ექსპონატების კონსერვაცია მონაწილე |
| 2013 | მარიამხევის (იგივე მარიამჭინდის) ეკლესიის (გორის მუნიციპალიტეტი) კედლის მხატვრობის პირველადი, გადაუდებელი საკონსერვაციო და სრული საკონსერვაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო მონაწილე |
| 2013 | გელათის წმ. მარინეს ეგვდერისა და სამხრეთი კარიბჭის მოხატულობის კონსერვაცია. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი. ამჟრიცის ელჩის გრანტი მონაწილე |
| 2012 | ივების კედლის მოხატულობის კონსერვაცია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მონაწილე |
| 2012 | ატენის სიონის სამშენებლო მასალის მდგომარეობის შეფასება, ლაბორატორიული კელეგა და კონსერვაცია სამსრეო შვეიცარიის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერიტეტი (SUPSI) თანამონაწილეობით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო მონაწილე |
| 2011 | ნიკორწმინდის მოხატულობის კონსერვაცია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო მონაწილე |

ქნების ცოდნა

| | |
|-----------|------------|
| ქართული | მშობლიური |
| ინგლისური | კარგად |
| რუსული | თავისუფლად |

~~კომპიუტერული პროგრამები~~

AutoCAD

Photoshop

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

დამატებითი ინტერესი

2011

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

სტუდენტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია

2010

მონაწილე

Degree and Profession Florence World Regional Festival,
Tbilisi 2010
Workshop of Keti Kavtaradze “Creative Shibori”

CURRICULUM VITAE

გიორგი ტრაპაიძე

პირადი ინფორმაცია

დაბადების თარიღი
მისამართი
E-mail
ტელეფონი

08.05.1992
ს. ცინცაძის ქ. №30ა, შს. ბ.№52, თბილისის, საქართველო
giorgi.trapaidze@yahoo.com
+(995 68) 320 530

განათლება

თარიღი
სახწავლო დაწესებულება
ფაკულტეტი
საფეხური

2010წ. - დღემდე
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის
ფაკულტეტი, არქიტექტურულ ძეგლთა რესტავრაცია-
კონსერვაციის სპეციალობა
ბაკალავრიატი

თარიღი
სახწავლო დაწესებულება

1998წ. – 2010წ.
№1 ექსპერიმენტალური სკოლა

სამუშაო გამოცდილება

- | | |
|------|--|
| 2011 | საქართველოს მემეკვიდრეობა. ონის მუიციპალიტეტის სოფ. დების დუროიანი სახლის რეაბილიტაციის პროექტი. (არქ-რესტავრატორი) |
| 2011 | საქართველოს მემეკვიდრეობა. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მარტყოფის თუშმალიშვილების საგვარეულო კოშკის რეაბილიტაციის პროექტი. (არქ- რესტავრატორი) |
| 2011 | საქართველოს მემეკვიდრეობა. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ილია ჭავჭავაძის სასამართლოს რეაბილიტაციის პროექტი. (არქ-რესტავრატორი) |
| 2012 | ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი ატენის სიონის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღონისძიებების ფარგლებში ტაძრის სამშენებლო მასალის მდგომარეობის შეფასება და ლაბორატორიული კვლევა კვლევითი ჯგუფის წევრი |
| 2012 | საქართველოს მემეკვიდრეობა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ვანის ქვაბების გუმბათიანი ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი. (არქ-რესტავრატორი) |

2012 საქართველოს მემკვიდრეობა. ასპინძის
მუნიციპალიტეტის სოფ. კვარშას ეკლესიის
რეაბილიტაციის პროექტი. (არქ-რესტავრატორი)
2012 საქართველოს მემკვიდრეობა. ბათუმის არქეოლოგიის
მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსაზღვრა,
ფინანსური ხარჯთაღრიცხვა.
2012 საქართველოს მემკვიდრეობა. გელათის სამონასტრო
კომპლექსის სარეაბილიტაციო პროექტის კორექტირება.
2012 თბილისის მეტეხის ტაძრის სარეაბილიტაციო
ლონისძიებების ფარგლებში მასალის მდგომარეობის
შეფასება და ლაბორატორიული კვლევა, კვლევითი
კბუფის წევრი.

გნების ცოდნა

- ქართული მშობლიური
ინგლისური თავისუფლად
რუსული საშუალოდ

კომიუნიტერული პროგრამები

Microsoft Windows (xp, vista, 7)

Linux

Microsoft Office

PHP (Web programming)

HTML(Web design and programming)

Web Server Management

AutoCAD

Photoshop

Adobe Dreamweaver

სადემონსტრაციო მასალა



არსებული მდგომარეობის ფოტოვიდეოსაცია




ძეგლის ფოტოფიქსაცია




I) პანორამული ხედი




II) გელების საერთო ხედი



III) მთავარი ეკლესია



IV) დაზიანებული გუმბათის ფრაგმენტი




VI) მთავარი ეკლესია



VII) გელების საერთო ხედი

V) დაზიანებული ქვის წყობა



VIII) მცირე გედვებია



IX) მცირე გელვებია საერთო ხედი



X) თამარ მეფის ფრესკა ინტერიერში



XI) პანორამული ხედი

სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა



სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა



ბეთანია, რომელიც თბილისიდან სამხრეთ-დასავლეთით, დაახლოებით 18 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს, არქიტექტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით გამორჩეულ ადგილს წარმოადგენს. აქ, მდინარე ვერც ტყიან ხეობაში, დასახლებული ტერიტორიიდან მოშორებით, სამონასტრო კომპლექსია განთავსებული, რომელიც შედგება XII-XIII საუკუნეების მიჯნით დათარიღებული ჯვარგუმბათოვანი ტაძრისაგან, წმ. გიორგის სახელობის მცირე ეკლესიისაგან და ბერების სენაკებისგან.


ბეთანიის ჯვარგუმბათოვანი ეკლესია, კომპლექსის მთავარი ნაგებობა, XII-XIII საუკუნეების გუმბათოვან ტაძრებს შორის, (მაგ: ქვათახევი, ფიტარეთი...) ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშს წარმოადგენს.

ტაძარი თამარ მეფის მეფობის ხანაში აიგო, ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ძლიერების პერიოდში. ისტორიული ცნობების თანახმად ამ ადგილას, მანამდევც ყოფილა, სავარაუდოდ X საუკუნეში, აგურისაგან აგებული სალოცავი.¹


ბეთანია დიდი ხნის მიტვებული და დაგიწყებული იყო. XIX ს-ის შუა წლებში ტაძარი კვლავ აღმოჩინეს, ხოლო XIX ს-ის ბოლოს აღადგინეს კიდევაც.

¹ ვახტანგ ციხვაძე – ბეთანია, აღდგენა გამაგრების პროექტი. 1974 წელი.

აღწერა



უახლოედება. გუმბათი 2 თავისუფლად მდგარ სვეტსა და აღმოსავლეთით, საკურთხევლის კედლებთან შერწყმულ, 2 ბერჯს ეყრდნობა. ნალისებრი ფორმის საკურთხეველი გუმბათქვეშა კვადრატისაგან ბეჭით არის გამოყოფილი. საკურთხეველში გაჭრილია სამი სარკმელი. გვერდითა ოთახებშიც ნალისებრ დაბოლოებას ვხვდებით. ჩრდილოეთით მდებარე გვერდითა ოთახში ერთი, ხოლო სამხრეთის ოთახში ორი სარკმელია გაჭრილი. მთავარი, შესასვლელი კარი, სამხრეთითაა მოთავსებული, რომლის წინაც, ვარსკვლავისებური გადაურვით, კარიბჭეა მოწყობილი. შესასვლელი კარია ასევე დასავლეთ მხარეს, რომელსაც წინ აგურის გვიანდელი მინაშენი აქვს.



ამ პერიოდის ეკლესიებისათვის დამახასიათებელია გეგმისა და შიდა სივრცის ახლებური გადაწყვეტა. გეგმის მხრივ ჩანს კვადრატულობისაკენ მიახლოვების ტენდენცია. იცვლება ნაგებობის პროპორციები და ფასადთა შემკულობა.²

ბეთანიის ჯვარგუმბათოვანი ტაძარი გეგმაში კვადრატს

სამხრეთით მდებარე გვერდითა ოთახში ერთი, ხოლო სამხრეთის ოთახში ორი სარკმელია გაჭრილი. მთავარი, შესასვლელი კარი, სამხრეთითაა მოთავსებული, რომლის წინაც, ვარსკვლავისებური გადაურვით, კარიბჭეა მოწყობილი. შესასვლელი კარია ასევე დასავლეთ მხარეს, რომელსაც წინ აგურის გვიანდელი მინაშენი აქვს.

მაღალი

შესრულებით გამოირჩევა ტაძრის ფასადთა შემკულობა. ფასადების მორთულობა წინა ეპოქის ძეგლებთან შედარებით, (მაგ: სამთავისი) უფრო სადა და ლაპონურია. დეკორი ძირითადად განლაგებულია კარ-სარკმლების ირგვლივ.


მხატვრული

მთავარი ყურადღება კქცევა ფასადებზე სარკმელთა განაწილებასა და ორნამენტული

² ციციშვილი ირაკლი. „ქართული ხელოვნების ისტორია“. (განვითარებული უკოდალიზმი, ბეთანია.) თბ; 1995 წელი.

აქცენტების შექმნას. აღმოსავლეთ ფასადზე ტრადიციულ სამკუთხა ნიშებს ვხვდებით. აქ ცენტრალური სარკმელი და ნიშები თაღოვანი დეკორით ერთ კომპოზიციად არის გაერთიანებული. სარკმლის ზემოთ მოთავსებულია ჯვარი და ორნამენტირებული მრგვალი სარკმლის მედალიონი. თაღებით არის გაფორმებული ასევე სამხრეთით მდებარე კარიბჭე.

დამახასიათებელი მოტივია დასავლეთის, სამხრეთისა და ჩრდილოეთის ფასადთა შეწყვილებული სარკმლები დამატებითი მრგვალი სარკმლით მათ ზემოთ ან გრძელი მოჩუქურობებული ჯვრით მათ შუა.³



დასავლეთი ფასადი. შეწყვილებული სარკმელი



ჩრდილოეთ ფასადი. შეწყვილებული სარკმელი

უხვი დეკორით არის გაფორმებული ცილინდრული ფორმის გუმბათის მაღალი ყელი, სადაც თორმეტი სარკმელია განლაგებული. თითოეული მოჩუქურობებულია და ერთმანეთთან უწყვეტი თაღოვანი დეკორითაა დაკავშირებული.



³ ვახტანგ ბერიძე „ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება”, თბ. 1974. გვ. 152-153;

მხატვრობა



| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| ტაძარში | XIII | საუკუნით |
| მნიშვნელოვანი | | გედლის |
| დათარიღებული | | მხატვა |
| მხატვრობაა | შემორჩენილი. | თუმცა |
| მისი | დიდი | ნაწილი |
| განმავლობაში | დაზიანდა. | დროთა |
| ძირითადად | | შემორჩენილია |

ჩრდილოეთისა და სამხრეთ კედლებზე. საკურთხევლის კონკრეტული გამოსახული იყო ვედრების კომპოზიცია, რომლის მხოლოდ მცირე ფრაგმენტი დარჩენილი. კონქის ქვემოთ წინაშარმეტყველთა ფიგურებია წარმოდგენილი. ასევე ტაძრის ინტერიერში გამოსახულია საუფლო სცენები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩრდილოეთ კედელია, სადაც თამარის რიგით მეორე პორტრეტს ვხვდებით, თუმცა ამჯერად მამასთან, გიორგი III-ესთან და შვილ, ლაშა-გიორგისთან ერთად.

არქიტექტურული ძღვომარეობა

ტაძრი, როგორც XIX საუკუნის საარქივო ფოტოებიდან ჩანს, დანგრევის პირას იყო მისული, თუმცა ის ამავე საუკუნეში ბერებს თავიანთი ძალებით აღუდგენიათ. XIX საუკუნის „რესტავრაციამ”, რომელიც მამა სფირიდონის ხელმძღვანელბით ჩატარდა, ეკლესიის თავდაპირველი სახე შეცვალა. საგრძნობლად დადაბლებული იყო ჯვრის მკლავები და გუმბათის გადახურვის ქანობი. ეკლესიის ზედა ნაწილები კარნიზის გარეშე



ძეთანია - XIX საუკუნე

გადაიხურა.
გუმბათის
დაზიანებული
ნაწილები
უსისისტემოდ
შეიგსო ძველი
ჩუქურომიანი
ქვებით.⁴



აღდგენილი. ძეთანია - 1920-იანი წლები.


⁴ „არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში” გვ. 66 – ირინე ელიზბარაშვილი, მანანა სურამელაშვილი, ციცინო ჩანჩეუნაშვილი, ხათუნა ჭურლულია; თბ. 2012 წელი.

მოგვიანებით ძეგლზე, XX საუკუნის 70-იან წლებში, არქიტექტორ-რესტავრატორ ვახტანგ ცინცაძის ხელმძღვანელობით, კვლავ ჩატარდა სარესტავრაციო სამუშაოები, რის შედეგადაც ტაძარს თავდაპირველი სახე დაუბრუნდა.



ასევე თლილი ქვის კვადრებით ჩანაცვლდა აგურით შეგსებული ადგილები. ინტერიერში მოწესრიგდა იატაკი, რომელიც ფიცრების ფენილის აყრის შემდეგ დადაბლდა და მოიკირწყლა ქვის ფილებით.⁵

ამჟამად ტაძრის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა დაზიანებულია საპირე წყობის ქვები. სამშენებლო მასლად გამოყენებულია ტუფოქვიშაქვისა და ტუფის კვადრები. საპირე წყობა, ზოგ შემთხვევაში, ფასადებზე, ერთმანეთისგან დაცილებულია. ქვაზე შეიმჩნევა ეროზია, დელამინაცია და სხვა ტიპის დაზიანებები.



გუმბათის დაზიანებული საპირე წყობა

| | |
|----------------|------------|
| აღდგენის | დროს |
| ეკლესიის | მოედ |
| პერიმეტრზე | მოწყო |
| კარნიზი, | აღდგა |
| თავდაპირველი | ქანობები, |
| გუმბათის | გადახურვა. |
| თლილი ქვის | კვადრებით |
| შეივსო წყობა, | როგორც |
| ჯვრის | მკლავების |
| ფრონტონის | ფარგლებში, |
| ასევე გუმბათის | ყელზე. |



ერთმანეთისგან დაცილებული საპირე წყობა

⁵ „არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში“ გვ. 66



დაზიანებული ცოკოლი



მხატვრობაზე განვითარებული ძარა

ბეთონის ჯვარგუმბათოვანი ეკლესიის არქიტექტურაში წარმოჩენილია XII საუკუნის ბოლოსა და XIII საუკუნის დასაწყისში საკულტო არქიტექტურაში ჩამოყალიბებული ახალი ტენდენციები. ამ პერიოდის ძეგლებში, როგორ უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ ტაძრის გეგმა დამოკლდა და კვადრატს მიუხალოვდა, ოთხი ცალკე მდგომი ბურჯის ნაცვლად დარჩა ორი, აღმოსავლეთის სვეტები კი საკურთხევლის კედლებთანაა შერწყმული. დასავლეთ მკლავში ბოჭების ნაცვლად თაღოვანი მალებია გამოყენებული. შეიცვალა ასევე პროპორციები, შენობის კორპუსი შედარებით დადაბლდა, ხოლო გუმბათის ყელი კიდევ უფრო დაგრძელდა. ასევე უნდა აღინიშნოს ფასადთა შემკულობაც, სადაც დამახასიათებელია უხვი თრიამენტით შემკული შეწყვილებული სარკმლები.

ბეთონის ტაძარი, ამ პერიოდის ტაძრებს შორის, ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშს ს წარმოადგენს, ამიტომაც განსაკუთრებული მხატვრულ-ისტორიული ღირებულებიდან გამომდინარე მისი დაცვა აუცილებელია.

რეკომენდაციები:

1. ნაგებობა დაცული უნდა იყოს ატმოსფერული ნალექების დამაზიანებელი ზემოქმედებისაგან.
2. ეკლესიის სამშენებლო მასალის მდგომარეობიდან გამომდინარე, აუცილებელია ქვის გამოკვლევა (მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული ანალიზი) და მკურნალობის მეთოდის განსაზღვრა.
3. სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების პერიოდში გამოყენებული მასალა თავსებადი უნდა იყოს არსებულთან.

4. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს არქიტექტორ- რესტავრატორის, კონსტრუქტორისა და მიწის სამუშაოების შემთხვევაში არქეოლოგის ზედამხედველობის ქვეშ.
5. შენარჩუნებული უნდა იყოს ძეგლის მხატვრული ღირებულება.

ბიბლიოგრაფია:

1. ციციშვილი ირაკლი. „ქართული ხელოვნების ისტორია“. (განვითარებული ფეოდალიზმი, ბეთანია.) თბ; 1995 წელი.
2. პარმენ ზაქარაია. ბეთანია. (XIII საუკუნის დასაწყისი) –თბ. 1959 წ.
3. ვახტანგ ბერიძე „ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება“. თბ. 1974. გვ. 152-153;
4. პარმენ ზაქარაია, ქართული ხუროთმოძღვრება XI-XIII სს. თბ. 1990 წ. გვ. 57-72 (XII საუკუნის ბოლოსა და XII საუკუნის პირველი მესამედის ხუროთმოძღვრება ბეთანია); შალვა ამირანაშვილი. „ხელოვნების ისტორია“ – ბეთანია; თბ. 1971 წ. გვ. 267-270
5. „არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში“ – ირინე ელიზბარაშვილი, მანანა სურამელაშვილი, ციცინო ჩაჩხუნაშვილი, ხათუნა ჭურლულია; თბ. 2012 წელი.
6. ვახტანგ ცინცაძე – ბეთანია, აღდგენა გამაგრების პროექტი. 1974 წელი.

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა



საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა

შესავალი

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების მიზანს წარმოადგენდა, როგორც ტაძრის განთავსების ადგილის პიდროგეოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური პირობების, ასევე ეკლესიის ფიზიკური მდგრადარეობის და დაფუძნების პირობების დადგენა.

ბეთანიის მონასტერი მდებარეობს ქ. თბილისის დასავლეთით, ნასოფლარ კვესეთოან, მდ. ვერესხეობის მარჯვენა ნაპირზე.

ბეთანიის ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი, რომელიც აგებულია XII-XIII საუკუნეების მიჯნაზე. მონასტერი ორი ეკლესიისგან შედგება – წმინდა გიორგის სახელობის მცირე ბაზილიკია და ლვითისმშობლის სახელობის მთავარი ეკლესია.

საკვლევი ტერიტორია, რომელიც მდ. ვერეს ხეობის ჭალაში მდებარეობს, წარმოადგენს ტერასულ რელიეფს. საკვლევი უბანი ხასიათდება ჩრდილოეთი მიმართულების მცირე ქანობით. უშუალოდ ტაძრის განთავსების უბანზე მიწის ზედაპირის ნიშნულები მერყეობენ 799 – 800 მ-ის ფარგლებში.

1. საკვლევი რაიონის ბუნებრივი პირობები

საკვლევი ტერიტორია განთავსებულია ზომიერად კონტინენტური კლიმატის ოლქში და ხასიათდება მშრალი, ცხელი ზაფხულით და ზომიერად ცივი ზამთრით.

იანვრის საშუალო ტემპერატურა 0.5°C , ხოლო ივნისის 24.1°C , მინიმალური ტემპერატურა დაიკვირვება იანვარში – -25°C , მაქსიმალური აგვისტოში $35-36^{\circ}\text{C}$, ზოგჯერ 40°C .

პაერის ფარდობითი ტენიანობა თითქმის ერთნაირია მთელი რაიონისათვის. ტენიანობის საშუალო წლიური მნიშვნელობა 65 %. მაქსიმალური ტენიანობა იანვარში, მინიმალური – ზაფხულის თვეებში.

ნალექების წლიური რაოდენობა მერყეობს 560-780 მმ-ის ფარგლებში. წლიური მაქსიმუმი ემთხვევა გაზაფხულის ბოლოს და ზაფხულის დასაწყისს (მაისი-ივნისი), ხოლო მინიმუმი – იანვარს.

გეოლოგიური ჭრილი განაპირობებულია მესამეული ასაკის ქვიშაქვებისა და არგილიტების მორიგეობით. მათ მიერ წარმოქმნილი ძლიერ დანაწევრებული პალეორელიეფი გადაფარებულია მძლავრი თანამედროვე მეოთხეული დელუვიურ-პროლოგიური და ელუვიური გენეზისის რბილშეკავშირებული გრუნტებით. ტერიტორიაზე ფართოდ არის წარმოდგენილი ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად დაგროვები - ტექნოგენური წარმონაქმნები.

გრუნტის წყლები, როგორც წესი ძირითადი ქანების და მეოთხეული საფარის კონტაქტზე დაიკვირვება.

წყლების მოძრაობის ძირითადი მიმართულებაა ადგილობრივი ეროზიის ბაზისი – მდ. ვერეს ხეობა. ისინი იკვებებიან ატმოსფერული ნალექებით.

2. საკვლევი ტერიტორიის პიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დანაწევრების სქემის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება, მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის, სამხრეთ ქვეზონას.

საქართველოს საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების რუკის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება, აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის ოლქის, პალეოგენ-ნეოგენის პიროკლასტური და ქვიშაქვოვან-სუბარგილიტური, კლდოვანი და ნახევრადკლდოვანი ქანების რაიონის, მანგლის- თბილისის ქვერაიონს და წარმოდგენილი არიან: მერგელებით, არგილიტებით და ქვიშაქვებით.

საკვლევ ტერიტორიაზე, ზემოაღნიშნული ამოცანების გადასაწყვეტად გაყვანილ იქნა 4 სამოო გამონამუშევარი: №1 შურფჭაბურღილი ტაძრის სამხრეთით ცენტრალურ მოედანზე, სიღრმით 4.0 მ; №2 შურფ-ჭაბურღილი სიღრმით 3.0 მ. საძვალეში; №3 შურფი სიღრმით 2.5 მ. ტაძრის ჩრდილოეთ კედელთან; №4 შურფი სიღრმით 2.5 მ. ტაძრის დასვლეთ კედელთან; გამონამუშევრების საერთო სიღრმემ შეადგინა 12.0 გრძ/მ.

№1 და №2 შურფები გაყვანილი იქნა მთავარი ტაძრის კედლების დანესტრიანების მიზეზის დასადგენად. გრუნტის წყლის დონის განსაზღვრისთვის განხორციელდა შურფებში ჩაბურღვა ხელბურღით, თუმცა სახვადასხვა ნიშნულებზე გაყვანილი ამ ჭაბურღილებით გრუნტის წყლები არ გადაკვეთილა, რაც იმას მიგვანიშნებს რომ კედლების დატენიანების ძირითადი მიზეზი ზედაპირული წყლებია, რომელიც წვიმის დროს ტბორავს ტაძრის წინა სამხრეთ ეაკე ტერიტორიას, აქევე აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ კედლები ძლიერ სველდება სახურავიდან ჩამომდინარე წყლებითაც.

№3 და №4 შურფებით გაშიშვლებულ იქნა ტაძრის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ კედლები. ორივე შურფი აღწერილობით თითქმის იდენტურია. ზედაპირიდან 2.4 სიღრმემდე გავრცელებულია ტექნოგენური გრუნტი (ნაყარი), რომელიც წარმოდგენილია თიხნარით ხვინჭის და ლორღის ჩანართებით 20%-მდე. ტაძრის კედელი მიწის ზედაპირიდან 0.2 მ-ზე ჩაღრმავების შემდეგ, 0.25 მ. გაფართოებით, ყორექვის წყობით კირის დუღაბზე, 2.4 მ-ზე დაფუძნებულია ელუვიურ ქვიშნარზე.

საკვლევ ტერიტორიაზე ჩატარებული საველე და ლაბორატორიული სამუშაოების ანალიზის საფუძველზე გამოიყო 2 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე):

სგე 1 - ტექნოგენური ფენა (ნაყარი) წარმოდგენილია მუქი ყავისფერი მაგარი კონსიტენციის თიხნარით, ხვინჭის, ლორღის და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების (აგურის, კერამიკის, ნახშირის ნატეხები) ჩანართებით 20%-

მდე. რადგან ტექნოგენური ფენა არ წარმოადგენს შენობა ნაგებობების დაფუძნების გრუნტს, მისი ლაბორატორიული კვლევა არ ჩატარებულა სგვ 2 - ქვიშნარი, მონაცრისფრთ-ყავისფერი, კარბონატული, დიდი რაოდენობით ხვინჭის (21%) და ღორღის (20%) ჩანართებით, თიხური და მტვროვანი ფრაქციის შემცველობა 23.4%, ქვიშური 35.6; ქვიშნარის სიმკვრივე ბუნებრივ მდგომარეობაში $\rho=2.21$ გ/სმ³; მინერალური ნაწილის სიმკვრივე $\rho_f=2.70$ გ/სმ³; ჩონჩხის – $\rho_b=1.97$ გ/სმ³; ბუნებრივი ტენიანობა $W_t=11.2\%$; ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე $W_L=19\%$; დენადობის ზღვარზე $W_p=19\%$; პლასტიკურობის რიცხვი $I_p=6\%$ (ქვიშნარი); კონსისტენციის მაჩვენებელი $I_L=<0$ (მაგარი).

3. ნაგებობის ფიზიკური მდგომარეობის შეფასების შედეგები

ეკლესიის საძირკველი ლენტური ტიპისაა (ყორე ქვის წყობა კირის დუღაბზე). საძირკვლი ჩაღრმავებულია 2.4 მ. სიღრმეზე და დაფუძნებულია ელუვიურ მაგარი კონსისტენციის კარბონატულ ქვიშნარზე

ბეთონის მონაცრის მთავარი ტაძარი ფორმით სწორკუთხედია, გუმბათი ოდნავაა გადანაცვლებული აღმოსავლეთისაკენ და მნიშვნელოვნადაა ზემოთ აზიდული. ტაძარი გარედან მოპირკეთებულია თლილი ქვით, ხოლო კედლებისა გუმბათის ყელის აგურის წყობა, გვიანდელი რესტავრაციის დროინდელია. ნაშენია ტუფოქვიშაქვებისა და ტუფის თლილი ბლოკებით.

წვიმის დროს საკვლევ ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლების ჩამოდინება იწვევს ტერიტორიის თითქმის პორიზონალური ვაკე ზედაპირის დატბორვას. ტექნოგენურ გრუნტში წყალი ინფილტრაციის შემდეგ, იუონება ელუვიურ კარბონატულ ქვიშნარში. საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარე სუფოზიური პროცესები ხელს უწყობს მთავარი ტაძრის ფუძე გრუნტების სიმტკიცის შესუსტებას, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია ტაძარის აღმოსავლეთ კედლის უმნიშვნელო დეფორმაცია (არსებული ბზარი, ამ პროცესებთან არის დაკავშირებული).

ეკლესიის კედლების (ნაშენია ტუფოქვიშაქვებითა და ტუფით) სიმტკიცე დასუსტებულია (იშლება ხელის შეხებითაც). განსაკუთრებით სავალალო მდგომარეობაშია ტაძრის კედლები ჭვედა ნაწილში. ამის ერთერთი გამომწვევი მიზეზი როგორც ზემოთაც იქნა აღნიშნული სახურავიდან ჩამომდინარე და ზედაპირული წყლებია, მაგრამ ძირითად მიზეზად ალბათ მათი ასაკი და ძლიერი თერმული პროცესებია, რომელიც ცალკე კვლევის საგანია.

საკვლევ ტერიტორიაზე, რომელიც წარმოადგენს ხელოვნურად დატერასებულ რელიეფს, საშიში გეოდინამიკური პროცესები განვითარებული არ არის.

საკვლევ ტერიტორიაზე გაყვანილი შურფების აღწერის და ტერიტორიის ეიზუალური დათვარიელების შედეგები გვიჩვენებენ, რომ ტექნოგენურ-კულტურული ფენის მრავალფეროვნება მოითხოვს დამატებით კვლევას, რომლისთვისაც სასურველი იქნებოდა წინასწარი გეოფიზიკური სამუშაოების

ჩატარება, რის შედეგადაც მთელ დადგინდებოდა სამონასტრო კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე აულტურულ-ტექნოგენური ფენის სიმძლავრეები და გავრცელების საზღვრები.

4. დასკვნები და რეკომენდაციები

1. საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დანაწევრების სქემის მიხედვით, საკელევი ტერიტორია მიეკუთვნება, მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის, სამხრეთ ქვეზონას.
2. საქართველოს საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების რუკის მიხედვით, საკელევი ტერიტორია მიეკუთვნება, აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის ოლქის, პალეოგენ-ნეოგენის პიროკლასტური და ქვიშაქვოვან-სუბარგილიტური, კლდოვანი და ნახევრადკლდოვანი ქანების რაიონის, მანგლის- თბილისის ქვერაიონს და წარმოდგენილი არიან: ქვიშაქვებით, არგილიტებით და მერგელებით;
3. ტაძრის განთავსების ტერიტორია საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულით ს6 და წ 1.02.07-87 დანართი 10-ის მიხედვით მიეკუთვნება I მარტივი სირთულის კატეგორიას;
4. საკელევ ტერიტორიაზე გამოყოფილ იქნა 2 სგე:
 - სგე 1 - ტექნოგენური ფენი (ნაყარი გრუნტი) მუქი ყავისფერი მაგარი კონსიტენციის თიხნარით, ხვინჭის, ღორღის და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების (აგურის, კერამიკის, ნახშირის ნატეხები) ჩანართებით 20%-მდე. სგე 2 - ქვიშნარი, მაგარი კონსიტენციის, მონაცრისფრო-ყავისფერი, კარბონატული, დიდი რაოდენობით ხვინჭის და ღორღის ჩანართებით.
 - სგე 2 - ელუვიური გენეზისის ქვიშნარი, მონაცრისფრო-ყავისფერი, კარბონატული, დიდი რაოდენობით ხვინჭის (21%) და ღორღის (20%) ჩანართებით, თიხური და მტვროვანი ფრაქციის შემცველობა 23.4%, ქვიშური 35.6; ქვიშნარის სიმკვრივე ბუნებრივ მდგომარეობაში $\rho=2.21$ გ/სმ³; მინერალური ნაწილის სიმკვრივე $\rho_f=2.70$ გ/სმ³; ჩონჩხის - $\rho_b=1.97$ გ/სმ³; ბუნებრივი ტენიანობა $W=11.2\%$; ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე $W_L=19\%$; დენადობის ზღვარზე $W_p=19\%$; პლასტიკურობის რიცხვი $I_p=6\%$ (ქვიშნარი); კონსიტენციის მაჩვენებელი $I_L=<0$ (მაგარი). სგე 2 წარმოადგენს ტაძრის დაფუძნების გრუნტს და მისი მექანიკური თვისებების ნორმატიული მახასიათებელებია: შეჭიდულობა $c=0.22$

კგ/სმ²; შინაგანი ხახუნის კუთხე ფ=31°; დეფორმაციის მოდული E=320 კგ/სმ²; საანაგარიშო წინაღობა R₀=3.0 კგ/სმ².

5. სამთო გამონამუშევრებით გრუნტის წყლები არ გადაკვეთილა.
6. წვიმის დროს ზედაპირული წყლების ჩამოდინება იწვევს ტერიტორიის დატბორვას, ამიტომ მთავარი ტაძრის დატენიანებისგან დასაცავად აუცილებელია პორიზონტალური დრენაჟის მოწყობა.
7. ტაძრის კედლებში გაჩენილი ბზარების და დეფორმაციების წარმოშობის მიზეზი შესაძლებელია იყოს ზედაპირული წყლების ტექნოგენურ გრუნტში ინფილტრაციის შემდეგ, ნაგებობის ფუძე გრუნტში – ელუვიურ გენეზისის ქვიშნარში კარბონატული მარილების გამორეცხვის (სუფოზიური პროცესები) გამო გრუნტის სიმტკიცის შესუსტება (არსებული ბზარი, ამ პროცესებთან არის დაკავშირებული).
8. ზედაპირული წყლების დრენირების შემდეგ, სასურველია მოხდეს ტაძრის საძირკვლის გაძლიერება.
9. სხ და წ IV-2-82 მიხედვით გრუნტები განეკუთვნებიან დამუშავების სირთულის შემდეგ ჯგუფებს:
 - სგე 1 – 33ბ, III კატ. 1950 კგ/მ³, 1:1;
 - სგე 2 – 34ბ, II კატ. 1850 კგ/მ³, 1:1;
10. საპროექტო-სამშენებლო ნორმატივის – პნ 01.01-09 „სეისმომედეგი მშენებლობა“-ს მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს სეისმური საშიშროების 8 ბალიანი ზონის ფარგლებში.
11. კლიმატის საპროექტო მახასიათებლების ნორმატიული მნიშვნელობები მეტ-პუნქტების: №58 თბილისი ვაკე (480 მ) და №88 მანგლისი (1195 მ) მონაცემებით:

| ქარის წნევა W ₀ | ქარის სიჩქარე | | | | | | | ნალექების რაოდენობა | თოვლის დატვირთვა P ₀ | წაყინვის სიღრჩევა H ₀ | ტემპერატურის აბსოლუტ. განთვალშემ ტემპერატურის აბსოლუტ. მაქსიმუმი | ტემპერატურის აბსოლუტ. მაქსიმუმი | ჰაერის საუ. წლიური გარემობითი ტემპერატურა | |
|----------------------------------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| | W5წ | W15წ | V1 | V5 | V10 | V15 | V20 | | | | | | | |
| კგ/სმ ² | კგ/სმ ² | გ/წ | გ/წ | გ/წ | გ/წ | გ/წ | გ/წ | საშ. ჭლოური | გაქს დღ/ღ | კგ/მ ² | სმ | გრად | გრად | % |
| 38 | 48 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 560 | 147 | 50 | 0 | -23 | 40 | 66 | |
| 30 | 48 | 18 | 23 | 26 | 27 | 29 | 777 | 101 | 50 | 49 | -28 | 35 | 72 | |

წინასწარებული არქეოლოგიური კვლევა



ნინასწარული არქეოლოგიური კვლევა

XII-XIII სს. მიუნაზე აგებული ჭვარ-გუმბათოვანი ტაძრი ბეთანია მდებარეობს მდ. ვერეს ხეობაში, მის მარჯვენა ნაპირზე.

1) ნარატიულ წერილობით წყაროებში ბეთანიის ტაძრის შესახებ ცნობები ვახუშტი ბატონიშვილის ენციკლოპედიური ნაშრომის „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“ [თბილისი. 1973 წ.; 329, 13-16]; ქართული სამართლის ძეგლებშიც მხოლოდ სპეციფიური ხასიათის ინფორმაციაა შემონახული.

2) ტაძრის შესახებ სპეციალური გამოკვლევა არ შექმნილა; მის შესახებ მსჯელობა მოცემულია განმაზოგადებელ მონოგრაფიებში სხვა საკითხების განხილვისას [Brosset M. Voyage archeologique. V-e rapport, 2-e Livraison. SRB, 189, გვ. 9; Иоселиани П. Описание древностей города Тифлиса. 1866; გვ. 78-80; Бакрадзе Д. Кавказ в древних памятниках христианства. Тифлис. 1873. გვ. 39, 40; Цагарели Ал. Из поездки в Закавказский край. ЖМНП, ч. СКСИВ. СПб. 1877. გვ. 226-231; Северов Памятники грузинского зодчества. М. 1948. გვ. 181; Алибегашвили Г. Четыре портрета царицы Тамары. Тбилиси. 1951; ციციშვილი ი. ქართული არქიტექტურის ისტორია. თბილისი. 1955; ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია. თბილისი. 1971; ზაქარაია ვ. ქართული ხეროთმოძღვრება XI-XIII სს. თბილისი. 1990 წ. გვ. 57-72].

3) ბეთანიასა და მის შემოგარენში საერთოდ არ განხორციელებულა არქეოლოგიური კვლევა... აյ არ ვგულისხმობ სამაროვანს, რომელიც გაითხარა ტაძრის სამხრეთით 3 კმ-ზე [კიკვიძე ი., ჭილაშვილი. ადრეფენდალური სამაროვანი ბეთანიასთან. „ს. ჭანაშიას სახ საქრთველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე. თბილისი. 1961. ტ. 22-B].

ფაქტობრივად, ხეროთმოძღვრებული და მხატვრული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ძეგლი ისტორიის გარეშეა... და ეს გარემობა, რბილად რომ ვთქვათ უცნაურია, თუნდაც იმიტომ, რომ ტაძრის ქტიტორებად გვევლინება სამეფო ოჯახის სამი თაობა - გიორგი III, თამარი და ლაშა გიორგი.

სამეფო ოჯახის პატრონაჟით კი განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკულტო ცენტრი აშენდებოდა; ამასთან, უმეტესწილად, ამ რანგის სატაძრო ცენტრები „სტერილურ ტერიტორიაზე“ არ იგებოდა. შესაბამისად, დიდი ალბათობით, ამ ტერიტორიაზე სავარაუდებელია დღევანდელ ტაძარზე გაცილებით ადრეული ფენები.

ბეთანიის ტაძრის სარეაბილიტაციო პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ზედაპირული არქეოლოგიური დაზვერვისა და კომპლექსური (არქეოლოგიურ-გეოლოგიური) სადაზვერვო შურთების ამოღების შემდეგ რამდენიმე საყურადღებო მომენტის დაფიქსირება მოვახერხეთ: 1) ძირითადი ტაძრის გარეთ დასავლეთის მხრიდან ზედაპირულად ფიქსირდება ნაგებობის ნაშთები (სურ. 3, 4, 11, 12), რომელიც შეიძლება გრძელდებოდეს ტაძრის სამხრეთი კედლის თითქმის ბოლომდე. არ არის გამორიცხული, რომ აღნიშნული ნაგებობა ნაწილობრივ დაფარული იყოს ძირითადი

ტაძრის აგებისას; 2) ტაძრის სამხრეთით, მისგან 14 მ. დაშორებით, ფიქსირდება რამდენიმე ჩალრმავება, რაც გვავარაუდებინებს აქ გარკვეული არქეოლოგიური ფენების არსებობას. ჩვენი ვარაუდის შესამოწმებლად ნიადაგის ტენიანობის დასადგენი გეოლოგიური შერთვებიდან ერთ-ერთის(N 1) გათხრა გადაწყდა სწორედ ასეთი ორმულის ადგილას. მიწის დღევანდელი ზედაპირიდან 0,6 სმ. გამოვლინდა ქვევრის პირი (სურ. 13,14). თუ ჩემი ვარაუდი სწორია და ნახსენები ორმულებიც ქვევრებს ეკუთვნით, ტაძრის სამხრეთით გამართული ყოფილა საკმაოდ დიდი მარანი. ქვევრის გარდა, შერთვის ამოლების პროცესში აღმოჩნდა შუასაუკუნეების სხვადასხვა დანიშნულების თიხის ჭურჭლისა და სამშენებლო კერამიკის ფრაგმენტები (სურ. 23,24).

ეზოს ტერასის სამხ.-აღმ. კუთხეში დევს შუასაუკუნეების დროის რამდენიმე ქვევრი (სურ. 15), რომელიც ამოიღეს ამ ტერასის ძირში „ბაღჩის“ მონაცემის დროს (სურ. 16); 3) ტაძარსა და „მარანს“ შორის დავაფიქსირეთ ორი ნორ, რომელთა წარმომავლობა ამ ეტაპზე აბსოლუტურად გაუგებარია (სურ. 17,18); 4) ტაძრის სამხრეთით, მისგან 90-100 მ. მოშორებით, ფერდობის ჭრილში თვალნათლივ იკითხება ნაგებობების ნაშთები (სურ. 19).

ვფიქრობ, ტაძრის ნარსულის სრულფასოვანი გამოკვლევის მიზნით აუცილებელია აღნიშნული მონაკვეთების სრული არქეოლოგიური გამოკვლევა; მით უფრო, რომ აღნიშნული მონაკვეთები (ბუჩქნარი ფერდობის გამოკლებით) ექვემდებარება დადაბლებას.

ჩემი ორმა რწმენით, არქეოლოგიური კვლევა უნდა განხორციელდეს შემდეგი თანამიმდევრობით: ა) სადაზვერვო შერთვები; ბ) საინუინრო-სადრენაჟო სისტემის შექმნის პარალელურად, უფრო ბურჯად, წინსწრებით ჩატარებული კვლევა; გ) საკონტროლო თხრილების საშუალებით მაქსიმალურად დიდი ფართობის გამოკვლევა, რაც მოვცემდა საშუალებას ზემოთ აღნიშნული ფაქტობრივი ხასიათის „თეთრი ლაქები“ დაგვეფარა გარკვეული ინფორმაციით.


ა) საკონტროლო თხრილები - ტაძრის ეზოს სამხრეთ ნაწილში, ნაგებობიდან 4-5 მ. და 13-14 მ. დაშორებით; ტაძრის ეზოს დასავლეთ ნაწილში, ბაზილიკიდან 2-2,5 მ. დაშორებით. არქეოლოგიური კვლევის აუცილებლობა გამონვეულია იმითაც, XIX ს. მიწურულსა და XX ს. 70-იან წნ. ჩატარებული სარესტავრაციო სამუშაოების დროს გამოცვლილი არქიტექტურული დეტალები, კონკრეტულად სახურავის ლორთვინების ნაწილი, ექსტრიერის ორნენტირებული ქვები და სხვ. გამოყენებულია ტაძრის გარშემოსავლელის მოსაწყობად, ნაწილი კი უბრალოდ გამომზეურებულია დიდი და მკირე ტაძრების ნინ; გათხრების პროცესში შესაძლოა სხვა რიგის არქიტექტურული ელემენტების აღმოჩენაც; თუმცა, მეტი საბუთიანობით ყველაფერ ამაზე მსჯელობა შესაძლებელი გახდება მიწის გარკვეული ფენის მოხსნისა და მისი საფუძვლიანი გამოკვლევის შემდეგ;

ბეთანიის სამონასტრო კომპლექსის კვლევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაითვლება წარმატებულად თუ მოხდება ყველა სახის წყაროს გამოწვილვითი კვლევა და სრულყოფილი ანალიზი.


შესაბამისად, აღნიშნული კვლევის ჩატარება სცილდება წმინდა არქეოლოგიურ სფეროს; ფაქტობრივად, შესაძლებელი გახდება შეძლებისდაგვარად მაქსიმლური სიზუსტით აღვადვინოთ საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამონასტრო კომპლექსის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მონაცემები მაინც.

12. 11. 2013

დოქტორი თემურ ბიბილური



ბეთანია. გეგმა. ამოლებულია შ. ამირანაშვილის მონოგრაფიიდან „ქართული ხელოვნების ისტორია“. თბილისი. 1971. გვ. 253, ნახ. 53



ბეთანია. გრძივი ჭრილი. ამოლებულია შ. ამირანაშვილის მონოგრაფიიდან „ქართული ხელოვნების ისტორია“. თბილისი. 1971. გვ. 253, ნახ. 53




1-2. კარიბჭე




3. მთავარი ტაძარი. ხედი SW . წინა პლანზე ძველი ნაგებობის კვალი



4. მთავარი ტაძარი ხედი S- დან. ძველი ნაგებობის კვალი



5. ტაძრის SW კუთხე - შურფი N 1



6. ბაზილიკა ხედი SW-და. შურფი N 5,6



7. ტაძრის NW კუთხე - შურვი N 2



8. ტაძრის NW კუთხე - შურვი N 3



9. ტაძრის NW კუთხე არე მთავარ ტაძარსა და ბაზილიკას შორის. ხედი N-დან



10. მთავარი ტაძარი. ჩრდილო კედელი. ხედი NW- დან.



11-12. ტაძრის SW კუთხე-ძველი ნაგებობის ნაშთი



13-14. მურავი N 1



15



16



17



18



19



20

ნამოსახლარი



21



22

ნამოსახლარი



23,24. N 1 შურთვები აღმოჩენილი სამეთუნეო ნაწარმი

მოსაზრებები სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეთოდოლოგიისა და
ტექნოლოგიის განსასაზღვრად



სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეთოდოლოგიის ტიპები და სახეობები

საუკუნეების მანძილზე ტაძრის ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ფონზე პერიოდულად განხორციელებული წერევები, სტიქიური გადაკეთებები, თავდაპირველი სამშენებლო მასალებისაგან თვისობრივად განსხვავებული მასალით გამოყენებით განხორციელებული აღდგენები, მე-20 საუკუნეში ჩტარებული სარესტავრაციო სამუშაოები და სახვა გარემო ბუნებრივი თუ სტიქიური ფაქტორების ზემოქმედება (ატმოსფერული ნალექები, ტემპერატურული რეჟიმის ცვალებადობა, მიწისძვრები,...) ცალსახად განაპირობებს ბეთანიის ეკლესიის დეტალური ტექნიკური გამოკვლევის აუცილებლობას.

ტექნიკური კვლევა უნდა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების გათვალისწინებით წინასწარ შედგენილი პროგრამის მიხედვით.

აუცილებელია ბზარებისა და დაზიანებების დატანა დეფორმაციული სურათის ნათლად წარმოდგენის მიზნით ხოლო მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციების შემუშავება. ისეთი კონსტრუქციული და არქიტექტურული აღდგენა გამაგრებითი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, რომელიც არ დაარღვევს ავთენტურობის პრინციპებს.

ზემო აღნიშნული კვლევებიდან გამომდინარე ბეთანიის ეკლესიის დაზიანებათა აღმოფხვრისა და მდგომარეობის სტაბილიზაციისათვის წინასწარეული კვლევით განისაზღვრა შემდეგი სამუშაოების ჩატარება :

I) სარაჩოს მოწყობა

- შენობის ყველა ფასადზე და ინტერიერში ინვენტარული ხის სარაჩოს მოწყობა
- აუცილებელია ძეგლის დროებითი გადახურვის მოწყობა

II) კედლის მხატვრობის დროებითი გამაგრება

- ძეგლზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე მოხდეს კედლის მხატვრობის დროებითი გამაგრება წინასწარ შემუშავებული მეთოდოლოგის მიხედვით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული რაიმე გართულება.

III) ძველი იატაკის შეცვლა

- უნდა მოხდეს ძველი უსახური იატაკის შეცვლა ახალი ქვის იატაკით.

IV) დაძრული ქვების ჩანაკერება

- საჭიროების შემთხვევაში უნდა მოხდეს დაძრული ქვების ჩანაკერება მასალად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მეტალის ან მინის ბოჭკვანი ანკერები (ზემოხსენებული მეთოდი არის ერთერთი ყველაზე თანამედრობე და ამავდროულად გამოცდილი ხერხი).

| | |
|-----|-------|
| Ø4 | = Ø6 |
| Ø6 | = Ø8 |
| Ø7 | = Ø10 |
| Ø8 | = Ø12 |
| Ø10 | = Ø14 |
| Ø12 | = Ø16 |



მინაბოჭკვას არმატურა

V) კულექსის არსებული სახურავის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა

- უნდა მოხდეს არსებული თუნექის სახურავის დემონტაჟი ზედმეტი დუღაბის ფენის მოშორება და განმენდა.
- ნავები უნდა გადაილესოს კირ-დუღაბის ხსნარით და მოეწყოს ახალი სახურავი ფენილით.

VI) კულექსის კარებებისა და ფანჯრების შეცვლა ახლით

- უნდა შეიცვალოს ეკლესიის კარებები და ფანჯრები ახალი ღიობები უნდა იქნას დამზადებული შედგენილი მუხის ხისაგან (შედგენილი მუხის ხის მასალა დამუშავებულია ქარხნლად და გამორიცხვას შემდგომ დეფორმაციებს მასალა არის სტანდარტულად მაღალი ხარისხის რადგან ტექნოლოგიური ხაზი არის სრულიად ავტომატიზებული).



შედგენილი ხის კონსტრუქცია (აქსონომეტრიული ხედი და ჭრილი)

VII) შოვების ამოგობა

- შოვების გამოსუფთავდეს დაზიანებული დუღაბისაგან და ამოიგობოს ახლიდან ხირ-დუღაბის ხსნარით.

VIII) ბიოლოგიური კვლევა და პრევენცია

- ბიოლოგიური კვლევის შედეგად უნდა განისაზღვროს ბიოლოგიური აგენტების ტრაქტი და შემუშავდეს დაცვის მეთოდოლოგია, ხოლო პროექტის საფუძველზე მოხდეს პრობლემის გადაწყვეტა.

IX) გენ-გეგმის შედგენა

- პროექტირების ფარგლებში უნდა მოხდეს ბეთანიის კომპლექსის სრული გენ-გეგმის შედგენა, ინფრასტრუქტურული დაგეგმვა რომლის მიზანიცაა სასულიერო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

X) ძეგლის კონსტრუქციული გამაგრება

- ზუსტი კონსტრუქციული პროექტის შესადგენად საჭიროა ძეგლის სრული შესწავლა ტექნიკურ-ვიზუალური კლვევის შედეგად არ შეიმჩნევა ნაგებობის კადომა, დაძრული ქვების ჩამაგრება და ბზარების ჩაანკრება უნდა მოხდეს წინასწარ განსაზღვრული მეთოდის მიხედვით, მეთოდი შეუძავებული უნდა იქნას ძეგლზე ხანგრძლივი ვიზუალური დაკვირვების შედეგებზე დაყრდნობით.

XI) გათბობა, ტენიანობის რეგულირება და კლიმატ-კონტროლის სისტემები


- ძეგლის გამართული ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად, ასევე საქართველოში ერთერთი უნიკალური კედლის მხატვრობის ბუნებრივი პრობლემებისაგან დასაცავად (ნესტი, ტემპერატურის ცვალებადობა) აუცილებელია ეკლესიაში გათბობა, კონდიცირება კლიმატ-კონტროლის სისტემების მონტაჟი, აღნიშნული პროექტი შედგენილი უნდა იყოს კედლის მხატვრობის სპეციალისტებთან კოლაბორაციული მუშაობით. კლიმატ-კონტროლის მეთოდოლოგია უნდა შეირჩეს წინასწარი ტენიანობის მონიტორინგის მონაცემებზე დაყრდნობით, ასევე მეთოდი არ უნდა ენინააღმდეგებოდეს საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ. წინასწარეული შეფასებით შესაძლებელია ამ პრობლემის იატაკევეშა სისტემების მეშვეობით გადაჭრა.

მთავარი არქ-რესტავრატორი: თ.გაბუნია

კონსტრუქტორი: დ. რამიშვილი

სტუდენტ-პრაქტიკანტი: გ. ტრაპაიძე

a. 1:500




საკონკურსო წინადადება, საპროექტო ხარჯთაღრიცხვა და აფილავიტი



საკონკურსო წინადადება და საკონკურსო
წინადადების ფასი





საკონკურსო განაცხადი

ბეთანიის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეღვენის მომსახურების
შესყიდვაზე.

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს:
24970 ლარს.

გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა



ბეთანიის ეკლესიის რეაბილიტაციის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა

| N | შესასრულებელი სამუშაო | ღირებულება |
|---|---|------------|
| 1 | განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა) | 800 |
| 2 | სისტემატიზირებული ფოტომასალა | 800 |
| 3 | ტაძრის არსებული არქიტექტურულ- არქეოლოგიური ანაზომების კორექტირებისა და სრულყოფის სავალე სამუშაოები ლოკალურ დაზიანებათა დატანით (კროკები: გეგმა, ჭრილები, ფასადები, არქიტექტურული დეტალები) | 2000 |
| 4 | არსებული არქიტექტურულ- არქეოლოგიური ანაზომების დაზუსტება და სრულყოფა რეალური მდგომარეობის ასახვითა და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანით და გამოხატვა-დამუშავებით; (ლოკალურ დაზიანებათა დატანით ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით); მასშტაბში გამოხატული ნახატები: გეგმა, ჭრილები, ფასადები, – მ. 1:50, არქიტექტურული დეტალები – მ. 1:25, 1:20, 1:10; საჭიროების შემთხვევაში შაბლონები – მ. 1:1 | 3000 |
| 5 | შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები | 800 |

| | | |
|----|---|----------|
| 6 | ინტერიერში შემორჩენილი მოხატულობის წინასწარული კვლევა | 1800 |
| 7 | ენდოსკოპიური დაზვერვა(საშენი მასალის შემავსებლის მდგომარეობის განსაზღვრა ენდოსკოპის საშუალებით) | 800 |
| 8 | ბიოლოგიური აგენტების ანალიზი | 1000 |
| 9 | საშენი მასალის მინერალოგიურ- ჰეტროგრაფიული ანალიზი | 1000 |
| 10 | პროექტის არქიტექტურული ნაწილი | 5000 |
| 11 | პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი | 2000 |
| 12 | გათბობა-კონდიცირება კლიმატკონტროლის სისტემების გადაწყვეტა, შერჩეული მეთოდოლოგიის დასაბუთება, მუშა პროექტი | 2200 |
| 13 | სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით | 800 |
| 14 | ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა | 700 |
| | სულ ხარჯი | 22700.0 |
| | გელდნადები ხარჯები 10% | 2270.0 |
| | სულ თანხა | 24970.00 |

გამგეობის თავმჯდომარე კახა ტრაპაიძე

სამუშაოები განხორციელდება II ეტაპად, სამუშაოების
ჩაბარების ბოლო ვადაა 2014 წლის 3 ნოემბერი.



აფილავიტი



აფიდადიტი

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებული კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემი მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ. რომ:

* ჩემთვის ცნობილია. რომ საკონკურსო წინადადება დისტანციური ტესტი, თუ კლიმიტი, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

* უფლებამოსილი ვარ პრეტენზის მიერ, ხელი მოვაწეოდ ამ აფიდატის და წარგადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;

* წებისმიერი პირი, რომელის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია კონკურსაწყის მიერ:

* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდატის მიზნებიდან გამომდინარე. გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს კონკურსაწყი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში:

* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით კიბერსანტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეუანაბეჭდიანობა ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებზეან დაკავშირებით:

- საკონკურსო წინადადების ფასი;
- საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- საკონკურსო წინადადების წარმატება ან წარდგენისგან თავის შევავება;
- ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრაას წარდგენა. რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული საკონკურსო პირობებს;
- შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა. ტექნიკური პირობები ან პირობების დეტალები, რომელთაც უხერხება საკონკურსო წინადადება;

* საკონკურსო წინადადების პირობები კონკურსაწყის წინასწარი განსრახვით. პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჯდავნებია ან/და არგაუმჯდავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯაროების შომენტაში.

გავეცანი ან აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა

არის 362 36

36

სახელმწიფო შესყიდვების მისამართის თვის, ათასობის წელის საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის სელექტორი, კოდერსასტრის სამეცნიერო და სამუშაოების დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უზრუნველყოფას და საქართველოს კანონის დასტურებით დადგენილი წერილი პასუხს ავებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრელი პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამირთლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.